



Mondi SCP, a. s.

Bystrická cesta 13  
034 17 Ružomberok, Slovakia  
Tel.: +421 (0)44 436 11 11  
Fax: +421 (0)44 432 77 01  
www.mondigroup.com

240 *Gal*

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
RZ: P07	ZH:	LU: 1
Došlo dňa: 29-04-2013		
Evidenčné číslo záznamu: 11676/2013		
Číslo spisu:		
Prílohy: 4	Vybavuje:	Útvar: 01PK

SIŽP IŽP Žilina  
Odbor IPK  
Legionárska 5  
012 05 Žilina

VÁŠ LIST ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA  
ŽP133/ 2013

VYBAVUJE LINKA  
Ing. Jarabák/4363359

RUŽOMBEROK  
25.4.2013

VEC: **Zaslanie STPP a TOO – (RK1, RK2, PV a Bielenie)**

V zmysle podmienky č. J.13 IP č. 163-1856/2013/Pat/770620404/Z38 zo dňa 28.1.2013 zasielam aktualizované **STPP a TOO –pre RK1, RK2 , PV a Bielenie.**

S pozdravom



Mondi SCP, a.s.

Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, Slovakia

IČO: 31 637 051, IČ DPH: SK2020431116  
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  
v oddiele Sa, vo vložke 321

*Olga Šotolová*  
Ing. Šotolová Olga

Riaditeľka ŽP, Mondi SCP

Prílohy:	1)	STPP a TOO –Regeneračný kotol č.1	3ks
	2)	STPP a TOO –Regeneračný kotol č.2	3ks
	3)	STPP a TOO –Pec na vápno	3ks
	4)	STPP a TOO –Bielenie a výroba ClO2	3ks

## **Aktualizácia STPP a TOO –RK1,RK2,PV, Bielenie –zhrnutie obsahu.**

### **Opis zdroja znečisťovania ovzdušia**

Identifikačné údaje stacionárneho zdroja.

Umiestnenie stacionárneho zdroja.

Kategorizácia stacionárneho zdroja.

Menovitý výkon.

Členenie stacionárneho zdroja podľa miery plyvu na ovzdušie.

Hlavné výrobné-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika.

Zoznam surovín, palív a ich parametre a vlastnosti.

Opis princípu technológie.

Zoznam všetkých znečisťujúcich látok, ktoré sa ako súčasť odpadových plynov vypúšťajú do ovzdušia .

Popis zariadení ktoré majú vplyv na tvorbu, obmedzovanie a odlučovanie vypúšťaných znečisťujúcich látok.

### **Určené emisné limity a podmienky prevádzkovania.**

**Technicko - prevádzkové parametre (TPP) na zabezpečenie ochrany ovzdušia.**

**Technicko- organizačné opatrenia (TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.**

**Havárie a vážne a bezprostredné ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia.**

**Opatrenia na predchádzanie haváriám a na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov vážneho zhoršenia kvality ovzdušia.**

## V ý z v a

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku
- výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku  
„Výroba sulfátovej buničiny“

prevádzkovateľa

**Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok**

podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole  
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Do žiadosti a príloh možno nahliadnuť na SÍŽP IŽP Žilina, OIPK, II. poschodie v pracovných dňoch a na internetovej stránke [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk).
- Na zmenu súborov technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení zariadení Regeneračný kotol č.1., Regeneračný kotol č.2. a Výrobu nebielenej buničiny, Regeneračnú pec na vápno a kaustifikáciu, Bielenie buničiny a výrobu ClO<sub>2</sub> sa nevyžadovalo posudzovanie vplyvu na životné prostredie, ani cezhraničné posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Posudzovanie vplyvov k tejto zmene nebolo vykonané.
- Dotknuté orgány v konaní:
  - Obvodný úrad životného prostredia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok – štátna správa ochrany ovzdušia
- Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiadá, inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť.

Adresa správneho orgánu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia  
Inšpektorát životného prostredia Žilina  
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly  
Legionárska č.5  
012 05 Žilina

Podľa § 11 ods.3 písm. d) zákona o IPKZ inšpekcia určuje lehotu na podanie vyjadrenia

**do 14. 06. 2013.**