

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

č. 1062-3410/2013/Máň/370211606/Z7

Nitra 05. 02. 2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: ... 15. 02. 2013

Dňa: 14. 02. 2013 Podpis: ...

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) body 5. a 8. a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1315-32789/2007/Máň/370211606 zo dňa 10. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1280-20275/2009/Máň/370211606/Z1 zo dňa 17. 06. 2009
- č. 7040-31488/2009/Raf/370211606/Z2 zo dňa 02. 10. 2009
- č. 5032-33150/2010/Máň/370211606/Z3 zo dňa 11. 11. 2010
- č. 594-1819/2011/Poj,Máň/370211606/Z4-SP zo dňa 26. 01. 2011
- č. 6397 - 21365/Šim/370211606/Z6 zo dňa 01. 08. 2012
- č. 6117-25201/2012/Poj/370211606/Z5 zo dňa 11. 09. 2012
- č. 940-2514/2013/Máň/370211606/Z8 zo dňa 29. 01. 2013

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Difenylamín“, 927 03 Šaľa, okres Šaľa“,

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.1.d) Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, izokyanatany,

prevádzkovateľ:

obchodné meno: Duslo, a.s.

sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **N.** vkladá odsek **O.** v znení:

„**O. v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2002 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) Inšpektorát **udeľuje súhlas** na **zmenu technologického celku** patriaceho do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“), ktorej povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu (vyradenie zariadenia *1.2.9 Absorpčná kolóna C 107* z evidencie miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia)
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší Inšpektorát **udeľuje súhlas** na **trvalú prevádzku** technologického celku patriaceho do kategórie VZZO po vykonanej zmene
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší Inšpektorát **udeľuje súhlas** na vydanie zmeny **Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania** (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) vypracovaného pre zdroj „*Difenylamín*“ ev. č. 225 3244 1037 1206 formou *Doplňku č. 1* zo dňa 20. 08. 2012.“

2. V povolení sa v odseku:

„Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 6040/1, 6040/17, 6040/390, 6040/392, 6040/393, 6040/394, 6040/395, 6040/396, 6040/416, 6040/420, 6040/421, 6040/422, 6040/484, 6040/485 v k. ú. Močenok a na pozemku parc. č. 1579/2 v k. ú. Trnovec nad Váhom, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.“ za parcelné číslo 6040/17

dopĺňajú parcelné čísla: „6040/324, 6040/325“.

3. V časti I. *Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky* sa v odseku *Skladové hospodárstvo a čerpace stanice* za text:

„*Výrobná jednotka prísady – prevádzka finalizácie, expedície a skladov* (objekty využívané prevádzkou „*Difenylamín*“):“

dopĺňa text:

„SO 34-46 Čerpacia stanica (objekt využívajú aj iné prevádzky)

SO 34-47 Sklad kvapalín (objekt využívajú aj iné prevádzky)“

4. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v odseku *Spracovanie reakčnej zmesi* text:

„Kvapalný amoniak sa zhromažďuje v dvoch zásobníkoch H 172 A,B, z ktorých sa pretláča do skladovacích zásobníkov výrobné čpavku, alebo sa v zásobníku H 172 B splyňuje pre potreby výrobné Dusantox.

Odpadový plyn z kondenzačnej jednotky (K 171, E 171, K 172, E 172), H 172 A,B je privádzaný do *absorpčnej kolóny C 107*, v ktorej sa amoniak vypiera demineralizovanou vodou.“

nahrádza textom:

„Kvapalný amoniak sa zhromažďuje v zásobníkoch H 172 A,B; H 171, z ktorých sa pretláča do skladovacích zásobníkov výrobné čpavku, alebo sa v zásobníku H 172 B splyňuje pre potreby výrobné Dusantox.

Odpadový plyn z kondenzačnej jednotky (K 171 + E 171, K 172 + E 172) a zo zariadení H 172 A,B; H 171 je privádzaný do *absorpčnej kolóny C 107*, v ktorej sa amoniak vypiera demineralizovanou vodou.“

5. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa text:

„**Pol'ný horák** PT-RK 2 slúžil pôvodne na spaľovanie amoniakového odpadového plynu z výrobné DFA. V súčasnosti je tento odpadový plyn spracovávaný v zariadeniach *Spracovania amoniakového odpadového plynu* a až po spracovaní je privádzaný do pol'ného horáka. Do pol'ného horáka je privádzaný aj odpadový plyn vznikajúci počas nábehu alebo odstavovania syntéznych reaktorov. Tento odpadový plyn je oddelený od odpadového plynu z pracujúcich reaktorov, pretože nábeh a odstavovanie sa vykonávajú v inertnej atmosfére dusíka, ktorý je v čpavkovom kompresore K 171 nespracovateľný. Odpadový plyn počas nábehu alebo odstavovania je čistený v *absorpčnej kolóne C 107* a následne je privedený do pol'ného horáka, kde je spálený večným plameňom.

Účelom pol'ného horáka v súčasnosti je hlavne bezpečnostné spaľovanie amoniakového odpadového plynu v prípade vzniku nebezpečného stavu v dôsledku poruchy na zariadeniach *Spracovania amoniakového odpadového plynu* (amoniakový odpadový plyn sa privádza priamo do pol'ného horáka, v ktorom sa spáli za použitia zemného plynu).

V päte horáka sa nachádza odlučovač kondenzátu; kondenzát z odlučovača je vrátený do technologického procesu.“

nahrádza textom:

„Na **Pol'ný horák PT-RK 2** sú z výrobné DFA odvádzané nasledovné druhy odpadových plynov:

- odpadový plyn počas poruchy (výpadku) čpavkového kompresora K 171 alebo K 172
- inerty a neodstránený (nevypratý) čpavok z kolóny C 107 počas normálnej prevádzky – kolónou prechádzajú inerty zo zariadení K 171, K 172 (v chode je buď K 171 alebo K 172), H 171, H 172 A, H 172 B. Inerty sú odpúšťané podľa potreby pri ich nahromadení v zariadení. U zariadení K 171, K 172, H 171 sa odpúšťanie vykonáva preventívne 1x za zmenu pootvorením ručného ventilu na 5-10 sekúnd. Neodpúšťanie inertov spôsobí nárast tlaku v zariadení nad rovnovážnu hodnotu čpavku (rovnováha: kvapalina – plyn pri danej teplote), čo by u zariadení K 171, K 172 spôsobilo ich odstavenie.
- odľuk z poistných ventilov na aparátoch (napr. K 171, K 172, C 105, C 105A)

- inerty (vzduch alebo dusík) pri nábehu výrobné alebo určitých zariadení. V tomto prípade sa nechá systém spracovania amoniakového odpadového plynu prepláchnuť odpadovými plynmi, ktoré sa spália na Poľnom horáku.
- odpadový plyn pri iných poruchách na zariadeniach spracovania amoniakového odpadového plynu, napr. pri netesnosti ventilov, pri vyprázdnení barometrických uzáverov a pod.

V päte horáka sa nachádza odlučovač kondenzátu; kondenzát z odlučovača je vrátený do technologického procesu.“

6. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v odseku Vstupy do prevádzky k pomocným materiálom dopĺňajú: „vzduch, etylénglykol“.

7. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v odseku Spôsob odvádzania emisií znečisťujúcich látok z prevádzky, tabuľke Emisie do ovzdušia text 2. riadku v znení:

”

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka Odlučovacie zariadenia	Napojené technologické celky	Spôsob vypúšťania emisií (h/φ) ¹⁾
2.	Zariadenie: 1.2.6. Poľný horák (Aparát PH)	NO _x Poľný horák	<u>Normálna prevádzka:</u> - Spracovanie amoniakového odpadového plynu <u>Poruchy, nebezpečné stavy:</u> - syntéza difenylamínu - spracovanie reakčnej zmesi - destilácia DFA	komín 30 m/0,15 m

“

nahrádza znením:

”

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka Odlučovacie zariadenia	Napojené technologické celky	Spôsob vypúšťania emisií (h/φ) ¹⁾
2.	Zariadenie: 1.2.6. Poľný horák (Aparát PH)	NO _x Poľný horák	<u>Normálna prevádzka:</u> - Spracovanie amoniakového odpadového plynu (inerty a neodstránený čpavok z kolóny C107)	komín 30 m/0,15 m

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka Odľučovacie zariadenia	Napojené technologické celky	Spôsob vypúšťania emisií (h/φ) ¹⁾
			<u>Poruchy, nebezpečné stavy:</u> - poruchy K 171, K 172 - odľuk z poistných ventilov - inerty pri nábehu výroby alebo určitých zariadení - iné poruchy	

“

8. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v odseku Spôsob odvádzania emisií znečisťujúcich látok z prevádzky, tabuľke Emisie do ovzdušia vypúšťa 4. riadok v znení:

”

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka Odľučovacie zariadenia	Napojené technologické celky	Spôsob vypúšťania emisií (h/φ) ¹⁾
4.	Zariadenie: 1.2.9. <i>Absorpčná kolóna C 107</i>	NH ₃ Spracovanie amoniakového odpadového plynu Z3 - adsorpčné kolóny C 105, C 105 A - etážová kolóna C 106 - skrutkové kompresory K 171, K 172 - kondenzátory E 171, E 172 - medzizásobník čpavku H 171 - zásobníky kvap. čpavku H 172 A,B - absorpčná kolóna C 107	- syntéza difenylamínu - spracovanie reakčnej zmesi - destilácia DFA	komín 30 m/0,15 m

“

9. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v odseku Spôsob odvádzania emisií znečisťujúcich látok z prevádzky, pododseku Odpadové vody sa za text:

„Vratný kondenzát z kondenzácie pary sa využíva na vykurovanie výmenníkovej stanice a následne sa prečerpáva na prevádzku finalizácie, expedície a skladov.“

dopĺňa text:

„Pred odstávkou výroby (zvyčajne 1 x za rok) vzniká veľké množstvo výplachových vôd z výplachov aparátov pri ich asanácii. Tieto výplachové vody obsahujú hlavne anilín a F-B (fluoro-

boritý) katalyzátor. Na preskladnenie týchto vôd sa používajú zásobníky H 0601 A a H 0601 B, ktoré sú umiestnené v objekte č. 34-47 v existujúcej záchytnéj vani. Trasa na čerpanie vôd je zapojená tak, že sa ňou môžu prečerpávať vody z prevádzky *Difenylamín* do zásobníkov aj naopak. Po ukončení odstávky sa výplachové vody preskladnené v zásobníkoch H 0601 A a H 0601 B postupne vracajú naspäť do zásobníka H 03 a sú následne spracované na kolóne C 103A.“

10. V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa vypúšťa bod 1.3. v znení:

„1.3. Všeobecný emisný limit pre **amoniak** pre miesto vypúšťania:

- výdych č. 1.2.9. *Absorpčnej kolóny C 107*

Pri hmotnostnom toku vyššom ako $0,3 \text{ kg.h}^{-1}$ nesmie koncentrácia amoniaku v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 30 mg.m^{-3} .“

11. V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa v bode 1.6. text v znení:

„Podmienky platnosti emisných limitov uvedených v bodoch II.B.1.3. až II.B.1.5.:“

nahrádza textom:

„Podmienky platnosti emisného limitu uvedeného v bode II.B.1.5.:“

12. V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa v tabuľke v bode 1.1. text 2. riadku v znení:

”

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
2.	Zariadenie: 1.2.6. <i>Polný horák</i> (Aparát PH)	NO _x	Počas poruchových stavov, pri nábehoch a odstavovaní zariadení sa dodržiavanie emisného limitu neposudzuje. Počas normálnej prevádzky je dodržiavanie emisného limitu kontrolované za kolónou C 107.

“

nahrádza znením:

”

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
2.	Zariadenie: 1.2.6. <i>Polný horák</i> (Aparát PH)	NO _x	Počas normálnej prevádzky sa dodržiavanie emisného limitu neposudzuje. Počas poruchových stavov, pri nábehoch a odstavovaní zariadení sa dodržiavanie emisného limitu neposudzuje.

“

13. V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa v tabuľke v bode 1.1. vypúšťa 4. riadok v znení:

”

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
4.	Zariadenie: 1.2.9. Absorpčná kolóna C 107	NH ₃	Periodické meranie v intervale podľa bodu II.1.1.2.

“

14. V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa v tabuľke v bode 1.3. vypúšťa 3. riadok v znení:

”

Znečisťujúca látka	Metóda merania
amoniak	odmerná titrácia, fotometria, potenciometria

“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1315-32789/2007/Máň/370211606 zo dňa 10. 10. 2007, zmeneného a doplneného rozhodnutiami:

- č. 1280-20275/2009/Máň/370211606/Z1 zo dňa 17. 06. 2009
- č. 7040-31488/2009/Raf /370211606/Z2 zo dňa 02. 10. 2009
- č. 5032-33150/2010/Máň/370211606/Z3 zo dňa 11. 11. 2010
- č. 594-1819/2011/Poj,Máň/370211606/Z4-SP zo dňa 26. 01. 2011
- č. 6397 - 21365/Šim/370211606/Z6 zo dňa 01. 08. 2012
- č. 6117-25201/2012/Poj/370211606/Z5 zo dňa 11. 09. 2012
- č. 940-2514/2013/Máň/370211606/Z8 zo dňa 29. 01. 2013

a ostatné jeho podmienky ostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487

zn. VJ Ekológia/OŽPaOZ/731/2012 zo dňa 07. 09. 2012, doručenej Inšpektorátu dňa 10. 09. 2012 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) body 5. a 8., § 17 ods. 1 zákona o IPKZ 5. a 8. a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie vydané pre prevádzku „*Difénylamín*“. Prevádzkovateľ požiadal o vydanie zmeny povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke, ku ktorej dôjde vyradením zariadenia 1.2.9 *Absorpčná kolóna C 107* z evidencie miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Prevádzkovateľ v súvislosti s uvedenou zmenou požiadal aj o udelenie súhlasu na vydanie zmeny *Súboru TPP a TOO* ev. č. 225 3244 1037 1206 formou *Doplňku č. 1* zo dňa 20. 08. 2012.

K žiadosti bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 € zo dňa 21. 06. 2012 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 %, t.j. z 331,50 € na 165,50 €.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5977-32102/2012/Máň/370211606/Z7 zo dňa 13. 11. 2012 účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej správy o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „*Difénylamín*“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami a zároveň podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 17. 12. 2012. Zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Vzhľadom k tomu, že nešlo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ
- od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ.

Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže podľa § 13 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade v Močenku. V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote sa k žiadosti písomne vyjadril iba Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia. Vo vyjadrení neboli uvedené žiadne námietky ani pripomienky.

Prevádzkovateľ požiadal o vyradenie zariadenia *1.2.9 Absorpčná kolóna C 107* z evidencie miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Svoju žiadosť odôvodnil odporúčaniami meracej skupiny EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice uvedenými v Správe o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií (NH_3) ev. č. 02/479/2010 vykonanom dňa 21. 12. 2010. Meracia skupina v správe uviedla, že počas merania neboli v potrubí za kolónou zistené žiadne rýchlosti odpadového plynu, preto neboli ani vypočítané hmotnostné toky znečisťujúcich látok. Miesto merania nespĺňa podľa názoru meracej skupiny legislatívne podmienky, pretože je situované pred poľným horákom, ktorý slúži na termickú likvidáciu prebytkov čpavku. Namerané hodnoty nereprezentujú skutočný stav, t.z. koncentráciu, ktorá je reálne vypúšťaná do ovzdušia, pretože dochádza k spáleniu vypúšťaných znečisťujúcich látok (oxidácia amoniaku na oxidy dusíka). Uvedený výdych preto meracia skupina navrhla vyradiť z evidencie riadených potrubí a prerokovať problém s orgánom ochrany ovzdušia.

Pri predchádzajúcom meraní vykonanom za kolónou C 107 meracou skupinou EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice dňa 29. 11. 2006 (Správa z merania ev. č. 03/146/2006) bolo preukázané dodržiavanie určeného emisného limitu a v správe neboli uvedené žiadne problémy s prietokom odpadového plynu. Podľa predloženej správy meracie miesto spĺňalo požiadavky platných noriem.

Inšpektorát zaradil zariadenie *1.2.9 Absorpčná kolóna C 107* medzi miesta vypúšťania emisií z prevádzky „*Difenylamín*“ na základe žiadosti prevádzkovateľa predloženej v konaní o vydaní integrovaného povolenia pre jestvujúcu prevádzku. Prevádzkovateľ v tomto konaní navrhol pre uvedené miesto vypúšťania emisný limit pre amoniak v súlade s platnými právnymi predpismi. Uvedené prevádzkovateľ navrhol napriek tomu, že odpadový plyn po vyčistení v kolóne bol už v tom čase privádzaný na poľný horák, kde bol spaľovaný. Účelom poľného horáka bolo podľa údajov žiadosti hlavne bezpečnostné spaľovanie amoniakového odpadového plynu v prípade vzniku nebezpečného stavu v dôsledku poruchy na zariadeniach *Spracovania amoniakového odpadového plynu*. Správy z meraní vykonaných pred vydaním povolenia pre jestvujúcu prevádzku (dňa 10. 10. 2007) predložené Inšpektorátu preukazovali dodržiavanie určeného emisného limitu a nepoukazovali na žiadne problémy s prietokom odpadového plynu v potrubí za kolónou ani na nesprávnosť umiestnenia meracieho miesta.

Inšpektorát požiadal SIŽP, IŽP Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia o posúdenie reprezentatívnosti výsledkov meraní vykonaných EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice (správa z merania ev. č. 02/479/2010) a EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice (správa z merania ev. č. 03/146/2006) a o zaujatie odborného stanoviska k uvedenej problematike. IŽP Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia vo svojom stanovisku doporučil vyradenie miesta vypúšťania *Absorpčná kolóna C 107* z evidencie zdrojov za účelom preukazovania dodržania emisného limitu NH_3 vzhľadom k tomu, že miesto merania nespĺňa požiadavky právnych predpisov, pretože za ním dochádza k znižovaniu množstva vypúšťanej znečisťujúcej látky a tiež z dôvodu, že na bezpečnostno-poistné odvody odpadových plynov sa emisné limity neuplatňujú.

Po preskúmaní predložených podkladov Inšpektorát rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Týmto povolením Inšpektorát udelil aj súhlas na vydanie zmeny *Súboru TPP a TOO* pre zdroj znečisťovania ovzdušia „*Difenylamín*“ formou *Doplňku č. 1* ev. č. 225 3244 1037 1206 vypracovaného dňa 20. 08. 2012. Predložený súbor je vypracovaný v súlade s Vyhláškou MPŽPRR

SR č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konanie **v oblasti ochrany ovzdušia:**


- o udelení súhlasu na zmenu technologického celku patriaceho do kategórie VZZO, ktorej povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší
- o udelení súhlasu na trvalú prevádzku technologického celku patriaceho do kategórie VZZO po vykonanej zmene podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší
- o udelení súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

Inšpektorát v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dal účastníkom konania listom č. 1062-2139/2013/Máň/370211606/Z7 zo dňa 25.01.2013 poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia listu. V určenej lehote sa vyjadril prevádzkovateľ, ktorý žiadal upraviť text dotýkajúci sa odpadových plynov odvádzaných na poľný horák počas normálnej prevádzky. Pripomienka prevádzkovateľa je zapracovaná v 5. bode tohto povolenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa

Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom štátnej správy:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa