


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 6678-34118/2013/Mkš/470760107/Z2

Banská Bystrica 11. 12. 2013



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom **30-12-2013**

Dňa *7.1.2014*

Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2111-22530/47/2007/Mkš/470760107 zo dňa 13. 07. 2007 a č. 345-903/47/2008/Mkš/470760107/Z1-Ú zo dňa 11. 01. 2008 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Chanava - živočíšna výroba“

Chanava, 980 44 Lenartovce

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa Družstvo podielníkov Včelince, Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 057 860.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V úvode výrokovej časti integrovaného povolenia sa ruší text v písm. b/ a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

b/ v oblasti povrchových a podzemných vôd

- vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (pozn.: v súvislosti s realizovanou rekonštrukciou žump);

V časti I., sa ruší text v kapitole A. „Zaradenie prevádzky“, bod č. 2 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie: 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: ošípané nad $30 \text{ kg} \geq 2\,000 \text{ ks}$.

V časti I., sa ruší text v kapitole B. „Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, ods. 2.3, bod č. 2.3.1 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

2.3.1 *Technológia chovu (chovné haly)*

Výrobná činnosť je uskutočňovaná v jednotlivých chovných halách s nasledovnou projektovanou kapacitou: hala č. 2 pre 120 ks vysokoprasných (rodiacich) prasníc, hala č. 3 pre 290-320 ks prasníc a odstavených prasníc, hala č. 5 pre 1200 ks odstavčiat, hala č. 6 pre 240 ks pripustených prasníc, a hala č. 8 (objekt „T500“) pre 1000 ks ošípaných na výkrm (*pozn.: označenie hala č. 2 - 8 je v súlade s prevádzkovým poriadkom*). Vstup techniky, zamestnancov do chovných priestorov, technológia kŕmenia, teplotný a hygienický režim, veterinárne úkony a iné (napr. organizácia odstavu, liečebný plán) je podrobne upravený v „Prevádzkovom poriadku, živočíšna výroba - chov ošípaných, 20. 12. 2012“.

V časti I., sa v kapitole B. „Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, v ods. 2.3, dopĺňa nový bod č. 2.3.4 s novým textom v nasledovnom znení:

2.3.4 *Monitorovanie úrovne kontaminácie podzemných vôd*

Prevádzkovateľ na základe hydrogeologického prieskumu (Monitorovací systém podzemných vôd, august 2007) za účelom monitorovania úrovne kontaminácie podzemných vôd v areáli prevádzky vybudoval 6 ks monitorovacích vrtov (pozn. referenčné vrty - CHMh 1, CHMch 1 a indikačné vrty CHMh 2-3 a CHMch 2-3) s ich lokalizáciou podmienenou smerom prúdenia podzemných vôd v zmysle vyššie uvedeného prieskumu.

V časti I., sa ruší text v kapitole B. „Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, v ods. 2.5, bod č. 2.5.2 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

2.5.2 Žumpy pre tekuté exkrementy hospodárskych zvierat

Exkrementy hospodárskych zvierat s podielom tekutej a pevnej zložky (hnojovica) a voda zo sanitácie (čistenie hál) je vedená z hnojných kanálov (súčasť chovných priestorov) kanalizačnými prípojkami z haly č. 2 a haly č. 3 do žumpy č. 4 o objeme 50 m³, z haly č. 5 do žumpy č. 7/1 o objeme 50 m³, z haly č. 6 do žumpy č. 7/2 o objeme 50 m³. Hnojovica a voda zo sanitácie hál zo žump č. 4 a č. 7/1, 2 (pozn.: označenie žump podľa „Prevádzkovo organizačného poriadku chovu ošípaných“) umiestnených pri chovných halách je odvážaná dopravnými prostriedkami prevádzkovateľa a zneškodňovaná v novovybudovanej hnojnnej koncovke v hospodárskom stredisku Rumince (pozn.: nie je predmetom tohto integrovaného povolenia). Žumpy spĺňajú všeobecné technické požiadavky na prevádzkovanie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany vôd.

V časti I., sa v kapitole B. „Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, v ods. 2.5, dopĺňa nový bod č. 2.5.4 s novým textom v nasledovnom znení:

2.5.4 Kontrolný systém na zisťovanie prípadných únikov škodlivých látok zo žump

Prevádzkovateľ vybudoval (pozn. v zmysle realizačného projektu „Rekonštrukcia žump na stredisku Chanava“, jún 2009) a prevádzkuje kontrolný systém včasného zistenia únikov škodlivých látok zo žump tvoriacim so žumpami jeden konštrukčný celok. Kontrolný systém každej zo žump je vytvorený z flexibilnej drenáže uloženej v úrovni základovej dosky opatrenej ochrannou geotextíliou a s odizolovaním vonkajšej strany certifikovanou fóliou po obvodovom plášti žumpy vyvedenou nad obsyp žumpy. Flexibilná drenáž je vyspádovaná smerom k odberným miestam opatreným „T“ kusom s napojením na kontrolnú šachtu z PVC (pozn. 2 ks pre každú žumpu) ukončenú uzamykateľným krytom. Vo vnútri kontrolnej šachty je osadená plastová nádoba s tiahlom umožňujúcim kontrolu prípadných únikov škodlivých látok zo žump.

V časti II., sa v kapitole A. v ods. „2. Podmienky pre dobu prevádzkovania“, dopĺňa nový bod č. 2.3 s novým textom v nasledovnom znení:

- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania žump (uvedené v kap. I., časť B., ods. 2.5 bod č. 2.5.2):
- vykonávať opatrenia zamedzujúce prítoku zrážkových vôd do žump;
 - preukázateľne prevádzkovať kontrolný systém na zisťovanie prípadných únikov škodlivých látok zo žump (kontrolné šachty žump) so záznamom zistení v prevádzkovej evidencii;
 - vykonávať kontrolu prípadných únikov škodlivých látok zo žump v kontrolných šachtách žump s početnosťou 1 x za dva týždne;
 - viest' záznamy o vývoze obsahu žump v prevádzkovej evidencii.

V časti II., sa ruší text v kapitole A., v bode č. 4.3 písm a/ a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný:

a/ vykonať skúšku tesnosti žump č. 4 a č. 7/1,2 (pozn.: označenie žump podľa „Prevádzkovo organizačného poriadku chovu ošípaných“) a súvisiacich potrubí:

1. po ich rekonštrukcii alebo oprave;
2. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok;

V časti II., sa ruší text v kapitole A., v bode č. 4.3 písm d/ a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

d/ vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach podľa bodu a/, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné (žumpy), raz za desať rokov alebo v skrátenej lehote v zmysle doporučení z protokolov o vykonaní kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti (pozn.: v protokole o vykonaní kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti musí byť uvedený prípadný dôvod skrátenia lehoty nasledujúcej kontroly) a podľa výsledku vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

V časti II., sa v kapitole C. „Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“, dopĺňa nový bod č. 3 s novým textom v nasledovnom znení:

3. Prevádzkovateľ je povinný skladovať maštalný hnoj v hnojisku (pozn. objekt č. 9 podľa „Prevádzkovo organizačného poriadku chovu ošípaných“) technicky a technologicky zodpovedajúcim „Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe“ a s vytvorenou dostatočnou skladovacou kapacitou (m^3) presahujúcou objem produkcie maštalného hnoja z prevádzky v čase, keď je jeho aplikácia na poľnohospodársku pôdu zakázaná.

V časti II., sa v kapitole I. „Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“, ruší názov ods. č. 2. „Kontrola splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku“ a nahrádza sa s novým názvom v nasledovnom znení:

2. **Kontrola splaškových odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku, podzemných vôd a únikov škodlivých látok zo žump**

V časti II., sa v kapitole I. „Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“, v ods. 2., dopĺňajú nové body č. 2.3, 2.4 a 2.5 s novým textom v nasledovnom znení:

- 2.3 Monitorovanie znečistenia podzemných vôd

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť z monitorovacích vrtov (referenčné vrty - CHMh 1, CHMch 1 a indikačné vrty CHMh 2-3 a CHMch 2-3):

- a) 1 x štvrťročne meranie hladiny podzemnej vody;
- b) 2 x ročne (pozn. začiatok jarného a jesenného obdobia), analýzu ukazovateľov znečistenia podzemnej vody v rozsahu pH, vodivosť, $ChSK_{Mn}$, RL_{105} , NO_3^- , NH_4^+ , NEL_{16} .

- 2.4 Monitorovanie únikov škodlivých látok zo žump

Prevádzkovateľ je povinný v prípade objavenia sa tekutiny v ktorejkoľvek kontrolnej šachte (pozn.: časť I., kap. B., ods. 2.5, bod č. 2.5.4) zabezpečiť jej organoleptické hodnotenie a diagnostiku na prítomnosť NH_3 (indikačné papieriky, indikačné roztoky);

- 2.5 Podmienky monitorovania

Prevádzkovateľ je povinný:

- a) zjednotiť u všetkých monitorovacích objektoch podzemných vôd (pozn. referenčné vrty - CHMh 1, CHMch 1 a indikačné vrty CHMh 2-3 a CHMch 2-3) početnosť a dobu odberu vzoriek;
- b) zaznamenať dátum odberu v prevádzkovom denníku;
- c) vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - privalových dažďov, nárazového topenia snehu, havárie alebo technickej poruchy objektu alebo zariadenia;
- d) vykonávať laboratórne rozbor prostredníctvom laboratórií uvedených vo Vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a techniky pre výkon merania; odporúčané metódy stanovenia hodnôt ukazovateľov znečistenia musia vychádzať zo všeobecne platných právnych predpisov;
- e) zabezpečovať monitoring prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov a záverov navrhnuť v prípade potreby doplnenie, resp. zúženie monitoringu a tiež v prípade potreby navrhnuť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
- f) bezodkladne predkladať zhodnotenie monitoringu inšpekcii.

V časti II., sa v kapitole F. „Opatrenia na predchádzanie havárii a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“, dopĺňa nový body č. 10 s novým textom v nasledovnom znení:

10. V prípade indikácie tekutiny v kontrolnej šachte žump a po vykonaní jej hodnotenia (pozn. časť II., kap., I., ods. 2., bod č. 2.4) s pozitívnym výsledkom je prevádzkovateľ povinný:
 - a) ihneď prijať nápravné opatrenia vedúce k odstráneniu nedostatkov;
 - b) písomne informovať inšpekciu o vzniknutom stave a spôsobe jeho riešenia s určením lehôt realizácie opatrení;
 - c) po oprave alebo rekonštrukcii žump zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti v zmysle podmienok uvedených v časti II., v kap. A., v bode č. 4.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Chanava - živočíšna výroba“, Chanava, prevádzkovateľa Družstvo podielníkov Včelince, Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b), bod č. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Chanava - živočíšna výroba“, Chanava, 980 44 Lenartovce“, prevádzkovateľa Družstvo podielníkov Včelince, Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota.

Prevádzkovateľ doložil v zmysle § 7 ods. 2 písm. h) zákona o IPKZ ku žiadosti doklad o zaplatení správneho poplatku (pozn. uhradené dňa 15. 10. 2013). Výška správneho poplatku za podanie žiadosti o zmenu povolenia je podľa zákona o IPKZ, Čl. II a Položky 171a písm. c) v časti X. Životné prostredie, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 500,- eur. Podľa Splnomocnenia bod č. 1 k položke 171a bol poplatok na základe rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky a zmeny v nej znížený o 50% t.j. na sumu 250,- eur.

Správne konanie sa začalo v zmysle ustanovení správneho zákona dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil oznámením č. 6678-28269/47/2013/Mkš zo dňa 22. 10. 2013 účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určil 15 dňovú lehotu na vyjadrenie. V stanovenej lehote zaslal Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasné stanovisko s uplatnením podmienok, ktoré boli zohľadnené vo výrokovvej časti zmeny integrovaného povolenia (písm. b/), v kap. II., časť A., ods. 2., bod č. 2.3 zmeny integrovaného povolenia.

Predmetom konania vo veci zmeny integrovaného povolenia je v rámci udeleného súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. b), bod č. 3 zákona o IPKZ integrovaným povolením na zmenu zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd aktualizácia opisu zariadení prevádzky v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) v spojitosti s realizovaným opatrením na prevenciu znečisťovania určeným v časti II., kap. C bod č. 2 integrovaného povolenia realizovanou rekonštrukciou žump slúžiacich na sústreďovanie exkrementov hospodárskych zvierat s podielom tekutej a pevnej zložky (hnojovica) a vody zo sanitácie (čistenia hál) s kontrolným systémom únikov nebezpečných látok tvoriacim so žumpou jeden konštrukčný celok neovplyvniteľný iným prostredím iba žumpou a taktiež v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. k) určenie požiadaviek na monitorovanie s prihladnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v prevádzke v zmysle záverov a odporúčení spracovanej záverečnej správy „Monitorovací systém podzemných vôd, august 2007“.

Nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a obce, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám na podanie prihlášky s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a ústneho pojednávania. Zároveň inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania

na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef R a t i c a
riaditeľ inšpekcie

Doručuje sa:

Družstvo podielníkov Včelince, Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota