


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 7304-35088/2013/Jed/470320207/Z8-K

Banská Bystrica, 31.12.2013



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 31.12.2013
Dňa 31.12.2013 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona, a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1990-34040/2007/Pol/470630107 zo dňa 23.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Pigagro s.r.o., farma Domafala“

(ďalej len „prevádzka“) Jesenského 514, 980 02 Jesenské

prevádzkovateľ:

Obchodné meno:

Pigagro, s.r.o.

Sídlo:

Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec

Identifikačné číslo organizácie:

36 046 272

Inšpekcia dopĺňa integrované povolenie nasledovne:


a) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 82 stavebného zákona inšpekcia

**v oblasti stavebného konania
p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y**

„Ošipáreň Domafala“

SO OŠIPÁREŇ, KOTOLŇA, SPOJOVACIA CHODBA

PS Ustajnenie, kŕmenie, napájanie, odstraňovanie hnoja a vetranie objektu



stavebník:	Pigagro, s.r.o., Jesenského 514, 980 02 Jesenské
projektant:	STAVOMAT – Ing. Barnabáš Maté, Trhové námestie 6, 979 01 Rimavská sobota
projektová dokumentácia:	vypracovaná vo februári 2008
v katastrálnom území:	Jesenské
umiestnenom na parc. č.:	924/175, 924/176 registra „C“ (zastavané plochy a nádvorja)
charakter stavby:	1271 – nebytové poľnohospodárske budovy

Stavba „Ošipáreň Domafala“ bola zrealizovaná na základe zmeny č. 1 integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo povolenie na uskutočnenie predmetných stavieb, vydané rozhodnutím č. 5075/39778/2008/Kri,Pol/470320207Z1 zo dňa 09.12.2008.

Pre užívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
5. Prípadné zmeny technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia môžu byť realizované len po predchádzajúcom schválení orgánom ochrany ovzdušia, resp. integrovaným povolením.
6. Pri užívaní stavby dbať, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby práce na ukončení vonkajších omietok a terénnych úprav okolia stavby boli zrealizované do 30.06.2014.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. V celom priestore stavby nie je vykonané bezpečnostné značenie priestorov (komunikačné prechody a pod.), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006

- Z. z. o BOZP v nadväznosti na NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
2. Tlačidlo bezpečnostného vypínania elektroinštalácie plynového zariadenia kotolne pri vstupe do kotolne nie je označené tabuľkou s príslušným pokynom „Vypni v nebezpečenstve!“, čo je porušením § 13 ods. 6 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 38 STN 07 0703:1985, čl. 464.1 STN 33 2000-4-46:2004, STN 01 8012-2:2000 Príloha A.
 3. Je poškodené otváranie vstupných dvier kotolne (kľučka), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 4. Vstupné dvere do kotolne nie sú vybavené samozatváracím zariadením, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 29 STN 07 0703:1985.
 5. V plynovej kotolni nie je prevedený zvod od poistného ventilu pri expanzných nádobách (k podlahe) proti rozstreku vody, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 6. Expanzomaty Reflex (2 x objem 200 l) v kotolni nie sú uchytené o podlahu, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 157 STN 69 0012:1984.
 7. Plynová kotolňa nie je vybavená predpísanou výbavou (miestny prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, lekárnička 1. pomoci, penotvorný roztok, štetec, ručná baterka, detekčné trubičky CO), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a projektovej dokumentácie /PD/ nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 167 STN 07 0703:1985.
 8. V kotolni nie sú vyvesené schémy plynu a ústredného kúrenia, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8.1.3 STN EN 1775:2008, čl. 3.1, 3.5 STN EN 12170:2003 a čl. 23 STN 06 0830:1988.
 9. Potrubné rozvody ÚK v kotolni nie sú označené bezpečnostným značením (farebné značenie, smer toku), čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 10. Obsluha kotolne nebola oboznámená s miestnym prevádzkovým poriadkom kotolne, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 11. Neboli vykonané skúšky ústredného kúrenia /skúška vodotesnosti, tlaková skúška, prevádzkové skúšky/, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3, 5.4, 5.8 STN EN 14336:2005.

Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Ostatné podmienky integrovaného č. 1990-34040/2007/Pol/470630107 zo dňa 23.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2007, v znení neskorších zmien pre prevádzku „**Pigagro s.r.o., farma Domafala**“, prevádzkovateľa **PIGAGRO, s.r.o.**, Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO 36 046 272, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona, a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 8 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa **PIGAGRO, s.r.o.**, Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO 36 046 272, doručenej inšpekcii dňa 14.08.2013.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 7 zákona o IPKZ a § 79 ods. 2 stavebného zákona, prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- €. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny č. 8 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ konanie o vydanie kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie stavby „Ošipáreň Domafala“ v objekte prevádzky „Pigagro s.r.o., farma Domafala“, na pozemkoch parc. č. 924/175, 924/176 v katastrálnom území Jesenské.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia zverejnila žiadosť na internetovej stránke inšpekcie a upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatnej zmeny povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ a § 80 stavebného zákona oznámila listom č. 7304-32324/47/2013/Jed zo dňa 28.11.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, určila lehotu na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.12.2013.

Stavebník v kolaudačnom konaní predložil súhlasné stanovisko OR HaZZ v Rimavskej Sobote č. ORHZ-RSI-676/2013 zo dňa 02.12.2013, záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote č. A/2013/02154 zo dňa 05.12.2013 a súhlasný záväzný posudok RVPS Rimavská Sobota č. 2013/1968 zo dňa 02.12.2013. Ďalej z dotknutých orgánov k užívaniu stavby zaslal Inšpektorát práce v Banskej Bystrici svoje záväzné

stanovisko č. IBB-13238/2013-2.2/18 zo dňa 30.12.2013 a inšpekcia ho zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom. Súhlas na trvalé užívanie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia udelil Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie Rimavská Sobota pod číslom Z/2013/00158-Ad zo dňa 27.11.2013.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef R a t i c a
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
2. Pigagro, s.r.o., Jesenského 514, 980 02 Jesenské
3. Obecný úrad Jesenské, Sobotská 10, 980 02 Jesenské

Dotknutým orgánom:

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
6. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie:

7. Ing. Barnabáš Maté – STAVOMAT, Trhové námestie 6, 979 01 Rimavská sobota (HIP)
8. EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava