


Povinný

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 1138-17049/2014/Imr/370211506/Z22-SP

Nitra 11. 06. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 01.07.2014

Dňa: 01.04.2014 Podpis: *[Signature]*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa zn. VJ Ekológia/OŽPaOZ/212/2013 zo dňa 01. 03. 2013 doručenej Inšpektorátu dňa 04. 03. 2013 a konaní vykonaných podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8, podľa § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 11. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28. 05. 2009
- č.: 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18. 06. 2009
- č.: 1498-36863/2009/Goc,Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13. 11. 2009
- č.: 1080-33987/2010/Goc,Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010

- č.: 1168-8212/2011/Poj,Goc/370211506/Z10-SP zo dňa 18. 03. 2011
 - č.: 1156-13104/2011/Šim/370211506/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2011
 - č.: 4660-16790/2011/Poj/370211506/Z12 zo dňa 07. 06. 2011
 - č.: 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15. 12. 2011
 - č.: 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13. 01. 2012
 - č.: 154-837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13. 01. 2012
 - č.: 4642-14841/2012/Šim/370211506/Z17-SP zo dňa 25. 05. 2012
 - č.: 6115-25207/2012/Poj/370211506/Z18 zo dňa 11. 09. 2012
 - č.: 8179-33847/2012/Goc/370211506/Z19 zo dňa 27. 11. 2012
 - č.: 726-1724/2013/Poj/370211506/Z20 zo dňa 13. 02. 2013
 - č.: 543-5709/2013/Poj/370211506/Z21 zo dňa 27. 02. 2013
 - č.: 3079-14924/2013/Goc/370211506/Z23 zo dňa 05. 06. 2013
 - č.: 3089-26019/2013/Poj/370211506/Z25-SP zo dňa 02. 10. 2013
 - č.: 4840-29481/2013/Poj/370211506/Z26-KR zo dňa 04. 11. 2013
 - č.: 3083-32550/2013/Goc/370211506/Z24 zo dňa 25. 11. 2013
 - č.: 370-1465/2014/Jak/370211506/Z27-KR zo dňa 16. 01. 2014
 - č.: 292-5169/2014/Poj/370211506/Z29 zo dňa 17. 02. 2014
 - č.: 1005-28195/2014/Jak/370211506/Z28-KR zo dňa 06. 03. 2014
 - č. 766-10628/2014/Sza,Jak/370211506/Z30-SP zo dňa 03. 04. 2014
 - č. 2-12326/2014/Med/370211506/Z31 zo dňa 22. 04. 2014
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Dusantox a ČOV“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

- 4.1.b) Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok – organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice**
- 4.1.d) Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok – organické zlúčeniny obsahujúce dusík, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, izokyanatany,**

ktorej prevádzkovateľom je Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 nasledovne:

1. *V povolení sa do časti „Súčasťou integrovaného povolenia je konanie podľa § 8 zákona IPKZ:“ za odsek bc) vkladajú nasledovné odseky bd) až be) s textom:*

„bd) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 10 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – **určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania**
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – **udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) pre zdroj znečisťovania ovzdušia 1.1. Dusantox (ev. č. 225 3245 1036 1206, vypracovaný dňa 25. 01. 2013) a udelenie súhlasu na zmenu súboru**

technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) pre zdroj znečisťovania ovzdušia **1.31. Alkylačná linka** (ev. č. 225 3245 1042 1206, vypracovaný dňa 01. 03. 2013)

be) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **mení charakter stavby „Výroba cyklohexalamínu na linke IPPD“ zo stavby dočasnej na trvalú vo výrobnom objekte č. 44-15** v rozsahu:

G.1 PS-02.2 Prefukovanie technologických trás redukovaným nízkotlakovým dusíkom

G.1.1 Strojnotechnologická časť

G.2 PS-02.3 Riešenie odplynov z prevádzkových zásobníkov

G.2.1 Strojnotechnologická časť

G.2.2 Meranie a regulácia

G.3 PS-02.4 Likvidácia čpavkových odplynov

G.3.1 Strojnotechnologická časť

G.3.2 Meranie a regulácia

G.4 PS-02.5 Protimrazové opatrenia

G.4.1 Strojnotechnologická časť

G.5 PS-02.6 Výmena barometrickej nohy

G.5.1 Strojnotechnologická časť

v katastrálnom území: **Močenok**

na pozemkoch par. č. : **6040/459 – reg „C“ – podľa LV č. 841 čiastočný**

účel stavby: **inžinierska stavba – komplexná priemyselná stavba – stavba chemických zariadení**

charakter stavby: **trvalá.**

Popis zrealizovanej stavby:

G.1 PS-02.2 Prefukovanie technologických trás redukovaným nízkotlakovým dusíkom

Redukovaný dusík z trasy 09/1 602 DN25 N CFA, ktorý slúži na prefukovanie trasy cyklohexylamínu do železničnej cisterny, sa využíva na prefukovanie jednotlivých potrubných trás výtlakov a saní čerpadiel. Týmto riešením je zabezpečené aj pri demontážach, aby obsluha, alebo údržba neprišla do styku s parami cyklohexylamínu.

G.2 PS-02.3 Riešenie odplynov z prevádzkových zásobníkov

Odplyny z prevádzkových zásobníkov sú privedené do chladiča E 630, kde sú ochladzované metanolom a následne odvádzané do ničiacej (absorpčnej) kolóny C 825, v ktorej sú preprané filtrovanou vodou a následne vypúšťané do atmosféry.

G.3 PS-02.4 Likvidácia čpavkových odplynov

Odplyny vystupujúce z rohových protidetonačných poistných armatúr prevádzkových zásobníkov H 524, H 621 a H 521 sú v chladiči E 630 ochladzované a sú pred výstupom do atmosféry prané filtrovanou vodou v absorpčnej kolóne C 825 umiestnenej na podlaží +19,70 m. Absorpčná kolóna je upevnená na oceľovom stojane, ktorý je kotvený do betónovej podlahy na úrovni +19,70 m. Preprané odplyny z kolóny vystupujú do ovzdušia cez rohovú protidetonačnú poistnú armatúru DN100. Na absorpčnej kolóne je umiestnené diaľkové meranie tlakovej diferencie a na odľuku pod prívodom N₂ odberné miesto pre autorizované meranie emisií.

G.4 PS-02.5 Protimrazové opatrenia

Protimrazové opatrenia spočívajú v úprave parných obohrevov potrubných rozvodov dopravujúcich technologické médiá, vo vytvorení nových parných obohrevov pre technologické médiá a vytvorení nových rozdeľovačov pary a zberačov kondenzátu pri výrobe cyklohexylamínu na linke IPPD.

G.5 PS-02.6 Výmena barometrickej nohy

Barometrická noha spája kondenzátor E 627 s barometrickým uzáverom H 626 pre C 623. Kondenzátor E 627 je umiestnený na podlaží +19,75 m. Barometrický uzáver H 626 je umiestnený na podlaží +6,35 m. Výmena barometrickej nohy spočíva vo výmene existujúcej dvojplášťovej trasy za trasu s parným obohrevom.

Predmetná stavba ako prevádzkový pokus bola realizovaná na základe stavebného povolenia č. S/2011/2374-2 zo dňa 31. 01. 2012 vydaného Obcou Močenok a jej užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. 2013/250-2 zo dňa 15. 04. 2013. Ďalším rozhodnutím č. S/2012/937-2 zo dňa 29. 06. 2012 vydaného Obcou Močenok bola táto stavba povolená na dočasné užívanie do 31. 12. 2013. Rozhodnutím č. S/2012/1546-2 zo dňa 30. 11. 2012 vydaného obcou Močenok sa mení výrok stavebného povolenia a rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku do 30. 06. 2013.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydal záverečné stanovisko č. 7566/2011 - 3.4/ml zo dňa 12. 12. 2011, v ktorom odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti, nakoľko táto nebude mať závažný vplyv na životné prostredie.“

2. V úvodnej časti sa nasledujúci text v znení:

„Prevádzka je umiestnená:

v k. ú.: Močenok

na p. č.: 6040/1, 6040/10, 6040/11, 6040/12, 6040/13, 6040/14, 6040/15, 6040/16, 6040/17, 6040/18, 6040/19, 6040/20, 6040/204, 6040/314, 6040/315, 6040/318, 6040/324, 6040/325, 6040/327, 6040/328, 6040/329, 6040/388, 6040/391, 6040/392, 6040/393, 6040/394, 6040/395, 6040/396, 6040/397, 6040/416, 6040/419, 6040/449, 6040/459, 6040/467, 6040/482, 6040/497“

doplňa novým textom v znení:

„na p. č.: 6040/458, 6040/22, 6040/23, 6040/30“

3. *Nasledujúci text v znení:*

„Prevádzka je umiestnená:

v k. ú.: Trnovec nad Váhom

na p. č.: 1393/4, 1399/2, 1572/2, 1572/4, 1572/5, 1572/6, 1572/7, 1572/8, 1572/9, 1572/10, 1572/11, 1572/12, 1572/13, 1572/14, 1572/15, 1572/16, 1572/18, 1579/2, 1579/6, 1579/7, 1579/8, 1579/9, 1579/10, 1579/15, 1579/94, 1579/135“

sa dopĺňa novým textom v znení:

„na p. č.: 1579/12“

4. *V časti „I.B.1. Charakteristika prevádzky“ sa nasledovný text v znení:*

„Projektovaná kapacita výroby je pre jednotlivé časti prevádzky nasledovná:

PADA (4-ADFA)	18 000 t.r ⁻¹
Dusantox PPD (IPPD + 6PPD)	25 000 t.r ⁻¹
Dusantox – 86	1 100 t.r ⁻¹
Dusantox L	1 000 t.r ⁻¹
MIBK	800 t.r ⁻¹
Finalizácia Dusantoxov	28 000 t.r ⁻¹
Výroba a regenerácia Pd/C katalyzátora	60 t.r ⁻¹ “

dopĺňa novým textom v znení:

„výroba cyklohexylamínu 6 000 t.rok⁻¹“

5. *V časti „I.B.2. Opis prevádzky“ sa za vetou v znení:*

„objekt 44-15 Alkylačná linka IPPD, Therminolová kotolňa, SHZ – Dusantox IPPD“

vsádza nová veta v znení:

„objekt 44-17	Sklad pevných surovín, pomocných látok, obalov a výrobkov (Therminol 66, katalyzátory, filtračná kremelina, obalové materiály)
objekt 34-76	VKJ INNA – Stáčanie kvapalných surovín
objekt 34-77	VKJ INNA – Sklad kvapalných surovín “

6. *V časti „I.B.2. Opis prevádzky“ sa nasledujúci odsek v znení:*

„3. Alkylačná linka IPPD – Dusantox IPPD sa vyrába alkyláciou 4-ADFA s acetónom. Výrobný proces spočíva vo vlastnej alkylácii, spracovaní alkylátu filtráciou, rektifikáciou

Dusantoxu z alkylátu (vo forme taveniny) a v regenerácii acetónu a izopropanolu (vedľajší produkt pri výrobe Dusantoxu IPPD).“

doplňa novým textom v znení:

„Po realizácii stavby „Výroba cyklohexylamínu na linke IPPD“ sa vyrába cyklohexylamín hydrogenáciou anilínu vodíkom na Ru katalyzátore.“

7. V časti „**I.B.2. Opis prevádzky – Vstupy do prevádzky**“ sa nasledujúci odsek:

„*Suroviny:* difenylamín technický, amoniak plyný, kyselina sírová, dusitan sodný, kyslík, acetón, α -metylstyrén (AMST), metylizobutanol (MIBOL), zemný plyn.“

doplňa novým textom v znení:

„anilín.“

8. V časti „**I.B.2. Opis prevádzky – Vstupy do prevádzky**“ sa nasledujúci odsek:

„*Pomocné látky:* amoniak kvapalný technický, hydroxid sodný technický, toluén lakársky, chlorovodík plyný, vodík čistý, metanol, Pd/C katalyzátor, Pt-Rh sitá, kyslík, fosforečnan sodný, siričitan sodný, čpavková voda 25 %, filtračná kremelina, alkylačný katalyzátor meďnatý, kyselina octová, vysokovriace teplonosiče na báze aromatických uhlíkovodíkov, etylénglykol, Marlotherm SH, Marlotherm LH, katalyzátor na báze bentonitu, katalyzátor Raney Ni, oleje a plastické mazivá, vzduch, dusík, chlorid paládnatý, formaldehyd technický, uhličitan sodný kalcinovaný, kyselina chlorovodíková čistá, kyselina chlorovodíková technická, chlórnan sodný, 2-merkaptobenzotiazol, triglycerid kyseliny olejovej (oleín), aktívne uhlie, železné piliny, oxid uhličitý, polyelektrolyt (vysokomolekulárny flokulant), chlorid železitý, chlorid železnatý, kyselina chlorovodíková (odpadová HCl z cechu DINNA), katalyzátor na báze kobaltu a molybdénu, katalyzátor na báze oxidu zinočnatého, katalyzátor na báze niklu, katalyzátor na báze železa, adsorbent na báze oxidu hlinitého, adsorbent na báze aktívneho uhlia, adsorbent na báze aluminosilikátu, kyselina fosforečná, síran železitý, vápenný hydrát, kyselina dusičná 60 %, kyselina dusičná zriedená 8,5 %, polyelektrolyt ZETAG 7633, repkový olej (odpeňovač), silikagél technický, kremičitý piesok D2/4, slabokyslý katex LEWATIT CNP 80, silnokyslý katex LEWATIT SP 112, obalové materiály (sudy, vrecia, kartóny, fólie, vaky, hárky lepenkové, palety), motorová nafta.“

doplňa novým textom v znení:

„katalyzátor s obsahom ruténia na nosiči oxidu hlinitého.“

9. V časti „**I.B.2. Opis prevádzky – Výstupy do prevádzky**“ sa nasledujúci odsek:

„*Výrobky:* N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenyléndiamín (Dusantox 6PPD), N-izopropyl-N'-fenyl-p-fenyléndiamín (Dusantox IPPD), 4,4'-bis(α,α' -dimetylbenzyl)-difenyldiamín (Dusantox – 86), Dusantox L (zmes Dusantoxu 6PPD a jeho kumylovaných derivátov), 2-propanol (izopropylalkohol, IPOL).“

„cyklohexylamín technický.“

10. V časti „I.B.2. Opis prevádzky – Výstupy do prevádzky“ sa nasledujúci odsek:

„Medziprodukty: oxidy dusíka, 4-amino-difenylamín (p-amino-difenylamín, 4-ADFA, PADA), N-nitrózo-difenylamín (N-NODFA), metylizobutylketón (MIBK), konverzný plyn, technologický vodík.“

dopĺňa novým textom v znení:

„dicyklohexylamín technický (DCHA).“

11. V časti „I.B.2. Opis prevádzky – Výstupy do prevádzky“ sa nasledujúci odsek:

„Emisie do ovzdušia: tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík, metylizobutylketón, α -metylstyrén, anilín, toluén, benzén, acetón, alkylalkoholy (metylizobutanol, metanol, izopropylalkohol – časť „Dusantox“, alkylalkoholy všeobecne – časť „ČOV“), chlór, anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl.“

dopĺňa novým textom v znení:

„dicyklohexylamín, cyklohexylamín, amoniak.“

12. V časti „I.B.2. Opis prevádzky – Emisie znečisťujúcich látok sú z povolenanej prevádzky odvádzané z nasledovných miest vypúšťania“ sa tabuľka „Emisie do ovzdušia“ dopĺňa o nasledovné riadky:

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania
1.1.13	Zásobník H 550 501**	anilín	odvod dusíkového uzáveru 13,5 m/0,1 m
1.1.17	Zásobník H 550 505**	anilín	odvod dusíkového uzáveru 13,5 m/0,1 m
1.1.28	Zásobník H 1201 B	DCHA	dýchanie zásobníka
1.1.29	Zásobník H 550 509	CHA	dýchanie zásobníka
1.31.4	Absorpčná kolóna C 825*	CHA, NH ₃	typ: výdych výška: 19,7 m priemer: 0,13 m

13. V časti „I.B.2. Opis prevádzky – Emisie znečisťujúcich látok sú z povolenanej prevádzky odvádzané z nasledovných miest vypúšťania“ sa pod tabuľku „Emisie do ovzdušia“ časť „Vysvetlivky“ dopĺňa novým textom v znení:

„DCHA – dicyklohexylamín, CHA – cyklohexylamín, NH₃ – amoniak

* - miesto vypúšťania č. 1.31.4 Absorpčná kolóna C 825 vzniklo po realizácii stavby „Výroba cyklohexylamínu na linke IPPD“ spojením výduchov do atmosféry: kondenzátor E 630 a kondenzátor E 528 do spoločného výduchu

** - spoločné miesto vypúšťania emisií pre prevádzku Difenylnamín aj pre výrobu cyklohexylamín“

14. V celom rozhodnutí sa číslo miesta vypúšťania „1.1.27 Kondenzátor E 528“ nahrádza číslom miesta vypúšťania „1.31.3 Kondenzátor E 528“.

15. V časti „I.B.2. Opis prevádzky – Emisie znečisťujúcich látok sú z povolovanej prevádzky odvádzané z nasledovných miest vypúšťania“ sa tabuľka „Množstvo emisií znečisťujúcich látky vznikajúcich pri prevádzke je pred ich vypustením do vonkajšieho ovzdušia znižované v nasledovných odlučovacích zariadeniach“ dopĺňa o nasledovné riadky:

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Odlučovacie zariadenie	Napojené zariadenia
1.1.13	Zásobník H 550 501	filter s aktívnym uhlím	-
1.1.17	Zásobník H 550 505	filter s aktívnym uhlím	-
1.1.28	Zásobník H 1201 B	filter s aktívnym uhlím	-
1.1.29	Zásobník H 550 509	bez odlučovacieho zariadenia	-
1.31.4	Absorpčná kolóna C 825	Absorpčná kolóna C 825	Kondenzátor E 528 Kondenzátor E 630

16. V časti „I.B.2. Opis prevádzky“ sa nasledujúci text v znení:

„Pri výrobe Dusantoxu 6PPD na linke Dusantoxu IPPD dôjde k málo významnému nárastu množstva priemyselných odpadových vôd vznikajúcich v prevádzke, vo vznikajúcich odpadových vodách sa nebudú nachádzať nové znečisťujúce látky, zmení sa len ich vzájomný pomer v závislosti od vyrábaného produktu. Nebudú sa používať nové suroviny, vyrábať nové výrobky ani medziprodukty a nebudú vznikať nové druhy odpadov.“

dopĺňa novým textom v znení:

„V objekte 44-15 sa nachádza výroba Dusantoxu IPPD, ktorá bola upravená pre potreby výroby. Došlo k úprave technológie tak, aby bolo možné na Alkylačnej linke IPPD vyrábať cyklohexylamín dehydrogenáciou anilínu vodíkom na Ru katalyzátore. Projektová kapacita výroby cyklohexylamínu bude 6 000 t.rok⁻¹. Touto výrobnou činnosťou nebudú vznikať nové druhy odpadov.“

17. V časti „II.B.1.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke“ sa tabuľka dopĺňa o nasledovné riadky:

Číslo miesta vypúšťania	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit	
			hmotnostný tok [g.h ⁻¹]	koncentrácia [mg.m ⁻³]
1.1.13	Zásobník H 550 501	Anilín	Emisný limit sa neuplatňuje	
1.1.17	Zásobník H 550 505	Anilín	Emisný limit sa neuplatňuje	
1.1.28	Zásobník H 1201 B	dicyklohexylamín	Emisný limit sa neuplatňuje	
1.1.29	Zásobník H 550 509	cyklohexylamín	Emisný limit sa neuplatňuje	
1.31.4	Absorpčná kolóna C 825	NH ₃	200 g/h	30 mg.m ⁻³
		CHA	100 g/h	20 mg.m ⁻³

18. V časti „II.I.1.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu“ sa tabuľka dopĺňa o nasledovné riadky:

Číslo miesta vypúšťania	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
1.1.13	Zásobník H 550 501	Anilín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie
1.1.17	Zásobník H 550 505	Anilín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie
1.1.28	Zásobník H 1201 B	dicyklohexylamín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie
1.1.29	Zásobník H 550 509	cyklohexylamín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie
1.31.4	Absorpčná kolóna C 825	NH ₃	Meranie v intervale podľa bodu II.I.1.2
		CHA	Meranie v intervale podľa bodu II.I.1.2

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a ostatné jeho podmienky o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 zn. VJ Ekológia/OŽPaOZ/212/2013 zo dňa 01. 03. 2013 doručenej Inšpektorátu dňa 04. 03. 2013 a na základe konaní vykonaných podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8, podľa § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a podľa správneho zákona mení integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007, právoplatné dňa 15. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov pre prevádzku „Dusantox a ČOV“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia v súvislosti so zmenou charakteru stavby „**Výroba cyklohexylamínu na linke IPPD**“ zo stavby dočasnej na trvalú a z dôvodu určenia emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a udelenia súhlasu na zmenu platných súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. Predmetná stavba ako prevádzkový pokus bola realizovaná na základe stavebného povolenia č. S/2011/2374-2 zo dňa 31. 01. 2012 vydaného Obcou Močenok a jej užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. 2013/250-2 zo dňa 15. 04. 2013. Ďalším rozhodnutím č. S/2012/937-2 zo dňa 29. 06. 2012 vydaného Obcou Močenok bola táto stavba povolená na dočasné užívanie do 31. 12. 2013. Rozhodnutím č. S/2012/1546-2 zo dňa 30. 11. 2012 vydaného obcou Močenok sa mení výrok stavebného povolenia a rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku do 30. 06. 2013.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 Eur dňa 10. 12. 2012 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok listom č. 8884-XXX/2012/Šim/370211506 zo dňa 31. 10. 2012 z 331,50 eur na 165,50 eur.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu, ktoré bolo doplnené dňa 02. 05. 2013. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania listom č. 3078-22664/2013/Goc/37211506/Z22 zo dňa 28. 08. 2013. Z uvedeného dôvodu Inšpektorát konanie prerušil rozhodnutím č. 3078-22865/2013/Goc/370211506 zo dňa 28. 08. 2013. Následne bolo podanie doplnené dňa 27. 09. 2013. Opätovne nebolo podanie úplné a Inšpektorát podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania

listom č. 3078-26747/2013/Goc/370211506/Z22 zo dňa 21. 10. 2013. Z uvedeného dôvodu Inšpektorát konanie prerušil rozhodnutím č. 3078-26748/2013/Goc/370211506 zo dňa 21. 10. 2013. Doplnené podanie bolo predložené dňa 19. 11. 2013.

Potom Inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 3078-31777/2013/Goc/370211506/Z22 zo dňa 22. 11. 2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Dusantox a ČOV“ z dôvodu zmeny charakteru stavby „**Výroba cyklohexylamínu na linke IPPD**“ zo stavby dočasnej na trvalú a z dôvodu určenia emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a udelenia súhlasu na zmenu platných súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 27. 12. 2013.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ
- od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade v Močenku.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie sa k predmetnej žiadosti podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ písomne kladne bez pripomienok vyjadrili dotknuté orgány:

Okresný úrad Šaľa – odbor starostlivosti o životné prostredie:

- štátna správa ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2013/00274-2 zo dňa 29. 11. 2013),
- štátna vodná správa (č. OU-SA-OSZP-2013/00269-2 zo dňa 02. 12. 2013)
- orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve (č. OU-SA-OSZP-2013/00272-2 zo dňa 04. 12. 2013),
- štátna správa manažmentu enviromentálnych rizík (č. OU-SA-OSZP-2013/00278-2 zo dňa 04. 12. 2013),
- štátna správa ochrany ovzdušia (č. OU-SA-OSZP-2013/00279-2 zo dňa 05. 12. 2013).

Účastníci konania a ďalšie dotknuté orgány sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadrili.

Inšpektorát listom č. 1138-16334/2014/Imr/370211506/Z22-SP zo dňa 04. 06. 2014 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Dňa 09. 06. 2014 zaslal prevádzkovateľ Duslo, a.s., písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia a navrhol jeho doplnenie, ktoré Inšpektorát akceptoval a zapracoval do rozhodnutia v úvodnej časti a v časti I.B.2. Opis prevádzky. Pripomienky sa týkali doplnenia čísla rozhodnutia do zoznamu vydaných rozhodnutí pre danú prevádzku, opravy nesprávne uvedených parcelných čísel a stavebných objektov, zovšeobecnenia používaného katalyzátora, konkretizácie surovín a pomocných látok a úpravy miest vypúšťania emisií.

Ostatní účastníci konania nezaslali písomné vyjadrenie k podkladom rozhodnutia, ani nenavrholi jeho doplnenie.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

- ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal záverečné stanovisko č. 7566/2011 - 3.4/ml zo dňa 12. 12. 2011, v ktorom odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti, nakoľko táto nebude mať závažný vplyv na životné prostredie.

Technická inšpekcia, a.s. (stanovisko č. 07144/4/2011 zo dňa 06. 12. 2011):

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „plynového zariadenia“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s..

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení “elektrickom zariadení – A/e“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s..

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchrannárskeho zboru v Nitre (č. ORHZ-NR1-964/2012 zo dňa 25. 09. 2012):

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Obec Močenok (záväzné stanovisko č. S/2012/1715 zo dňa 30. 11. 2012):

- podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – bez pripomienok.

Obec Močenok (záväzné stanovisko č. S/2012/1716 zo dňa 30. 11. 2012):

- podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby na predmetnú stavbu nevyžaduje.

Obvodný úrad Šaľa – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (záväzné stanovisko č. 2012/00959-32 zo dňa 13. 08. 2012):

- nemá pripomienky.

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:

Podmienky a pripomienky Technickej inšpekcie, a.s. Inšpektorát do rozhodnutia nezapracoval, nakoľko sa jedná o uvedenie existujúcej stavby do trvalej prevádzky a nie o uskutočnenie novej stavby.

Predmetom tohto povolenia je zmena charakteru stavby **„Výroba cyklohexylamínu na linke IPPD“** zo stavby dočasnej na trvalú a z dôvodu určenia emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a udelenia súhlasu na zmenu platných súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. Predmetná stavba ako prevádzkový pokus bola realizovaná na základe stavebného povolenia č. S/2011/2374-2 zo dňa 31. 01. 2012 vydaného Obcou Močenok a jej užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. 2013/250-2 zo dňa 15. 04. 2013. Ďalším rozhodnutím č. S/2012/937-2 zo dňa 29. 06. 2012 vydaného Obcou Močenok bola táto stavba povolená na dočasné užívanie do 31. 12. 2013. Rozhodnutím č. S/2012/1546-2 zo dňa 30. 11. 2012 vydaného obcou Močenok sa mení výrok stavebného povolenia a rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku do 30. 06. 2013.

Prevádzkovateľ, ako súčasť žiadosti, predložil *Správu o oprávnenom meraní emisií z prevádzky Dusantox, alkylačná linka, absorpčná kolóna C 825 organizácie Duslo, a.s. Šaľa*, ev. č. 03/12/2013 vykonanom počas skúšobnej prevádzky. Oprávnené meranie vykonala autorizovaná osoba EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice. Predložená správa preukázala dodržiavanie určeného emisného limitu pre znečisťujúce látky (NH₃ – amoniak, cyklohexylamín) emitovaných do ovzdušia z miesta vypúšťania 1.31.4. *Absorpčná kolóna C 825 (alkylačná linka)*.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Emisné limity pre hluk neboli určené, nakoľko v konaní o vydanie integrovaného povolenia neboli príslušnými dotknutými orgánmi vznesené požiadavky na meranie hluku na hranici areálu prevádzky. Na tejto prevádzke nebolo počas dočasného užívania stavby **„Výroba cyklohexylamínu na linke IPPD“** vykonané meranie hlučnosti. Meranie bolo vykonané v roku 2006 počas výroby IPPD na linke IPPD. Limitné hodnoty pre dané profesie neboli prekročené.

Emisné limity pre znečisťujúce látky NH₃ a cyklohexylamín emitované do ovzdušia z Alkylačnej linky IPPD (miesto vypúšťania 1.31.4 Absorpčná kolóna C 825) boli určené

v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Inšpektorát pri povoľovaní porovnal prevádzku s najlepšie dostupnou technikou (BAT) v zmysle zákona o IPKZ a prílohy č. 2, ktorý stanovuje hľadiská pri určovaní BAT a s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva.

Pri posudzovaní hľadísk vychádzal Inšpektorát z porovnania parametrov, ktoré uviedol prevádzkovateľ v predloženej žiadosti s BAT v kategórii chemických priemysel v odvetví výroba špeciálnych organických chemikálií (Referenčný dokument BAT, Výroba špeciálnych organických chemikálií, preklad originálu z roku 2006) a dospel k záveru, že prevádzka vyhovuje predmetnému BAT v oblasti:

- riadenie výroby a monitoring
- integrácia požiadaviek na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia a ochranu životného prostredia do vývoja procesu
- zaistenie bezpečnosti
- tesnosť zariadení
- ochrana pôdy a podzemnej vody
- nástroje environmentálneho riadenia podniku
- minimalizácia vplyvu výroby na životné prostredie
- najlepšia dostupná technika v oblasti environmentálneho riadenia podniku

Ďalej Inšpektorát porovnával parametre uvedené v predloženej žiadosti s BAT – Horizontálny (prierezový) dokument o BAT (BREF) (Referenčný dokument BAT, Bežné čistenie odpadových vôd a odpadových plynov; Systémy managementu v chemickom priemysle, preklad originálu február 2002) a dospel k záveru, že prevádzka „Dusantox a ČOV – časť: Dusantox“ vyhovuje predmetnému BAT v oblasti systému flotácie odpadových vôd. Priemyselné odpadové vody vznikajúce pri výrobe cyklohexylamínu na linke IPPD sú pred odvedením do biologickej ČOV upravované v objekte predúpravy odpadových vôd. Odpadové vody sú odvádzané do výrobného zariadenia flotácie. Do vody vo flotácii sa pridáva zrážacie činidlo (roztok chloridu železnatého alebo chloridu železitého) a flotačné činidlo (roztok Sokofloku). Po oddelení nerozpustných látok odtieká odpadová voda do hlavnej nádrže odpadových vôd a prečerpáva sa do biologickej ČOV. Pri porovnávaní v oblasti koncové techniky čistenia odpadových plynov – mokré pračky pre odstránenie plynov (pračky s náplňou) sa v prevádzke potvrdil súlad s BAT.

Inšpektorát porovnával parametre uvedené v predloženej žiadosti s BAT – Horizontálny (prierezový) dokument o BAT (BREF) (Referenčný dokument BAT pri obmedzovaní emisií zo skladovania, preklad originálu január 2005) a dospel k záveru, že skladové hospodárstvo v prevádzke je v súlade s BAT.

Realizácia stavby „Výroba cyklohexylamínu na linke IPPD“ zabezpečila zníženie plyných emisií s obsahom amoniaku a cyklohexylamínu z časti hydrogenácie a retifikácie (z kondenzátorov E 528 a E 630) pomocou absorpcie v absorpčnej kolóne C 825.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) pre zdroj znečisťovania ovzdušia 1.1. Dusantox (ev. č. 225 3245 1036 1206, vypracovaný dňa 25. 01. 2013) a udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) pre zdroj znečisťovania ovzdušia 1.31. Alkylačná linka (ev. č. 225 3245 1042 1206, vypracovaný dňa 01. 03. 2013)

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – mení charakter stavby „Výroba cyklohexalamínu na linke IPPD“ zo stavby dočasnej na trvalú vo výrobnom objekte č. 44-15.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že spĺňa požiadavky a kritéria v príslušných právnych predpisoch. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa,
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
3. Ing. Dušan Pintér, EXPRO, s.r.o., P. O. Box 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Stanislav Šrámek, EXPRO, s.r.o., P. O. Box 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P. O. Box 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P. O. Box 12, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa v odpadovom hospodárstve, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
10. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa manažmentu enviromentálnych rizík, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
13. Okresný úrad Šaľa – odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
14. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
16. Technická inšpekcia a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
17. MŽP SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava