

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 5696-28473/2014/Máň,Jak/370210305/Z12-KR

Nitra 07. 10. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 28.10.2014

Dňa: 30.10.2014 Podpis: Medion



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, podanej Inšpektorátu dňa 22. 07. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4359/OIPK/1515/05-Má/370210305 zo dňa 03. 01. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 7329-39353/2009/Raf/370210305/Z3 zo dňa 03. 12. 2009
- č. 6295-42672/2009/Šim/370210305/Z2-SP zo dňa 31. 12. 2009
- č. 547-27483/2010/Poj/370210305/Z4-SP zo dňa 29. 09. 2010
- č. 2667-33818/2010/Máň,Poj/370210305/ Z1-SP zo dňa 18. 10. 2010
- č. 8204-38805/2010/Poj/370210305/Z5 zo dňa 23. 12. 2010
- č. 4772-20397/2011/Máň,Poj/370210305/Z6-SP zo dňa 12. 07. 2011
- č. 3812-12719/2012/Poj/370210305/Z8 zo dňa 27. 04. 2012
- č. 316-14851/2012/Máň/370210305/Z7 zo dňa 25. 05. 2012
- č. 7691-30487/2012/Šim/370210305/Z9 zo dňa 29. 10. 2012
- č. 2414-13489/2013/Máň,Poj/370210305/Z10-SP zo dňa 21. 05. 2013
- č. 359-5836/2014/Jak/370210305/Z11-SkP zo dňa 20. 02. 2014

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Horčíková chémia – výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u“,  
927 03 Šaľa, okres Šaľa (ďalej len „Horčíková chémia“)**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

- 4.2.c) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný
- 4.3 Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.

prevádzkovateľ:

obchodné meno: Duslo, a.s.

sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

IČO: 35 826 487

nasledovne:

**1. V povolení sa v odseku:**

„Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 6040/1, 6040/110, 6040/111, 6040/261, 6040/411 v k. ú. Močenok, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.“

dopĺňa za parcelné č. 6040/411 parcelné číslo „6040/500“.

**2. V povolení sa za odsek **ag**) vkladajú odseky **ah**), **ach**) v znení:**

**„ah) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane zdravia“) **Inšpektorát posúdil návrh na začatie kolaudačného konania o stavbe „Dávkovanie síranu železitého“ a nemá k nemu pripomienky**

**ach) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona **Inšpektorát vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby „Dávkovanie síranu železitého“**

v rozsahu:

*Stavebné objekty:*

E.1 Základové a oceľové konštrukcie

E.2 Svetelná inštalácia a uzemnenie

*Prevádzkové súbory:*

G.1 Dávkovanie síranu železitého

G.2 Premiestnenie stáčania peroxidu vodíka

G.3 Motorická inštalácia

G.4 Meranie a regulácia

v katastrálnom území: **Močenok**  
na pozemkoch par. č.: **6040/500** (register „C“ - vznikla odčlenením z parcely č. 6040/1 geometrickým plánom č. 24/457/2013 zo dňa 16.10.2013, spracovateľ: Ing. Ivan Tischljár, č. plánu 14/2013)  
účel stavby: **budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady - - priemyselné budovy**  
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2012/2095 zo dňa 31. 12. 2012.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydal vyjadrenie č. A/2013/00216-2-Or zo dňa 27. 02. 2013, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu, nie je potrebné posudzovať podľa tohto zákona.

Stavba bola povolená zmenou č. 10 integrovaného povolenia rozhodnutím č. 2414-13489/2013/Máň,Poj/370210305/Z10-SP zo dňa 21. 05. 2013.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané zmenou č. 11 integrovaného povolenia rozhodnutím č. 359-5836/2014/Jak/370210305/Z11-SkP zo dňa 20. 02. 2014.“

3. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, odseku a1) Výroba DUMAG-u (DUKAMAG-u), taveniny DH sa text:

„Do rozkladného reaktora R 2103 sa dávkuje 40 %-ný vodný roztok síranu železitého pre zvýšenie obsahu železa v medziprodukte Dumag. Síran železitý sa dováža v autocisternách na terminál T12, ktorý je vybavený záchytnou nádržou. Roztok sa čerpadlom prečerpá do skladovacieho zásobníka H 109 (objem 50 m<sup>3</sup>) umiestneného v objekte 32-61. Pod čerpadlom je zrealizovaná záchytná nádrž s vyústením do zbernej nádrže aparátu R 2107.“

nahrádza textom:

„Realizáciou stavby „Dávkovanie síranu železitého“ bol vybudovaný nový technologický uzol „Stáčanie a dávkovanie síranu železitého“, ktorý zabezpečuje zvýšenie obsahu železa v medziprodukte Dumag a tým dodržanie kvalitatívnych parametrov hnojiva DASA 26/13 v prípade poklesu produkcie železitých kalov. Síran železitý (40 %-ný vodný roztok) sa dováža v autocisternách na terminál T12, ktorý je vybavený záchytnou nádržou. Roztok sa čerpadlom prečerpá do skladovacieho zásobníka H 109 (objem 50 m<sup>3</sup>) umiestneného v objekte 32-61. Pod čerpadlom je záchytná nádrž s vyústením do zbernej nádrže aparátu R 2107.

Zo zásobníka H 109 sa síran železitý dávkuje do rozkladného reaktora R 2103, príp. do zásobníka H 2102. Takto vyrobený Dumag so síranom železitým sa mieša v určenom pomere v reaktore R 2107 s Dukamagom, čím sa získa medziprodukt Dusfek. Obsah reaktora R 2107 sa prečerpáva priamo na výrobu UGL alebo do zásobníkov H 601 B,C.“

4. V povolení sa v časti *II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania* za časť **A.6.** vkladá nová časť **A.7.** v znení:

„**A.7.** Podmienky pre trvalé užívanie stavby „*Dávkovanie síranu železitého*“ (povolené v bode **ach**) povolenia):

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. 8064/1189/2014/K zo dňa 02. 10. 2014:

#### **Riadenie BOZP 0399**

5.1. V technickej správe síranu železitého G.4 Meranie a regulácia z 1/2013 na str. 7 v časti Povinnosti prevádzkovateľa a montážnych organizácií je uvedené, že majú byť odborné prehliadky a skúšky vykonané podľa § 12, pričom má byť podľa § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., na str. 8 toho istého dokumentu v časti Pracovné postupy je uvedené, že konštrukčná dokumentácia má byť vyhotovená podľa § 6 prílohy č. 2 a 3 a správne má byť, že má byť vyhotovená podľa § 5 prílohy č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a na str. 9 toho istého dokumentu je uvedené, že rozvádzač môže upravovať (dozbrojovať) len subjekt, ktorý vlastní príslušné oprávnenie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., pričom správne má byť, že rozvádzač môže opravovať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.).

#### **Prevádzkové budovy a objekty 0699**

- 5.2. Zvýšené obrubníky smerom k bezpečnostnej sprche a smerom k rebríku zásobníka, ako aj rozvádzač zasahujúci do profilu chodníka pri zásobníku síranu železitého neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.3. Elektrická skrinka ZSI5 pri zásobníku síranu železitého nebola označená bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.4. Kovové uchytenie, spony v spodnej časti zásobníka síranu železitého neboli vhodným protikoróznym náterom pri údržbe ošetrené proti korózii, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 3 písm. b) NV č. 391/2006 Z. z.
- 5.5. Priamy hladinoznak na konštrukcii k nemu nebol aj z druhej strany smerom od kovového rebríka zásobníka síranu železitého opatrený červenými ryskami s nápisom max. a min. hladina, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 3 písm. b) NV č. 391/2006 Z. z.

- 5.6. Nebezpečné miesta v profiloch priechodov, okrúhly kovový stĺp a jeho betónový základ pri zásobníku síranu železitého neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.7. V čase kolaudácie bolo hadicové čerpadlo P2116C rozobraté a nebolo údržbou zložené do funkčného celku, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 3 písm. b) NV č. 391/2006 Z. z.

#### **VTZ Elektrické zariadenia 0704**

- 5.8. Elektrický rozvádzač RM6.1 pole 8, pripojenia čerpadla na síran železitý, nebol v čase kolaudácie opatrený jednopólovou schémou s potvrdením skutočného vyhotovenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z.z.).
6. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. 8064/1189/2014/K zo dňa 02. 10. 2014 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Stále pracovisko Nitra do 30. 11. 2014.“

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4359/OIPK/1515/05-Má/370210305 zo dňa 03. 01. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. zo dňa 21. 07. 2014, doručenej Inšpektorátu dňa 22. 07. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní a dopĺňa integrované povolenie vydané pre prevádzku „*Horčíková chémia*“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu kolaudácie stavby „*Dávkovanie síranu železitého*“.

K žiadosti bol predložený doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 10. 07. 2014. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť X. Životné prostredie, položka 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

500 eur. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa vzhľadom na rozsah zmeny povolenia znížil listom č. 5040-17617/2014/Máň/370210305 zo dňa 17. 06. 2014 správny poplatok o 50 %.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5696-23421/2014/Máň,Jak/370210305/Z12-KR zo dňa 13. 08. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 12 integrovaného povolenia.

Listom č. 5696-23422/2014/Máň,Jak/370210305/Z12-KR zo dňa 13. 08. 2014 Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadal Obec Močenok, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 13. 08. 2014 do 28. 08. 2014 a na webovom sídle Obce Močenok a jej úradnej tabuli.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Močenok.

V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15-dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpektorát doručené vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík, štátnej správy odpadového hospodárstva. Vyjadrenia boli bez pripomienok.

Po určenej 15-dňovej lehote zaslal kladné záväzné stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.

Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

V určenej 30-dňovej lehote, ktorá uplynula dňa 12. 09. 2014, nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti ani zúčastnených osôb.

Predmetom tohto povolenia je zmena integrovaného povolenia a vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Dávkovanie síranu železitého“. V rámci realizácie stavby boli do jestvujúcej technológie doplnené zariadenia zabezpečujúce výrobu polotovaru Dusfek, ktorým sa pri výrobe hnojiva DASA 26/13 nahradí doterajší polotovar Ducfek. Z dôvodu zníženej

produkcie železitých kalov sa ako náhrada za železité kaly používa prídavok síranu železitého do nefiltrovaného Dumagu. Tým sa zabezpečí dodržanie kvalitatívnych parametrov hnojiva aj v prípade poklesu produkcie železitých kalov.

Síran železitý sa dováža v autocisternách na terminál T12, ktorý je vybavený záchytnou nádržou. Roztok sa čerpadlom čerpá do nového skladovacieho zásobníka H 109 umiestneného v novom objekte 32-61.

Z dôvodu nevyhovujúceho súčasného stáčacieho miesta peroxidu vodíka pri objekte 32-58 bolo premiestnené stáčanie peroxidu vodíka (stáčacie čerpadlo a zásobník stabilizačného roztoku 5 %-nej kyseliny benzoovej HI) do nového objektu 32-61. Peroxid vodíka je dopravovaný potrubím do zásobníka H 2201 v objekte 32-57.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2012/2095 zo dňa 31. 12. 2012.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydal vyjadrenie č. A/2013/00216-2-Or zo dňa 27. 02. 2013, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu, nie je potrebné posudzovať podľa tohto zákona.

Stavba bola povolená zmenou č. 10 integrovaného povolenia rozhodnutím č. 2414-13489/2013/Máň,Poj/370210305/Z10-SP zo dňa 21. 05. 2013.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané zmenou č. 11 integrovaného povolenia rozhodnutím č. 359-5836/2014/Jak/370210305/Z11-SkP zo dňa 20. 02. 2014.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. č. 5696-26520/2014/Máň,Jak/370210305/Z12-KR zo dňa 17. 09. 2014 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02. 10. 2014.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ a Inšpektorát práce Nitra. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania. Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Stavba bola zrealizovaná v súlade s vydaným stavebným povolením a schváleným projektom stavby.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady potrebné pre posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby bude možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra.*



Dňa 02. 10. 2014 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 8064/1189/2014/K zo dňa 02. 10. 2014, v ktorom sú uvedené zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, a preto Inšpektorát práce Nitra súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Inšpektorát práce požiadal stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 30. 11. 2014.

*Stanovisko Inšpektorátu:*

Inšpektorát akceptuje požiadavky Inšpektorátu práce Nitra, sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v časti *II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.7. Podmienky pre trvalé užívanie stavby „Dávkovanie síranu železitého“*, v bodoch 5 a 6.

Inšpektorát v tomto konaní posúdil aj návrh na začatie kolaudačného konania o stavbe „*Dávkovanie síranu železitého*“ v oblasti ochrany zdravia a nemá k nemu pripomienky.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

- *v oblasti ochrany zdravia ľudí:*
  - konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe „*Dávkovanie síranu železitého*“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane zdravia
- *v oblasti stavebného poriadku:*
  - kolaudačné konanie stavby „*Dávkovanie síranu železitého*“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.



Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

- ① Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
- ② Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
  - štátna vodná správa správa
4. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
8. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Okresný úrad Šaľa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
11. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra