

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 5574-29015/2015/Kri/470300105/Z26-SkP

Banská Bystrica 7.10.2015



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 30.10.2015
Dňa 3.11.2015 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, 84 ods. 2 stavebného zákona a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5474-29924/2007/Vir/470300105 zo dňa 14.09.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba hliníkových odliatkov“

Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36042773

ktorou

povoľuje dočasné užívanie časti stavby „Technologický projekt č. 4, časť stavebné úpravy SO 03 Výrobná hala 525/1, 525/6, PS 02.01 Výrobné zariadenie 525/1, 525/6 – taviaca pec Striko 6 a odlievacie pracovisko Z-LP 10” na pozemku parc. č. 589 v katastrálnom území Vieska na skúšobnú prevádzku (ďalej len „stavba“)

na účel výroby hliníkových odliatkov.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
3. Počas skúšobnej prevádzky prehodnotiť účinnosť Filtračnej stanice HANDTE 4, z dôvodu prekročenia projektovej kapacity odsávania vzdušnín zariadenia.
4. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania na zistenie údajov preukazujúcich dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia, v súlade s vyhláškou č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
5. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
6. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len „súbor TPP a TOO“).
7. Akékoľvek zmeny zdroja je možné uskutočniť len po predchádzajúcom odsúhlasení orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
8. Zabezpečiť vykonanie objektivizácie podmienok práce a pracovného prostredia a hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície faktormi pracovných podmienok a vypracovať posudky o riziku podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Pred ukončením skúšobnej prevádzky vyhodnotiť objektivizáciu podmienok práce a pracovného prostredia a hodnotenie zdravotných rizík a požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie predmetných priestorov do prevádzky v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu stavebník požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. K žiadosti priloží aktualizovaný prevádzkový poriadok a aktualizovanú prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie

prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

11. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník požiada inšpekciu v dostatočnom časovom predstihu o vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú časť stavby a schválenie súboru TPP a TOO.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Ovládače dvojručného ovládania strojového zariadenia: odlievacie pracovisko „ROTACAST“ (Tandem rotacast Gen2 casting line, typ SM – 02, v. č. AN – 002244, r. v. 03/2015) sú navrhnuté tak, že ich ochranný účinok je možné vyradiť použitím jednej ruky, čo je porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na bod č. 1.4.1. a č. 1.4.3. Prílohy I smernice EPaR 2006/42/ES nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 5.5, čl. 8.1 a čl. 8.2 STN EN 574+A1:2008.
2. Znížené prechody v priestore pod odlievacím pracoviskom „ROTACAST“ (Tandem rotacast Gen2 casting line, typ SM – 02, v. č. AN – 002244, r. v. 03/2015) nie sú označené bezpečnostným značením a vhodným spôsobom upravené (napr. šikmé nábehy, pružné obloženie, ...), čo je porušením § 13 ods. 3 a 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 1, 2 a bod č. 2.16. Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.; § 3 a bod č. 1.1 Prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
3. V priestore pod odlievacím pracoviskom „ROTACAST“ (Tandem rotacast Gen2 casting line, typ SM – 02, v. č. AN – 002244, r. v. 03/2015) je poškodené plombovanie pomocného odblokovania prístupových dverí, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 1, 2 a bod č. 2.12. Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.
4. Ochranné zábradlie na pracovnej plošine strojového zariadenia „ROTACAST“ (Tandem rotacast Gen2 casting line, typ SM – 02, v. č. AN – 002244, r. v. 03/2015) nie je opatrené bočnou ochrannou lištou, čo je porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na bod č. 1.5.15 a 1.6.2. Prílohy č. I smernice EPaR 2006/42/ES nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 6.3.5.6. STN EN ISO 12100:2011, čl. 3.2.4. a čl. 7.1.7 STN EN ISO 14122-3/A1:2010.
5. Strojové zariadenie „ROTACAST“ (Tandem rotacast Gen2 casting line, typ SM – 02, v. č. AN – 002244, r. v. 03/2015) nemá vhodne upravené konštrukčné časti – prístupné ostré hrany a rohy v priestore pod odlievacím pracoviskom, čo je porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na bod č. 1.3.4. Prílohy č. I smernice EPaR 2006/42/ES, § 4 ods. 1, 2 a bod č. 2.16. Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.
6. Strojové zariadenie „ROTACAST“ (Tandem rotacast Gen2 casting line, typ SM – 02, v. č. AN – 002244, r. v. 03/2015) nemá niektoré výstrahy pred zostatkovým nebezpečenstvom uvedené v jazyku zrozumiteľnom pre obsluhu (v slovenskom jazyku), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 438/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a bod 1.7.1. prílohy I. Smernice EPaR č. 2006/42/ES.

7. Vnútorne komunikácie (kolaudovaná stavebná časť) nie sú od ostatných plôch rovnakej úrovne viditeľne označené ohraničujúcimi pásmi alebo inou farbou povrchu, čo je porušením § 13 ods. 3, 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 a bod č. 2.1.4 Prílohy č. 1, bod č. 2.1, 2.2 Prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z., § 4 a bod č. 16 Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 7.1.1 a čl. 7.2.1 STN 73 5105:1995.

Doklady o odstránení zistených nedostatkov predložiť inšpekcii a odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, § 84 ods. 2 stavebného zákona a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba hliníkových odliatkov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom doručenej inšpekcii dňa 22.6.2015.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 17.6.2015. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v oblasti stavebného poriadku povolenie dočasného užívania časti stavby „Technologický projekt č. 4, časť stavebné úpravy SO 03 Výrobná hala 525/1, 525/6, PS 02.01 Výrobné zariadenie 525/1, 525/6 – taviaca pec Striko 6 a odlievacie pracovisko Z-LP 10“, na pozemku parc. č. 589 v katastrálnom území Vieska na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia oznámila listom č. 5574-23098/47/2015/Kri zo dňa 7.8.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 3.9.2015.

Inšpekcia zároveň zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvou

zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a vyjadrenia sa k začatiu konania. Inšpekcia tiež požiadala obec, aby zverejnila žiadosť, výzvu a informácie v rozsahu podľa § 11 ods. 3 písm. d) na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom. Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nedoručila na inšpekciu v lehote 30 dní žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Z dotknutých orgánov svoje stanoviská zaslali Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom a Inšpektorát práce Banská Bystrica. Súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov udelil Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-ZH-OSZP-2015/09519/J dňa 01.10.2015. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli podané žiadne námietky.

V konaní inšpekcia zistila, že stavba je uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie, prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Obec Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska 132, 965 01 Žiar nad Hronom
3. PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 00 Ružomberok

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom