

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5469-24760/2017/Kap/370210707/KR-Z11

v Nitre dňa 03. 08. 2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 28.8.2017

Dňa: 31.08.2017 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona rozhodnutie na užívanie stavby:

**„Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2**  
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

prevádzkových súborov:

**PS 02 Spojovacie porubie - Čpavok na sklad Čpavku**  
**DPS 02.1 Potrubné rozvody**  
**DPS 02.2 Napojovacie miesta**

katastrálne územie:

**Močenok**

na pozemkoch par. č.:

**6040/1 reg. „C“ podľa LV č. 841**

katastrálne územie:

**Trnovec nad Váhom**

na pozemkoch par. č.:

**1579/2 reg. „C“ podľa LV č. 593**

účel stavby:

**komplexné priemyselné stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby chemických zariadení**

charakter stavby:

**trvalá**

Stavba je súčasťou prevádzky „Čpavok 2“.

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 115/2016-002/Ga zo dňa 22. 01. 2016 podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom. Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 1686/2015/MOT zo dňa 30. 12. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2681/2015 zo dňa 17. 12. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 2958/2016-3.4/ml zo dňa 04. 02. 2016, že predmetná činnosť „Obnova nadzemných rozvodov“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Po zaslaní vyhodnotenia plnenia podmienok z rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR v zisťovacom konaní č. 2958/2016-3.4/ml zo dňa 04.02.2016, vypracovaného prevádzkovateľom, bolo Inšpekcii doručené dňa 31. 07. 2017 záväzné stanovisko MŽP SR ku kolaudačnému konaniu č. 2958/16-1.7/ml zo dňa 27. 06. 2017, v ktorom konštatuje že stavba je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s vydaným rozhodnutím v zisťovacom konaní.

Stavba „**Obnova nadzemných rozvodov**“ – časť: **prevádzka Čpavok 2** bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Inšpekcie (ďalej len „Inšpekcia“) č. 3401, 3339-14541/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP, Z11-SP zo dňa 04. 05. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 05. 2016.

#### **Podmienky pre užívanie stavby:**

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. V lehote do **30. 09. 2017** odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2017/1155 zo dňa 11. 07. 2017, cit.:

#### **Riadenie BOZP**

**0399**

1. Nebol predložený doklad o odstránení nedostatkov z posúdenia technickej dokumentácie od kolaudovaného objektu od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO, TI a.s. „OS č.15/1/2016 z 19.1.2016) , čím porušil ustanovenie 9 ods.2 a § 14 ods. 1 a § 18 ods. 5 zákona č.124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.)

## **Prevádzkové budovy a objekty**

**0699**

2. Uzávery pary napr. na moste kolaudovaného objektu neboli označené štítkami s významom a označením potrubnej trasy , ktoré uzatvárajú, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) , d) zákona č.124/2006 Z. z
3. Únikové cesty a východy na pochôdznej plošine mostov neboli dostatočne viditeľne označené podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z a § 4 Prílohy č. 1 bod 4.5 NV 391/2006 Z. z.
4. Znížené priechody na komunikačných lávkach pod 2,1 m oceľovými konštrukciami neboli označené v úplnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
5. Potrubné rozvody neboli označené v kolaudovanom objekte v plnom rozsahu (smer, druh prúdiaceho média a parametre), aby boli viditeľné medzi jednotlivými označeniami , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 a čl. 14 STN 130072 : 1990
6. Zvýšené betónové základy pre oceľové konštrukcie neboli z boku vyznačené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
7. Oceľové rebríky neboli v spodnej časti identifikovateľne pripojené k uzemňovacej sústave v plnom rozsahu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 Prílohy č. 1 bod 3 NV 391/2006 Z. z.
8. Z priestoru kolaudovaného objektu neboli v plnej miere odstránené stavebné lešenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.
9. Ochranné koše výstupu na pochôdznu plošinu mostov neboli vybavené podľa platného predpisu 5-timi ochrannými prvkami, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva z čl. 44 STN 74 3282 : 1989
10. K uzáverom odvzdušňovacím na potrubnom moste pre čpavok neboli vyhotovené bezpečné výstupy, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.

## **Vyhradené technické zariadenia**

### **Elektrické zariadenia**

**0703**

11. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia elektrických zariadení pospojovania a uzemnenia (pre potrubia s horľavými a výbušnými plynmi Ad, Ae) skutočného vyhotovenia kolaudovaného objektu (technická správa, výkresy skutočného vyhotovenia), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
12. Nebol predložený doklad o posúdení technickej dokumentácie elektrických zariadení pospojovania a uzemnenia (pre potrubia s horľavými a výbušnými plynmi Ad, Ae) (podľa OS TI a.s. , č.15/1/2016 z 19.1.2016), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 a § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

**0704**

13. Jednotlivé zvody uzemňovacej sústavy neboli viditeľne označené značkami, číslami, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z.
  14. Elektrické káble vedené popri pochôdznych mostoch neboli dostatočne mechanicky uchytené, alebo uložené v lištách, ale voľne viseli, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 Prílohy č. 1 bod 3 NV 391/2006 Z. z.
6. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2017/1155 zo dňa 11. 07. 2017 na príslušný Inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

## O d ô v o d n e n i e

Stavebník Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podal dňa 12. 06. 2017 návrh na uvedenie stavby: „**Obnova nadzemných rozvodov**“ – časť: **prevádzka Čpavok 2** do užívania.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 12. 06. 2017. Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**Obnova nadzemných rozvodov**“ – časť: **prevádzka Čpavok 2**“ (ďalej len „stavba“) do užívania a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 5469-20438/2017/Kap/370210707/KR-Z11 zo dňa 22. 06. 2017 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 13. 07. 2017.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii. Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpekcia ich zaznamenala v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

V protokole Inšpekcia taktiež konštatovala, že je možné vydať povolenie na užívanie časti stavby po predložení:

- Závazného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Dňa 13. 07. 2017 – počas kolaudačného konania prevádzkovateľ predložil Inšpekcii nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská:

Záväzné stanovisko *Inšpektorátu práce Nitra* č. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2017/1155 zo dňa 11. 07. 2017, v ktorom konštatoval, že zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 30.09.2017.

### **Riadenie BOZP**

#### **0399**

1. Nebol predložený doklad o odstránení nedostatkov z posúdenia technickej dokumentácie od kolaudovaného objektu od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO, TI a.s. „OS č.15/1/2016 z 19.1.2016) , čím porušil ustanovenie 9 ods.2 a § 14 ods. 1 a § 18 ods. 5 zákona č.124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.)

#### **Prevádzkové budovy a objekty**

#### **0699**

2. Uzávěry pary napr. na moste kolaudovaného objektu neboli označené štítkami s významom a označením potrubnej trasy , ktoré uzatvárajú, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) , d) zákona č.124/2006 Z. z
3. Únikové cesty a východy na pochôdznej plošine mostov neboli dostatočne viditeľne označené podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z a § 4 Prílohy č. 1 bod 4.5 NV 391/2006 Z. z.

4. Znížené priechody na komunikačných lávkach pod 2,1 m oceľovými konštrukciami neboli označené v úplnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
5. Potrubné rozvody neboli označené v kolaudovanom objekte v plnom rozsahu (smer, druh prúdiaceho média a parametre), aby boli viditeľné medzi jednotlivými označeniami , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 a čl. 14 STN 130072 : 1990
6. Zvýšené betónové základy pre oceľové konštrukcie neboli z boku vyznačené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
7. Oceľové rebríky neboli v spodnej časti identifikovateľne pripojené k uzemňovacej sústave v plnom rozsahu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 Pílohy č. 1 bod 3 NV 391/2006 Z. z.
8. Z priestoru kolaudovaného objektu neboli v plnej miere odstránené stavebné lešenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.
9. Ochranné koše výstupu na pochôdznu plošinu mostov neboli vybavené podľa platného predpisu 5-timi ochrannými prvkami, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva z čl. 44 STN 74 3282 : 1989
10. K uzáverom odvzdušňovacím na potrubnom moste pre čpavok neboli vyhotovené bezpečné výstupy, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.

#### **Vyhradené technické zariadenia**

##### **Elektrické zariadenia**

###### **0703**

11. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia elektrických zariadení pospojovania a uzemnenia (pre potrubia s horľavými a výbušnými plynmi Ad, Ae) skutočného vyhotovenia kolaudovaného objektu (technická správa, výkresy skutočného vyhotovenia), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
12. Nebol predložený doklad o posúdení technickej dokumentácie elektrických zariadení pospojovania a uzemnenia (pre potrubia s horľavými a výbušnými plynmi Ad, Ae) (podľa OS TÍ a.s. , č.15/1/2016 z 19.1.2016), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 a § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

###### **0704**

13. Jednotlivé zvody uzemňovacej sústavy neboli viditeľne označené značkami, číslami, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z.
14. Elektrické káble vedené popri pochôdznych mostoch neboli dostatočne mechanicky uchytené, alebo uložené v lištách, ale voľne viseli, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 Pílohy č. 1 bod 3 NV 391/2006 Z. z.

#### *Stanovisko Inšpekcie:*

Podmienky záväzného stanoviska boli zapracované do výrokovkej časti kolaudačného rozhodnutia v bode číslo 5.

*Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2017/004048-2 zo dňa 25. 05. 2017, k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní, v ktorom súhlasí bez pripomienok.*

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, vydal súhlasné záväzné stanovisko č. PPL/A/2017/01568 zo dňa 07. 06. 2017.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkovi konania:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

**Obciam (po právoplatnosti rozhodnutia):**

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, Obecný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom

**Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):**

4. Obec Močenok (stavebný úrad) Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
5. Obec Trnovec nad Váhom, (stavebný úrad), 925 71 Trnovec nad Váhom
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa,  
- štátna správa v odpadovom hospodárstve,
7. - štátna vodná správa
8. - štátna správa ochrany prírody a krajiny,
9. - štátna správa manažmentu environmentálnych rizík,
10. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
11. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia,  
Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  
Nitra
13. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63  
Nitra

**Projektantom na vedomie (po právoplatnosti rozhodnutia):**

15. Ing. Vladimír Dušínský IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64,  
831 04 Bratislava, *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh,  
Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*
16. Ing. Pavol Polák IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04  
Bratislava, *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s.,  
Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*
17. Ing. Slavomír Fedák, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831  
04 Bratislava, *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo,  
a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*
18. Ing. Božena Liozinová, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64,  
831 04 Bratislava, *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh,  
Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*
19. Ing. Peter Šoka, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04  
Bratislava, *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s.,  
Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*
20. Ing. Jozef Guizon, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04  
Bratislava, *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s.,  
Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*
21. Ing. Igor Gál, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04  
Bratislava, *doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s.,  
Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*

