


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5904-32994/2013/Jed/470440106/Z3-K

Banská Bystrica, 03.12.2013



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2 a 8 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona, a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1217-14326/2007/Vir/470250106 zo dňa 14.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Anodická oxidácia“

(ďalej len „prevádzka“) Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom

prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Sapa Profily a.s.

Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom

36 638 927

Inšpekcia dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

a) Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2 zákona o IPKZ inšpekcia

**v oblasti povrchových a podzemných vôd
p o v o ľ u j e u ž í v a n i e v o d n e j s t a v b y**

„Neutralizačná stanica“

Členenie vodnej stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 632 NEUTRALIZAČNÁ STANICA

PS Neutralizačná stanica

stavebník:	Sapa Profily, a.s., Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom
projektant:	Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/45, B.O.Box 126 Brno
projektová dokumentácia:	vypracovaná októbri 2010
v katastrálnom území:	Ladomerská Vieska
umiestnenom na parc. č.:	652/9 registra „C“ (zastavané plochy a nádvorie)
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 889
charakter stavby:	vodná stavba

b) Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 8 zákona o IPKZ inšpekcia

**v oblasti povrchových a podzemných vôd
s c h v a ľ u j e m a n i p u l a č n ý p o r i a d o k**

vodnej stavby „Neutralizačná stanica Sapa Profily Žiar nad Hronom“ vypracovaný v januári 2012 zhotoviteľom projektovej dokumentácie technológie AWT, s.r.o., Jilemnického 402, 059 52 Veľká Lomnica.

c) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 82 stavebného zákona inšpekcia

**v oblasti stavebného konania
p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y**

„Nová anodická oxidácia Al profilov – PROJEKT AO 2“

Členenie stavby na stavebné objekty, inžinierske objekty a siete a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 630/20	ANODICKÁ OXIDÁCIA
SO 630	LISOVNÁ AL PROFILOV – EXISTUJÚCA
SO 630/21	KOTOLŇA – VSTAVOK
SO 634	CHEMICKÉ HOSPODÁRSTVO – VSTAVOK

Inžinierske objekty a siete:

Vonkajšie prípojné potrubné rozvody:

SO 600/51 VONKAJŠÍ ROZVOD PRIEMYSELNEJ VODY

SO 600/52 VONKAJŠÍ ROZVOD VYKUROVANIA – TEPLA (PARA, HORÚCA VODA)

SO 600/53 VONKAJŠÍ ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU (VRÁTANE PRELOŽIEK)

Vonkajšie siete

SO 600/54 VONKAJŠÍ ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU (VRÁTANE PRELOŽIEK)

SO 600/60 VONKAJŠIA DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (VRÁTANE PRELOŽIEK)

SO 600/61 VONKAJŠIA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA (VRÁTANE PRELOŽIEK)

Vonkajšie elektrické rozvody

SO 600/70 VONKAJŠIE ROZVODY VN (VRÁTANE PRELOŽIEK JESTVUJÚCICH VN ROZVODOV)

SO 600/71 VONKAJŠIE ROZVODY NN

SO 600/72 VONKAJŠIE ROZVODY SLABOPRÚDU

SO 600/73 VONKAJŠIE OSVETLENIE

SO 600/74 VONKAJŠIE ROZVODY EPS

Ostatné spoločné stavebné objekty

SO 600/80 PRÍPRAVA ÚZEMIA A BÚRACIE PRÁCE

SO 600/82 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY

Prevádzkové súbory:

PS 630/20	Anodická oxidácia
PS 630/21	Kotolňa (vyvíjač pary)
PS 630/22	Laboratóriá
PS 630/25	Náhradný zdroj elektrickej energie
PS 630/26	Trafostanica
PS 634	Chemické hospodárstvo

stavebník: Sapa Profily, a.s., Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom

projektant: Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/45, B.O.Box 126
Brno projektová dokumentácia: vypracovaná júní 2011

v katastrálnom území: Ladomerská Vieska

umiestnenom na parc. č.: 652/9 registra „C“ (zastavané plochy a nádvorcia)

ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 889

charakter stavby: 1251 – priemyselné budovy a sklady

Stavba „**Nová anodická oxidácia Al profilov – PROJEKT AO 2**“ a vodná stavba „**Neutralizačná stanica**“ bola zrealizovaná na základe zmeny č. 1 integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo povolenie na uskutočnenie predmetných stavieb, vydané rozhodnutím č. 9906-9310/2010/Bab,Kri/470440106/Z1 zo dňa 09.04.2010. Kolaudačným rozhodnutím č. 5179-20399/2012/Pet/470250106/S zo dňa 20.07.2012 bola uvedená do dočasného užívania stavba „**Nová anodická oxidácia Al profilov – PROJEKT AO 2**“ a kolaudačným rozhodnutím č. 5180-20398/2012/Pet/470250106/S zo dňa 20.07.2012 bola uvedená do dočasného užívania vodná stavba „**Neutralizačná stanica**“.

Pre užívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
5. Zisťovať údaje o dodržaní emisných limitov oprávneným jednorazovým meraním v súlade s integrovaným povolením a § 6 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
6. Počas prevádzky stavby dodržiavať podmienky integrovaného povolenia a ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby zariadenia boli stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom tak, aby sa zabránilo úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd.
7. Prípadné zmeny technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia môžu byť realizované len po predchádzajúcom schválení integrovaným povolením, resp. orgánom ochrany ovzdušia.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

Nová anodická oxidácia Al profilov – PROJEKT AO 2

1. V hlavnej NN rozvodni objektu nie sú umiestnené všetky potrebné a vyhovujúce OOPP v potrebnom množstve a druhu podľa STN 38 1981 (napr. chýba záchranný hák, dielektrické rukavice sú po dobe použiteľnosti, a pod.), čo je porušením § 2 ods. 1 a ods. 4 nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 11.5. STN 33 3220 a čl. 7 tab. 2 STN 38 1981.
2. Náhradný zdroj (dieselagregát) je nevhodne osadený tak, že nie sú dodržané minimálne potrebné uličky okolo sústrojenstva pre jeho bezpečnú obsluhu (vzhľadom na veľkosť agregátu /vŕtanie motora daného dieselagregátu 130 mm/ sú uličky nedostatočné, nakoľko na strane plnenia nafty je len cca 106 cm, na strane kontroly oleja a batérie len cca 118 cm, a pod.), čo je porušením § 4 a § 6 ods. 1 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 36 tab. 1 STN 38 5422 a STN 33 2000-7-729.
3. Dvere na elektrickom rozvádzači dieselagregátu R-DG v.č. 384 sú nainštalované nevhodne tak, že sa otvárajú nesprávne opačne proti smeru úniku z priestoru, čo je porušením § 4 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 729.513.2. a čl. A1 STN 33 2000-7-729.
4. Odborná prehliadka a odborná skúška (ďalej aj „OPaOS“) elektroinštalácie náhradného zdroja zo dňa 30.09.2011 vykonaná revíznym technikom Jozefom Drnžíkom (ev.č. osvedčenia 102/1/2011-EZ-E-E1.0-A,B) nezohľadňuje všetky potrebné súvisiace

predpisy – napr. nebola vôbec zohľadnená STN 38 5422, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 16 ods. 2 písm. b), d) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 1, čl. 5, čl. 6.1. STN 33 1500 a STN 38 5422.

Pozn.: Vzhľadom na uvedený nedostatok je potrebné vykonanie opätovnej OPaOS, ktorá zohľadní aj všetky požiadavky STN 38 5422.

5. Predložená prvá vonkajšia prehliadka prevádzkového rozvodu pary vykonaná dňa 28.11.2011 RT PZ Ing. Pavlom Ušákom v časti B. správy bod č. 1 neobsahuje výsledok tlakovej skúšky vykonanej v zmysle STN EN 13 480 (súčasťou správy nie je doklad /protokol/ o vykonaní tlakovej skúšky), v bode č. 3 nie sú uvedené výsledky vykonaných kontrol (zistený stav nie je známy, ani bližšie špecifikovaný), čo je porušením § 16 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6. Správy o odbornej prehliadke plynového zariadenia zo dňa 19.12.2012 a 04.10.2013, vyhotovené RT PZ Jánom Skladanom nezodpovedjú svojim vyhotovením § 16 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (viď. časť C., D., E. príslušnej správy), čo je porušením § 16 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7. Ovládače umiestnené pri vstupoch na pracovnú plošinu linky anodickej oxidácie AO2 – prístup k vaniam s oplachovou vodou a vaniam s chemikáliami je možné ovládať po zatvorení prístupových dverí (pohyblivý ochranný kryt) aj z vymedzeného nebezpečného priestoru, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a 1.2.2. Prílohy č. I Smernice EPaR 2006/42/ES.

Neutralizačná stanica

8. Na prízemí neutralizačnej stanice pri zásobníku WWT-T-12B trčia po zdemontovanej stanici pre riedenie H_2SO_4 v priestore záchytnej nádrže voľné odpojené vodiče a káble, ktoré nie sú spoľahlivo ukončené a zabezpečené vo vhodnej elektroinštalačnej krabici resp. v rozvodnej skrinke, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 6 ods. 1 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 1.1. STN 33 2180, čl. 520.1. a čl. 521 STN 33 2000-5-52.
9. Na prízemí neutralizačnej stanice pri zásobníku WWT-T-20 trčia po chýbajúcom čerpadle v priestore záchytnej nádrže voľné odpojené vodiče a káble, ktoré nie sú spoľahlivo ukončené a zabezpečené vo vhodnej elektroinštalačnej krabici resp. v rozvodnej skrinke, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 6 ods. 1 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 1.1. STN 33 2180, čl. 520.1. a čl. 521 STN 33 2000-5-52.
10. Pri schodišti z prízemia do suterénu neutralizačnej stanice voľne visia nezapojené elektrické káble a vodiče k chýbajúcemu ventilu pre odstrel koncentráta z expanznej nádrže, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 6 ods. 1 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 1.1. STN 33 2180, čl. 520.1. a čl. 521 STN 33 2000-5-52.
11. V suteréne neutralizačnej stanice na elektrickom rozvádzači AT stanice pri nádrži WWT-T-05 nie sú čitateľné ovládacie prvky rozvádzača, taktiež nie je čitateľný ani výrobný štítok výrobcu rozvádzača, čo je porušením § 4 ods. 1, ods. 2 a bod č. 2.1. Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 17.3. STN EN 60 204-1, čl. 4.9. STN 33 3210 a čl. 5.1. STN EN 60439-1.

12. Vo viacerých prípadoch sú v suteréne neutralizačnej stanice (napr. pri zásobníku oplach. vody WWT-T-01) demontované čerpadlá – možný únik oplachových vôd, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13. Potrubie pod vákuovou odparkou (súčasť technológie ČOV SAPA) nie je spoľahlivo uchytené, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14. Niektoré pracovné plošiny používané pri pracovných činnostiach súvisiacich s prevádzkou technológie ČOV SAPA, typ RSV, v.č. 10100, r.v. 2010, výrobca: AWT plus, s.r.o., Veľká Lomnica, nie sú opatrené samozatvárateľnou brámkou (napr. plošina pieskového filtra, ...), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.1.1 písm. f) STN EN ISO 14122-2/A1:2010; čl. 7.1.10 STN EN ISO 14122-3/A1:2010.

Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1217-14326/2007/Vir/470250106 zo dňa 14.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2007, v znení neskorších zmien pre prevádzku „**Výroba žiaruvzdorných materiálov**“, prevádzkovateľa a stavebníka **Sapa Profily, a.s.**, Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36 638 927, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2 a 8 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona, a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 3 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Sapa Profily, a.s., Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36 638 927, zaregistrovanej dňa 13.08.2013.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 7 zákona o IPKZ a § 79 ods. 2 stavebného zákona, prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- €. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny č. 3 integrovaného povolenia bolo:

- a) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2 zákona o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd, povolenie o uvedenie vodnej stavby „Neutralizačná stanica“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím,
- b) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 8 zákona o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd, schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby „Neutralizačná stanica“
- c) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ vydanie kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie stavby „Nová anodická oxidácia Al profilov – PROJEKT AO 2“.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia zverejnila žiadosť na internetovej stránke inšpekcie a upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povolenia nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatnej zmeny povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ a § 80 stavebného zákona oznámila listom č. 5904-23471/47/2013/Jed zo dňa 02.09.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny č. 3 integrovaného povolenia a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.10.2013.

Z dotknutých orgánov zaslal Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej vodnej správy súhlasné vyjadrenie č. Z/2013/00042/REK zo dňa 09.10.2013, Inšpektorát práce v Banskej Bystrici súhlasné záväzné stanovisko č. IBB-9487/2013-2.2/11 zo dňa 26.11.2013 a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici súhlasné záväzné stanovisko č. E/2013/01755 zo dňa 18.10.2013. Inšpekcia predmetné stanoviská zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a počas skúšobnej prevádzky stavby preukázal dodržanie podmienok určených pre dočasné užívanie stavby.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavby vyhovujú všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef R a t i c a
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. C.T.E. ENGINEERING, s.r.o., M. Benku 1506/4, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
3. Obec Ladomerská Vieska 132, 965 01 Žiar nad Hronom

Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor kvality životného prostredia, Oddelenie štátnej vodnej správy, Ulica SNP č. 124, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie:

8. Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno
9. Sapa Profily a.s., Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom