

Dieselagregát ako náhradný zdroj elektrickej energie je umiestnený na záchytnej vani na spevnenej ploche vo vonkajších priestoroch. Nafta do náhradného zdroja je skladovaná v príručnom sklade pre naftu, olej a benzín, v 30 l bandaskách.

1. Špecifické pokyny pre obsluhu prevádzky dieselagregát

1. Obsluha je povinná dodržiavať všeobecné ustanovenia uvedené v bode 2 tohto prevádzkového poriadku.
2. Obsluha priebežne kontroluje, či nie sú viditeľné úniky skladovaných alebo prepravovaných látok.
3. Pred prečerpávaním kvapalín obsluha skontroluje stav prepravnej nádoby, jej obsah a označenie.
4. Prečerpávanie sa vykonáva samospádom tekutín, pričom obsluha zabezpečí pred začiatkom prečerpávania záchytnú nádobu pre prípad úniku prečerpávanej látky.
5. V prípade potreby obsluha zastaví prečerpávanie.
6. Po ukončení prečerpávania, obsluha uzatvorí prečerpávanú aj prepravnú nádobu.
7. Obsluha prepraví prázdnu nádobu do zhromaždiska nebezpečných odpadov a označí nádobu identifikačným listom nebezpečného odpadu.
8. Počas prečerpávania je obsluha povinná používať OOPP na to určené (ochranný odev, rukavice, ochranu očí, dýchacích ciest a tváre a ochrannú pracovnú obuv).

2. Všeobecné ustanovenia

1. Práce so znečisťujúcimi látkami sa môžu vykonávať len vo vybraných priestoroch podľa povahy práce.
2. Zamestnanci sú poučení o spôsobe nakladania so znečisťujúcimi látkami a o spôsobe ich odstraňovania po ich úniku.
3. Musia byť dostupné:
 - hasiace prostriedky
 - prostriedky pre poskytnutie prvej pomoci
 - tam, kde nie je núdzové osvetlenie, vhodné prenosné svietidlo
 - havarijná výbava podľa charakteru práce.
4. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami musia byť urobené opatrenia zodpovedajúce nebezpečenstvu, ktoré je možné predpokladať na základe vlastností a množstva použitých látok a materiálov.
5. Obsluha priebežne kontroluje stav záchytnej vane. Po jej naplnení ju prečerpá do nádob na to určených.
6. Každá látka s ktorou sa zaobchádza vo vybraných priestoroch je označená.
7. Rozliate a uniknuté znečisťujúce látky je potrebné okamžite odstraňovať, aby nedošlo k ich vniknutiu do prostredia, kanalizácia a rozšľiapania po podlahe.
8. S odpadovými znečisťujúcimi látkami zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom – označovať identifikačnými listami, zabrániť ich úniku alebo rozširovaniu do okolitého prostredia.
9. Vstup do vybraných priestorov musí byť označený podľa povahy práce výstražnými tabuľkami.

DIESEL AGREGÁT

10. Zariadenie, prístroje a náradie musia byť udržiavané v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave.
11. Únikové cesty a manipulačné priestory, uzávery vody, plynu a elektrického prúdu musia byť stále voľné.
12. Vo vybraných priestoroch je zakázané jesť, piť a fajčiť. Na tento účel sa musia vyhradiť zvláštne priestory. Tieto priestory musia byť zriadené v bezpečnom prostredí, nesmú byť priamo spojené s priestormi ohrozenými výbuchom alebo požiarom a musia byť jasne označené.
13. Používanie nevhodných alebo poškodených prístrojov, náradia a nádob je zakázané.
14. V každom priestore, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami má byť lekárnička obsahujúca prostriedky proti pôsobeniu znečisťujúcich látok a voda v kanistre ak tam nie je vodovod.

Zodpovedná osoba: p. Ildikó Samsonová