




Obrázky č. 1 - 2: Na horných obrázkoch je pohľad súčasný stav riešeného úseku potoka Hraničná, kde je potrebné vybudovať pravobrežnú opornú stenu (SO – 01).



Obrázky č. 3 - 6: Na štyroch obrázkoch a na titulnej strane tejto dokumentácie je pohľad na súčasný stav 1. riešeného úseku potoka Eliašovka. Tu je potrebné vybudovať ľavobrežnú opornú stenu (SO – 02).



Obrázky č. 7 - 8: Na dolných 2 obrázkoch je súčasný stav 2. úseku potoka Eliašovka vrátane spadnutého múru na obr. vpravo. Potrebná je nová ľavobrežná oporná stena (SO – 03).