

SITUÁCIA REKULTIVÁCIE I. ETAPA

M=1:500



WYPOWIEDZI BOD	Y	X
1	548 597,87	1 232 651,34
2	548 728,72	1 232 473,50
3	516 584,24	1 232 724,94

LEGENDA EXISTUJÍCICH OBJEKTŮ:

[illegible]

VÝKONNÝ STROJOPIS		Hydroscop spoločnosť s r.o. Bratislava			
vypracované	Ing. TUDUŠKA	HP	Ing. SZELKA	formát	A4
zob. nos.	Ing. TUDUŠKA	konverzia	Ing. NEJEDLIK	datum	10.10.10
invenár	STRUKČNÁ ČERPIKA, voda r.o. ČERPIKA			objekt	PP-307
stav	SKLÁDKA ODPADOV ČERPIKA			číslo strany	49 z 508
UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY					
E PODMIENKA STAVBY PRE SVAZOVÉ POVLONENIE					
príloha					1/500
príloha	SITUÁCIA REKULTIVÁCIE				
príloha					E.2