


PRÍLOHA 3

Situácia zberného dvora



Okres	Levice	Obec	BATOČCE	Kat. územie	BATOČCE
Okresný úrad Levice katastrálny odbor	Číslo záznamy K1-5502 / 2014	Vektorová mapa	Mierka 1:1440	Potvrdenie pre evidenciu poplatku Vydal Správca katastra, s.r.o. 322233767	
KÓPIA KATASTRÁLNEJ na parcelu: 856/1, 2, 857/1, 4, 5, 667/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100					
Vyhotovil: _____ Meno: _____ Kúdelová: _____ Dňa: 01.12.2014					

1. VSTUPNÁ BRÁNA
2. VÁHA
3. KANCELÁRIA
4. KANCELÁRIA
5. SKLAD ELEKTROODPAD
6. SKLAD NO
7. PRÍSTREŠOK - SKLAD OD
8. LIS NA ODPADY
9. PLOCHA NA ODPADY
10. DRVIČ NA ODPADY
11. VSTUPNÁ BRÁNA
12. KONTAINERY - MŮUP
13. KONTAINERY - MŮUP KOROZ