


JABLOŇOVCE - LNN, SBD, sklárky a radónové riziko



Sklárky (6) ■ upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) (1)

★ opustená sklárka bez prekrytia (nelegálna sklárka) (5)

Neevidujeme svahové deformácie

Neevidujeme výhradné ložiská DP

Neevidujeme výhradné ložiská CHLU

Neevidujeme výhradné ložiská OVL

Ložiská nevyhradeného nerastu (1) □

4456 – Horné Jablonoňovce; stavebný kameň; Streicher Anton, Klátová Nová Ves

Neevidujeme prieskumné územia - návrhy

Neevidujeme prieskumné územia - určené

Staré banské diela (7) ● - iný druh objektu (7)

Radónové riziko - referenčné plochy (9) ● nízke (3) ● stredné (6)

Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)

Izoplochy radónového rizika (9) ● nízke 36,7 % (5) ● stredné 63,0 % (29)

