
PRÍLOHA č.6: Fotodokumentácia



I/18 pred križovatkou „K1“



„K1“ – križovatka cesty I/18 s cestou I/79 a miestnou komunikáciou



Most ev. č. 18-485



I/18 – úsek medzi križovatkami



I/18 – úsek medzi križovatkami



„K2“ – križovatka cesty I/18 s cestou III/3617 a miestnou komunikáciou



„K2“ – križovatka cesty I/18 s cestou III/3617 a miestnou komunikáciou – pohľad z miestnej komunikácie



Miestna komunikácia k OD Tesco



„K2“ – križovatka cesty I/18 s cestou III/3617 a miestnou komunikáciou – pohľad z cesty III/3617



Cesta III/3617



Cesta III/3617



Cesta III/3617 – odbočka LIDL



I/18 za križovatkou „K2“



Most ev. č. 18-486




Svahy cesty I/18 kde dôjde k odstráneniu drevín s výskytom inváznych druhov rastlín rodu ***Fallopia sp.***



Svahy cesty I/18 kde dôjde k odstráneniu drevín



Úsek medzi križovatkami – výskyt inváznych druhov rastlín z rodu ***Fallopia sp.***



Križovatka „K2“ – cesta III/3617 - výskyt inváznych druhov rastlín z rodu ***Fallopia sp.***