

Príloha 1 FOTODOKUMENTÁCIA



Foto 1 Pohľad na dotknuté územie, zo západnej strany, vľavo Kolárovský kanál, vľavo vzadu líniový porast popri bezmennom hydromelioračnom kanáli - severozápadná hranica dotknutého územia



Foto 2 Pohľad na dotknuté územie, zo západnej strany, v strede nedobudovaný biokoridor miestneho významu, vpravo líniový porast popri Zemnianskom kanáli



Foto 3 Pohľad na dotknuté územie, zo západnej strany, vpravo Kolárovský kanál, vzadu líniový porast popri Zemnianskom kanáli



Foto 4 Kolárovský kanál, pohľad z cesty III/1478, vľavo závlahová čerpacia stanica č.26, vpravo vedenie 22kV, vzadu medzi porastom závlahová čerpacia stanica Dedina Mládeže - južná hranica dotknutého územia



Foto 5 Južná hranica (jestvujúca účelová cesta a bezmenný kanál s prerušovanou líniovou vegetáciou)
a východná hranica (Bočný kanál s líniovou vegetáciou - vzadu) dotknutého územia



Foto 6 Pohľad na krajinu v okolí dotknutého územia z cesty III/1478