KOSIT
WEST

Okresný úrad Lučenec
1-
30. 11. 2023
O-LC-OSZP-2023/012914
Prílohy

Okresný úrad

Odbor starostlivosti o životné prostredie - OH

Námestie republiky 26

984 36 Lučenec

V Nitre, dňa 29.11.2023

VEC

Doplnenie náležitostí podania k žiadosti o stanovisko, či je potrebné posudzovať navrhovanú činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spoločnosť KOSIT WEST s.r.o. (ďalej ako „žiadateľ"), podala dňa 9.11.2023 na Okresný úrad Lučenec žiadosť o stanovisko, či je potrebné posudzovať navrhovanú činnosť zriadenia zberného dvora Lučenec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná prevádzka zberného dvora sa nachádza v katastrálnom území mesta Lučenec na adrese:
Ulica A. Jiráska 12, Lučenec, parcelné číslo KN-C č. 5937/8.
Okresný úrad Lučenec, ako povoľujúci orgán, dňa 28.11.2023 vyžiadal od žiadateľa dodatočne doložiť uvedené náležitosti:

Uviesť celkový objem nádob a kontajnerov umiestnených do oboch veľkokapacitných kontajnerov, tzv. EKO-SKLADOV, slúžiacich na zhromažďovanie nebezpečných a ostatných odpadov, a odpadov z elektrozariadení:

1.) EKOSKLAD – sklad určený na zhromažďovanie nebezpečných a ostatných odpadov. Celkový objem kontajnera **predstavuje 30 m^3**. V kontajneri sú umiestnené nasledovné nádoby:
   - *2 ks šedý box - celkový objem 0,96 m^3*
   - *2 ks 120 litrová plastová nádoba - celkový objem 0.24 m^3*
   - *8 ks 240 litrová plastová nádoba - celkový objem 1,92 m^3*
   - *1 ks, 120 litrová plastový nádoba, Havarijná súprava s objemom 0,12 m^3*

2.) EKOSKLAD – sklad určený na zhromažďovanie odpadov z elektrozariadení. Objem kontajnera **predstavuje 30 m^3**. V kontajneri je umiestnená len jedna kovová nádoba na žiarivky s objemom 0,57 m^3. Zostávajúca kapacita EKOSKLADU je určená na skladovanie odpadov z elektrozariadení, rozdelených podľa 6-tich skupín v zmysle zákona č.79/2015 o odpadoch. Taktiež je v sklade vyčlenené miesto pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie.

.....
Ing. Katarína Mandalová
Riaditeľka divízie západ
KOSIT WEST s r. o.

Kontaktné údaje: *Mgr. Jaroslav Kazik, E-mail: kazik@kosit.sk, Mobil: +421 917 477 436*

Protokol č. : 0109/1/20222

SKÚŠKA TESNOSTI NÁDRŽE

v súlade s požiadavkou zákona č. 364 / 2004 Z. z a vyhl. 200/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ : KOSIT WEST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice - Juh

Miesto kontroly: prevádzka - PROLOGIS DC 01 - Priemyselný park Nitra, Dolné Hony, 949 01 Nitra - záchytná nádrž kontajnera /v.č. 0309/

Dátum kontroly : 7.7.2022

Výrobca nádrže : Unikov Nitra
Označenie nádrže : v.č. 0309/2017
Druh sklad. média : chemické látky
Počet sklad. priestorov : 1
Materiál : oceľový plech

Rok výroby : 2017
Typ : KAB - 30m³ - EKO
Objem v m³ : 1,23
Rok inštalácie : 2017

Popis nádrže :
Jedná sa o záchytnú nádrž kontajnera, ktorý je určený na skladovanie chemických látok. Záchytná nádrž má odkladaciu mrežu a je vizuálne kontrolovateľná.

Skúšobné médium : voda

Skúšobný pretlak :
- na začiatku skúšky : 0,50 kPa
- na konci skúšky : 0,50 kPa

Skúšobný čas :
- na začiatku skúšky : 08.00 hod.
- na konci skúšky : 09,15 hod.

Vyhodnotenie skúšky :

Záchytná nádrž je tesná, schopná pre ďalšiu prevádzku.

Nasledujúcu skúšku vykonať v roku : 2032/VI

Tesnostnú skúšku vykonal : Emil Ciprian - COPZ – LT/B2 - 491/19/II
- COPZ – UTT – 306/18/II
- COPZ – VT2- 305/18/II - PED

Dátum spísania protokola : 11.7.2022

Pečiatka a podpis



PROTOKOL O TECHNICKOM STAVE NÁDRŽE č. 0109/2/2022

v súlade s požiadavkou zákona č. 364 / 2004 Z. z.a vyhl. 200/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ : KOSIT WEST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice - Juh

Miesto kontroly: prevádzka - PROLOGIS DC 01 - Priemyselný park Nitra, Dolné Hony, 949 01 Nitra - záchytná nádrž kontajnera /v.č. 0309/

Dátum kontroly : 7.7.2022

Výrobca nádrže : Unikov Nitra
Označenie nádrže : v.č. 0309/2017
Druh sklad. média : chemické látky
Počet sklad. priestorov : 1
Materiál : oceľový plech

Rok výroby : 2017
Typ : KAB - 30m³ - EKO
Objem v m³ : 1,23
Rok inštalácie : 2017

Vonkajší povrch nádrže : prístupný

Vnútorné vybavenie nádrže :

- vstupný rebrík : -
- kalník : -
- výstuhy : áno
- iné : -
- indikácia netesnosti : áno
- indikácia preplnenia : áno
- zariadenie na meranie : -

Rozmery nádrže :

- priemer nádrže / rozmery základne / : 5880 x 2320 mm
- dĺžka / výška / nádrže : 90 mm
- hrúbka steny nádrže : 3,0 mm
- hrúbka dna nádrže : 3,0 mm

Ďalšie údaje o nádrži : -

Kontrolu vykonal : Emil Ciprian - COPZ – LT/B2 - 491/19/III
- COPZ – UTT - 306/18/II
- COPZ – VT2 - 305/18/II - PED

Dátum spísania protokolu : 11.7.2022

Podpis a pečiatka :

www.tesnosti.sk	*PROTOKOL* *O VYKONANÍ TESNOSTNEJ SKÚŠKY.*

Prevádzkovateľ:	**Kosit West s.r.o.** Rastislavova 98 043 46 Košice-Juh IČO: 50492471
Miesto vykonania skúšky:	UNIKOV Nitra spol. s.r.o Lehotská4 949 01 Nitra
Skúšaný objekt: *Typ:*	**Kontajner 30m3 – EKOSKLAD** **KAB-30m3-EKO**
Výrobné číslo:	0084/2019
Popis záchytnej vane:	Zváraná záchytná vaňa. Zvnútra aj zvonku 2x základný náter. Zvonku 2x vrchný syntetický náter odtieň RAL 6018. Materiál záchytnej vane je tr. 11 375. Hrúbka plechu 3mm.
Rozmery záchytnej vane v mm:	5900 x 2320 x 90
Skúšobné médium:	H_20
Hĺbka hladiny vody pri skúške v mm od vrchnej hrany záchytnej vane: / účinnosť /	20
Skupina nádrže podľa STN 750905 :	2a
Ide o skúšku prvú alebo opakovanú:	Prvú.
Výsledok vizuálnej kontroly pred skúškou:	Vyhovujúci.
Popis opráv:	žiadne
Popis úpravy povrchu:	Očistenie od nánosov.
Druh použitých meradiel:	Zviňovací 5 meter – typ meradla: 3125, kalibračný certifikát: K 021.1/652/18: merací rozsah: 0 ÷ 5000 mm, nádobka na zistenie zrážok a odparu.
Plnenie vane – začiatok *(dátum, hodina) :*	23.2. 2019, 8:05 hod.
Plnenie vane – koniec *(dátum, hodina) :*	23.2. 2019, 8:34 hod.
Kóta hladiny vo vani po naplnení v mm :	20
Kóta hladiny vody vo vani po nasiaknutí v mm: *(dátum) :*	20 24.2. 2019
Výsledok prehliadky po prvom naplnení:	bez únikov
Kóta hladiny vody vo vani v mm po doplnení na skúšobnú hladinu: *(dátum) :*	20 24.2. 2019
Meranie po prvých 24 hodinách v mm :	20
Kóta hladiny vody v mm:	20

(dátum) :	25.2. 2019
Zrážky v mm :	-
Odpar v mm :	-
Celkový únik vody po prvých 24 hodinách v m^3 :	Žiadny
Meranie po druhých 24 hodinách v mm:	20
Kóta hladiny vody v mm:	20
(dátum) :	26.2. 2019
Zrážky v mm :	-
Odpar v mm :	-
Celkový únik vody po druhých 24 hodinách v m^3 :	žiadny
Celkový únik vody počas skúšky v m^3 :	žiadny
Priemerný únik vody Δ Q za 24 hodín v m^3:	-
Priemerný pokles hladiny vody Δ h za 24 hodín v mm :	-
Požiadavky na personál vykonávajúci skúšku:	Podľa STN EN ISO 9712 - min. LT II.
Vyhodnotenie skúšky tesnosti:	qnso < qndov
Poznámka:	Protokol dokumentuje technický stav skúšaného objektu v čase skúšky.
Vykonanie skúšok tesnosti + periodicita:	V súlade s Vodným zákonom č.364/2004 Z.z.a príslušnou Vyhláškou č. 200/2018 Z. z.
Vyhodnotenie skúšky:	***Záchytná vaňa v kontajneri s v. č. 0084/2019 je podľa STN 75 0905 vodotesná.***
Dátum skúšky :	24.2.- 26.2. 2019
Skúšku vykonal: *Ing. František Rapavý* *certifikovaný pracovník – skúšanie tesnosti* *LT/B 2. stupeň* *certifikát č. 331/15/III*	Pečiatka a podpis certifikovanej osoby: Ing. František Rapavý SKÚŠANIE TESNOSTÍ - LT/B 2. STUPEŇ CERTIFIKÁT č.: 331/15/III