

SITUÁCIA STAVBY

M 1:1000

VYSVETLIVKY - MONITOROVACIE VRTY:

- EXISTUJÚCE MONITOROVACIE SONDY POD SKLÁDKOU
- EXISTUJÚCA REFERENČNÁ MONITOROVACIA SONDA NAD SKLÁDKOU
- NAVROHOVANÉ MONITOROVACIE SONDY POD SKLÁDKOU

LEGENDA

- OS OBVODOVEJ HRÁDZE
- SKLÁDKOVACIE PRIESTORY (dno skládky)
- JESTVUJÚCE OPLOTENIE
- NAVROHOVANÉ OPLOTENIE
- DRENÁŽNE POTRUBIE
- VÝTLAČNÉ POTRUBIE
- DRENÁŽNA ŠACHTA
- DŠ
- ODVODŇOVACÍ RIGOL/PRIEKOPA
- ZAVÁŽANIE SKLÁDKY (konečný tvar telesa)

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

vypracoval	Ing. Michal Drábik	LANDVARIA s.r.o. Prácespoločnosť s r.o. zameraná na projektovanie a realizáciu stavieb	
zodpovedný projektant	Ing. Olga Logojda	formát	6 A4
hlavný inžinier projektu	Ing. Olga Logojda	dátum	12. 2024
investor: CSO Petrovce a.s.		stupeň	štúdia
stavba:	Skládka odpadov na nie nebezpečný odpad Hanušovce - Petrovce, IV. etapa	č. zákazky	-
príloha:	SITUÁCIA STAVBY	arch. č.	10 - Š - 2024
		mierka	číslo prílohy
		1:1000	02