



Foto č. 1: Pohľad na súčasný stav skládky z východu, uprostred hore veža Kalvárie.





Foto č. 2: Detail odpadu na povrchu skládky s náletovou vegetáciou, stav VIII. 2025.