



**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
Inšpektorát životného prostredia Bratislava  
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo RZ: 5844-22022/37/2014/Kuc

zo dňa: 31.7.2014

**SPRÁVA Z MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY**  
**(požiar na skládke nebezpečného odpadu dňa 16.7.2014)**  
**č. 42/2014/Z**

**kontrola v prevádzke:** „Skládka odpadov, ktorý nie je nebezpečný, Skládka odpadov na nebezpečný odpad“

**prevádzkovateľ:** .A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor,  
IČO: 31 390 714

**kontrola vykonaná dňa:** 16.7.2014

**kontrolované obdobie:** 1.1.2014 – 31.7.2014

**druh kontroly:** mimoriadna kontrola (§ 34 ods. 9 zákona č. 39/2013 Z. z.)  
– požiar na skládke nebezpečného odpadu

**kontrolu vykonal:** Ing. Daniel Kucko, inšpektor (SIŽP – IŽP Ba – OIPK)

**kontroly sa zúčastnili:** Igor Bečička – regionálny vedúci prevádzky  
Ing. Marcela Beňadiková - špecialista legislatívy a IMS

**P r e d m e t o m**

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

**zmeny integrovaného  
povolenia:**

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| 4689-14255/37/2007/Kzn/370180104/Z1     | Bratislava, 09.05. 2007  |
| 6684-27184/37/2007/Koč/370180104/Z2     | Bratislava, 28.08.2007   |
| 946-12574/37/2009/Koč/370180104/Z3      | Bratislava, 10.04.2009   |
| 6820-40474/37/2009/Koč/370180104/Z5     | Bratislava, 11.12.2009   |
| 725 - 1639/2010/Šim/370180104/Z7 – SP   | Nitra, 22. 01. 2010      |
| 5420 - 17957/2010/Šim/370180104/Z8      | Nitra, 11. 06. 2010      |
| 9682-5214/37/2011/Zál/370180104/Z9      | Bratislava, 18. 02. 2011 |
| 3466-14834/37/2011/Zál/370180104/Z10    | Bratislava, 25. 05. 2011 |
| 9579-10280/37/2012/Zál/370180104/Z11    | Bratislava, 04.04.2012   |
| 6013-19123/37/2012/Zál/370180104/Z12    | Bratislava, 09. 07. 2012 |
| 8089-34804/37/2012/Zál/370180104/Z13    | Bratislava, 05. 12. 2012 |
| 8746-34800/37/2012/Zál/370180104/Z14    | Bratislava, 06. 12. 2012 |
| 9569-2916/37/2013/Zál/370180104/Z15     | Bratislava, 31.01. 2013  |
| 9945-13003/37/2013/Zál/370180104/Z16    | Bratislava, 10.05.2013   |
| 9946-12011/37/2013/Zál/370180104/Z17    | Bratislava, 10.05.2013   |
| 4484-21688/37/2013/Kuc/370180104/Z18-KR | Bratislava, 19.8.2013    |
| 5522-28688/37/2013/Kuc/370180104/Z19K   | Bratislava, 25.10.2013   |

O vykonaní kontroly a o jej zameraní boli dňa 16.7.2014 informovaní:

1. Igor Bečička – regionálny vedúci prevádzky (**osobne**)
2. Ing. Marcela Beňadiková - špecialista legislatívy a IMS (**telefonicky**)

## I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

**Názov prevádzky:** „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“  
a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ (ďalej len „prevádzka“)

**Prevádzkovateľ:** .A. S. A. Zohor spol. s r. o. (ďalej len „prevádzkovateľ“)

**Sídlo:** Bratislavská 18, 900 51 Zohor

**IČO:** 31 390 714

**Kategória priemyselnej činnosti:** 5.4. - skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

## II. Použité doklady

1. Integrované povolenie pre prevádzku v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“)
2. Mailové oznámenie požiaru na skládke NO zo dňa 16.7.2014
3. Evidencia navozeného odpadu na teleso skládky NO za rok 2014 (elektronická forma)
4. Správa o zahorení odpadu na skládke nebezpečných odpadov č. 34/14/BEM zo dňa 17.7.2014
5. Protokol o výsledku analýzy č. CBTC6-15/2014-NR zo dňa 17.7.2014 doručený na inšpekciu dňa 22.7.2014
6. Informácie o požiari skládky nebezpečného odpadu od OR HaZZ zo dňa 22.7.2014 doručené na inšpekciu dňa 28.7.2014



### III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia + ostatné kontrolou zistené skutočnosti.

Inšpekcia vykonala kontrolu plnenia nasledovných vybraných (súvisiacich s požiarom) podmienok integrovaného povolenia:

#### 1. Podmienka č. 1.19 (Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, výrobky / 1.19)

„Je zakázané:

- vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov,
- **odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,**
- infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
- opotrebovaných pneumatík a od 01.01.2006 aj drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
- odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa zákona o odpadoch“

- **podmienka splnená.**

*Kontrolou evidencie odpadov uložených na teleso skládky nebezpečných odpadov v roku 2014 nebol zistený rozpor s podmienkami integrovaného povolenia.*

#### 2. podmienka č. 5.11. (Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ / 5.11)

„Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povoľujúci orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.“

- **podmienka splnená.**

*Prevádzkovateľ informoval o vzniku havárie inšpekciu telefonicky, mailom zo dňa 16.7.2014 ako aj listom č. 34/14/BEM zo dňa 17.7.2014.*

#### Ostatné kontrolou zistené skutočnosti:

Priebeh požiaru na skládke nebezpečného odpadu dňa 16.7.2014: (informácie čerpané z výpovede svedkov, z oznámení prevádzkovateľa o vzniku havárie, z protokolu o výsledku analýzy KCHL CO Nitra, z písomnej informácie o požari od OR HaZZ, z vizuálnej obhliadky):

- krátko po 10 hodine bol spozorovaný dym na skládke nebezpečných odpadov. Po bližšom preskúmaní bol zistený požiar v oblasti kazety 16a cca 8 m od dna skládky. Časy sú len orientačné, pretože získané informácie sa mierne líšia.
- 10:20 – regionálny vedúci prevádzky telefonicky privolať požiarnikov
- 10:40 – príchod požiarnikov a následný zásah
  - na lokalizáciu požiaru sa použila stredná pena dopravovaná na miesto prostredníctvom lafetovej prúdnice (81 000 l vody a 1000 l penidla)



- o požiar bol lokalizovaný o 11:27 a následne sa začalo s úplnou likvidáciou požiaru - zavážaním požiariska výkopovou zeminou.
- o ukončenie zavážania 14:55
- o V priebehu zásahu príslušníci HaZZ vykonávali kontrolné merania koncentrácie ovzdušia na prítomnosť nebezpečných látok.

| čas   | HCN (ppm) | CO (ppm) | O <sub>2</sub> (%) | H <sub>2</sub> S (ppm) |
|-------|-----------|----------|--------------------|------------------------|
| 11:15 | 7         | 20       | 20,9               | 1,5                    |
| 11:40 | 3         | 30       | 20,9               | 0,9                    |
| 12:10 | 0         | 3        | 20,9               | 0,3                    |

- o udalosť evidovaná pod č. 10 – 1834749-2
- 10:55 – telefonické ohlásenie havárie inšpekcii
- 11:50 – ohlásenie havárie inšpekcii elektronickou poštou
- 14:00 – príchod inšpekcie na miestnu obhliadku
  - o v čase kontroly bol požiar uhasený a celé miesto požiaru bolo zavezené súvislou vrstvou výkopovej zeminou - podľa výpovede troch svedkov (Igor Bečička, Ing. Marcela Beňadiková, strojník Milan Brezovský) bol požiar uhasený (nebolo vidieť plamene ani dym) cca o 11:40
  - o GPS požiaru: šírka 48,29038; dĺžka 16,966457
  - o Plochu požiaru nemožno určiť z dôvodu veľmi rozdielnych získaných údajov, ktoré sa pohybujú od 20m<sup>2</sup> (údaj od očitých svedkov, ktorí popisovali požiar ako relatívne malý) až po 1000 m<sup>2</sup> (údaj z protokolu o výsledku analýzy KCHL CO Nitra). Vyjadrenie HaZZ ohľadne rozlohy požiaru chýba. Odhad rozlohy požiaru pri vizuálnej obhliadke nemohol byť uskutočnený, pretože v čase o 14 00 bolo celé miesto požiaru pokryté súvislou vrstvou zeminou pričom bola pokrytá údajne d'aleko väčšia plocha ako bola plocha pôvodného požiaru.
  - o dôvod požiaru nezistený – pravdepodobne samovznietenie
- 14:20 – informovanie Okresného úradu, odboru civilnej ochrany (Ing. Predajniarsky)
- 14:30 – príchod KCHL CO Nitra (civilná ochrana) – kontrola emisií do ovzdušia
- 15:15 – odchod KCHL CO Nitra – odvoz vzoriek ovzdušia na laboratórnu analýzu
- 15:00 – ukončenie navážania výkopovej zeminou na miesto požiaru
- počas noci bolo miesto požiaru monitorované strážnou službou

#### Záver z protokolu o výsledku analýzy KCHL CO Nitra č. CBTC6-15/2014-NR zo dňa 17.7.2014:

„Na základe nameraných chemických a radiačných faktorov v čase nášho merania, ovzdušie na skládke nebezpečného odpadu v areáli firmy ASA nepredstavovalo bezprostredné ohrozenie života a zdravia. Stopové koncentrácie nameraných látok (acetón, etylbenzén) boli podľa Nariadenia vlády č. 471/2011 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemických faktorov pri práci pod hygienickým limitom. Namerané hodnoty dávkového príkonu zodpovedajú hodnotám dávkového príkonu prírodného pozadia.,,

Monitorovací systém pod skládkou nebezpečného odpadu nedetekoval po požari porušenie fólie.

#### **IV. Záver**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami integrovaného povolenia. Zo získaných informácií predmetný požiar nespôsobil škody na životnom prostredí ani na zdraví dotknutých osôb.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol dňa 31.7.2014 informovaný štatutárny aj splnomocnený zástupca prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty. Prevádzkovateľ ku kontrolným zisteniam nevzniesol žiadne pripomienky.

Správa z mimoriadnej environmentálnej kontroly č. 42/2014/Z bola vypracovaná v Bratislave dňa 31.7.2014 (posledný deň úprav v správe, deň podpisu správy, deň ukončenia kontroly).


**Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:**

Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa Petrom Urbánkom a s poverenou pracovníčkou Ing. Marcelou Beňadikovou dňa 31.7.2014.

**Podpísanie a prevzatie správy, v Bratislave dňa 31.7.2014:**

**Za SIŽP IŽP Bratislava, OIPK:**


Ing. Daniel Kucko – inšpektor



**Za prevádzkovateľa**

Petr Urbánek - konateľ

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

  
**A.S.A.**  
A.S.A. Zohor spol. s r.o.  
Bratislavská 18, 900 51 Zohor  
IČO: 31390714 IČ pre daň: SK2020358494  
- 10 -