



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

RZ č.: 4227-16559/37/2014/Zál

Počet príloh: 3

Správa o environmentálnej kontrole č. 22/2014/Z

vykonanej v prevádzke: „Skládka odpadov Mokrá Háj“

prevádzkovateľa: **VEPOS – SKALICA s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica**

Kontrolu vykonali: Ing. Ivana Záleská, inšpektorka
Ing. Milan Sobolík, inšpektor

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:

Mgr. Rozália Kremlová - konateľ
Mgr. Peter Kuba - riaditeľ

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA	
RZ:	ZH:
- 9 - 06 - 2014	
E.č. 16354/2014	Pril.:
Č. spisu:	Vybavuje: 37

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“), vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok mimoriadnej kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoloňovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia pre prevádzku „Skládka odpadov Mokrá Háj“ (ďalej len „prevádzka“) vydala integrované povolenie rozhodnutím č. 4746-31010/37/2007/Koč/370460104 zo dňa 24.09.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2007 v znení zmien:

- č. 10443-42637/37/2008/Koč/370460104/Z1 zo dňa 18.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2008,
- č. 4304-24394/37/ 2009/Koč/370460104/Z3 zo dňa 21.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.08.2009,
- č. 8805-37351/37/2009/Koč/370460104/Z4 zo dňa 19.11.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2009,
- č. 201-4256/37/2010/Koč/370460104/Z5 zo dňa 12.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2010,

- 7062-9766/37/2014/Zál/370270104/Z6KR zo dňa 11.04.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.05.2014 (ďalej len „povolenie“).

Dátum vykonania kontroly: od **29.04.2014** do **05.06.2014**

Kontrolované obdobie: od **19.12.2013** do **29.04.2014**

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia a s ohľadom na oznámenie prevádzkovateľa zo dňa 20.12.2013 o vzniku požiaru v 3. kazete skládky odpadu Mokrý Háj, ktorý bol zistený dňa 19.12.2013. Predmetom kontroly bolo aj plnenie povinností prevádzkovateľa podľa § 27 ods. (1) a (2) zákona o IPKZ..

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt (Mgr.Rozália Kremlová – konateľ) informovaný dňa 28.04.2014 telefonicky a e-mailom, ktorý tvorí prílohu č. 1 správy.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky: **Skládka odpadov Mokrý Háj**
Adresa kontrolovanej prevádzky: **Mokrý Háj**

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: **VEPOS - SKALICA s.r.o.**
Sídlo: **Rybničná 1, 909 01 Skalica**
IČO: **34121633**

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4. – skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

Kontroly na mieste prevádzky dňa 29. 04. 2014 sa za prevádzkovateľa zúčastnila Ing. Rozália Kremlová a Mgr. Peter Kuba. Vizuálny stav telesa skládky inšpekcia zdokumentovala fotografiami, ktoré tvoria prílohu správy a videozáznamom. Inšpekcia v mieste prevádzky konštatovala, že izolačné vrstvy svahu skládky boli poškodené požiarom, odpad sa v mieste požiaru nenachádzal, izolačná fólia na svahu skládky v mieste požiaru bola čiastočne zhorená. Prevádzkovateľ zneškodňoval odpad cca 5 m od hranice požiaru. Odpad na skládke bol riadne zhutňovaný, prekryvaný, v dostatočnej vzdialenosti od požiariska tak, aby nedošlo k nežiaducim únikom škodlivých látok vsakom do podzemných vôd. Miesto po požiari bolo odkopané, vyčistené, pripravené na opravu.

II. Predložené doklady

1. Informácia o mimoriadnej udalosti zo dňa 20.12.2013
2. Cenová ponuka na dodávku a montáž izolačného systému na stavbu „Skalica – Mokrá Háj, SKLÁDKA ODPADOV-3. KAZETA, OPRAVA“ zo dňa 10.03.2014
3. Objednávka na opravu terénu na skládke opravu zo dňa 01.04.2014
4. Kontrola tesnosti izolácie z 15.01.2014

Ku kontrole boli použité aj nasledovné podklady:

1. Fotodokumentácia a videodokumentácia vyhotovená inšpekciou v čase fyzickej kontroly prevádzky dňa 29.04.2014
2. Integrované povolenie č. 4746-31010/37/2007/Koč/370460104 zo dňa 24.09.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2007 v platnom znení

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

Podmienka II. A.5.11. – Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

- výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky odpadov
- zosuv alebo zrútenie svahu skládky odpadov, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov
- požiar na skládke odpadov

Zistený stav:

Prevádzkovateľ dňa 20.12.2013 e-mailom a dňa 31.12.2013 poštou doručil na inšpekciu list „Informácia o mimoriadnej udalosti na Skládke odpadov na nie nebezpečný odpad v k.ú. Mokrá Háj“, ktorý sa týkal požiaru na skládke, ktorý vznikol dňa 19.12.2013 po 4. hodine. Požiar bol zlikvidovaný o 12.30 hodine za účasti HaZZ Skalica.

Záver:

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka **II.A.5.11. bola dodržaná.**

Podmienka podľa § 27 zákona o IPKZ

(1) Pokiaľ nastane akákoľvek havária alebo iná mimoriadna udalosť významne ovplyvňujúca životné prostredie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať inšpekciu.

Zistený stav:

Tak ako je uvedené v zistenom stave plnenia podmienky II. A.5.11.

Podmienka podľa § 27 zákona o IPKZ

(2) Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.

Zistený stav:

Od nahlásenia požiaru inšpekcií prevádzkovateľ prijal nasledovné opatrenia:

- v 1/2014 zabezpečil zameranie poškodenia fólie spoločnosťou BHF Environmental, spol. s r.o.,
- nakoľko išlo o požiar svahu skládky, odpad zneškodňoval len v pravej časti skládky, v dostatočnej vzdialenosti od zhoreného svahu skládky,
- v 1/2014 prevádzkovateľ zabezpečil likvidáciu zhoreniska, odhrnutie zeminy,
- odčerpal vodu po požiari z telesa skládky,
- zabezpečil cenové ponuky na opravu fólie,
- zabezpečil prípravné zemné práce fi. ZEMSTAV s.r.o.,
- v 4/2014 osadil 24 hodinový kamerový systém prepojený on-line na bezpečnostnú službu.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 22 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ.

IV. Záver

Inšpekcia vykonanou kontrolou nezistila žiadne nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní s podmienkami povolenia.

V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním e-mailom správy o environmentálnej kontrole č. 22/2014/Z dňa 05.06.2014.

VI. Vyjadrenie kontrolovaného subjektu kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

Súhlasíme so závermi vykonanej kontroly. Ku kontrolným zisteniam inšpektorátu nepredkladáme písomné stanovisko.

VII. Prílohy

1. Informácia o mimoriadnej udalosti zo dňa 20.12.2013
2. Cenová ponuka na dodávku a montáž izolačného systému na stavbu „Skalica – Mokrá Háj, SKLÁDKA ODPADOV-3. KAZETA, OPRAVA“ zo dňa 10.03.2014
3. Objednávka na opravu terénu na skládke opravy zo dňa 01.04.2014
4. Kontrola tesnosti izolácie z 15.01.2014

5. Fotodokumentácia a videodokumentácia vyhotovená inšpekciou v čase fyzickej kontroly prevádzky dňa 29.04.2014

Správa o kontrole bola vypracovaná v Bratislave dňa 05.06.2014.

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP-IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Ivana Záleská, inšpektorka

Ing. Milan Sobolič, inšpektor



.....

.....

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:

Mgr. Rozália Kremlová - konateľ

Mgr. Peter Kuba – riaditeľ


.....

.....