



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

RZ č.: 5280-18987/37/2014/Zál

Počet príloh: 4

Správa o environmentálnej kontrole č. 32/2014/Z

vykonanej v prevádzke: **„Skládka odpadov Budmerice“**

prevádzkovateľa: **Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava**

Kontrolu vykonali: Ing. Ivana Záleská, inšpektorka
Ing. Marta Škrabáková, inšpektorka

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:

Štefan Pastucha, predák na skládke odpadov Budmerice
Mgr. Jaroslav Simandl, vedúci oddelenia OH- prevádzka

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“), vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok mimoriadnej kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia pre prevádzku „Skládka odpadov Budmerice“ (ďalej len „prevádzka“) vydala integrované povolenie rozhodnutím č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005 v znení zmien:

- č. 1951-4380/2007/SP-Ver,Tom/370250104/Z1 zo dňa 31. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.03.2007
- č. 4901-22764/37/2012/Zál/370250104/Z2 zo dňa 28. 08. 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.09.2012
- č. 5023-30866/37/2013/Zál/370250104/Z3 zo dňa 14.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04.12.2013 (ďalej len „povolenie“).

Dátum vykonania kontroly: od **13.06.2014** do **30.06.2014**

Kontrolované obdobie: od **12.06.2014** do **30.06.2014**

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia a s ohľadom na oznámenie prevádzkovateľa zo dňa 13.06.2014 zaslaný e-mailom o vzniku požiaru v 5. kazete skládky odpadu Budmerice, ktorý bol zistený dňa 12.06.2014. Predmetom kontroly bolo aj plnenie povinností prevádzkovateľa podľa § 27 ods. (1) a (2) zákona o IPKZ..

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt (Ing. Jaroslav Simandl – poverený pracovník) informovaný dňa 13.06.2014 telefonicky.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky:	Skládka odpadov Budmerice
Adresa kontrolovanej prevádzky:	Budmerice
Prevádzkovateľ:	
Obchodné meno:	Istrochem Reality, a.s.
Sídlo:	Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO:	35 797 525

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4. – skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

Kontroly na mieste prevádzky dňa 13. 06. 2014 sa za prevádzkovateľa zúčastnil Štefan Pastucha. Vizuálny stav telesa skládky inšpekcia zdokumentovala fotografiami, ktoré tvoria prílohu správy. Inšpekcia v mieste prevádzky konštatovala, že izolačné vrstvy okraja skládky, ktoré boli viditeľné pri obhliadke, neboli poškodené požiarom, požiar bol uhasený, skládka nevykazovala príznaky zadymenia, tlenia ani zvýšenej teploty. Na mieste bola požiarna hliadka z dôvodu, že požiarisko ešte nebolo odovzdané do prevádzky a bolo z požiarneho hľadiska nepretržite monitorované.

Odpad po požiari na skládke bol prekrytý zeminou, priesaková voda bola v čase fyzickej kontroly odvádzaná do akumulácie nádrže priesakových kvapalín. Voľná kapacita akumulácie nádrže bola dostatočná.

II. Predložené doklady

1. Oznámenie o požiari zo dňa 13.06.2014

2. Zápisnica z požiarnej kontroly č. ORHZ - PK1-1093-002/2014 zo dňa 19.06.2014 vypracovanej OR HaZZ v Pezinku
3. Kontrola tesnosti izolácie z 6/2014
4. Protokol o výsledku analýzy - meranie kvality ovzdušia KCHL CO Nitra

Ku kontrole boli použité aj nasledovné podklady:

1. Fotodokumentácia vyhotovená inšpekciou v čase fyzickej kontroly prevádzky dňa 13.06.2014
2. Integrované povolenie č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005 v platnom znení

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

Podmienka II. 5.8.5 – Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekciu a príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ dňa 13.06.2014 e-mailom doručil na inšpekciu list „Oznámenie o požiari v Istrochem Reality, a. s. Bratislava, prevádzka SO Budmerice“, ktorý sa týkal požiaru na skládke, ktorý vznikol dňa 12.06.2014 o 20.00 h vo večerných hodinách. Požiar bol zlikvidovaný o 1.40 hodine za účasti ZHÚ Duslo a.s., jednotky HaZZ Pezinok, Senec, Bratislava a dobrovoľných hasičov z obcí Doľany, Častá, Budmerice, Modra. .

Záver:

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka **II. 5.8.5 bola dodržaná.**

Podmienka podľa § 27 zákona o IPKZ

(1) Pokiaľ nastane akákoľvek havária alebo iná mimoriadna udalosť významne ovplyvňujúca životné prostredie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať inšpekciu.

Zistený stav:

Tak ako je uvedené v zistenom stave plnenia podmienky II. 5.8.5.

Podmienka podľa § 27 zákona o IPKZ

(2) Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.

Zistený stav:

Od nahlásenia požiaru inšpekciu prevádzkovateľ prijal nasledovné opatrenia:

- v 6/2014 zabezpečil zameranie poškodenia fólie,
- v 6/2014 prevádzkovateľ zabezpečil likvidáciu zhoreniska, prekrytie zeminou,

- odčerpal vodu po požari z telesa skládky.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 22 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ.

IV. Záver

Inšpekcia vykonanou kontrolu nezistila žiadne nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní s podmienkami povolenia.

V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním e-mailom správy o environmentálnej kontrole č. 32/2014/Z dňa 30.06.2014.

VI. Vyjadrenie kontrolovaného subjektu kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

Súhlasíme so závermi vykonanej kontroly. Ku kontrolným zisteniam inšpektorátu nepredkladáme písomné stanovisko.

VII. Prílohy

1. Oznámenie o požari zo dňa 13.06.2014
2. Zápisnica z požiarnej kontroly č. ORHZ - PK1-1093-002/2014 zo dňa 19.06.2014 vypracovanej OR HaZZ v Pezinku
3. Kontrola tesnosti izolácie z 6/2014
4. Protokol o výsledku skúšky - meranie kvality ovzdušia KCHL CO Nitra

Správa o kontrole bola vypracovaná v Bratislave dňa 30.06.2014.

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP-IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Ivana Záleská, inšpektorka

Ing. Marta Škrabáková, inšpektorka

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:

Ing. Pavol Zelenay - riaditeľ

