

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo RZ: 6422-28326/37/2014/Kuc

zo dňa: 6.10.2014

SPRÁVA Z MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY
(šetrenie podnetov č. 140/14 a 141/14)
č. 46/2014/P

kontrola v prevádzke: „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“
prevádzkovateľ: Technické služby Stupava, s.r.o., Dlhá ul. č. 11/1248, 900 31 Stupava, IČO: 43 859 623
integrované povolenie: 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007

zmeny integrovaného povolenia: 10452-42676/37/2008/Koč/370330104/Z1 zo dňa, 18.12.2008
7000-38384/37/2010/Ora/370330104/Z2 zo dňa 23.12.2010
7852-4432/37/2014/Kuc/370330104/Z3 zo dňa 11.2.2014

kontrola vykonaná dňa: 9.9.2014
druh kontroly: mimoriadna - na základe podnetov 140/14 a 141/14

Kontrolu vykonali: Ing. Daniel Kucko, inšpektor (SIŽP – IŽP Ba – OIPK)
RNDr. Peter Valentovič PhD. (SIŽP – IŽP Ba – OIPK)

Kontroly sa zúčastnili: Ľudovít Tóth – riaditeľ (Technické služby Stupava, s.r.o.)

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných (týkajúcich sa podnetu) podmienok integrovaného povolenia v znení jeho zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

O vykonaní kontroly a o jej zameraní boli informovaní štatutárny zástupca prevádzkovateľa Mgr. Pavel Slezák a riaditeľ prevádzky Ľudovít Tóth dňa 9.9.2014 (pracovníčka prevádzkovateľa Zuzana Salayová, ktorá sa v čase kontroly nachádzala v administratívnej budove prevádzky, bola požiadaná aby tesne pred výkonom kontroly upovedomila o výkone kontroly prevádzkovateľa).

Kontrolované obdobie: od 9.9.2014 do 30.9.2014

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky: „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ (ďalej len „prevádzka“)
Prevádzkovateľ: Technické služby Stupava, s.r.o.
Sídlo: Dlhá ul. č. 11/1248, 900 31 Stupava
IČO: 43 859 623

Kategória priemyselnej činnosti: 5.4. - skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň, alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

II. Použité doklady

1. Integrované povolenie pre prevádzku v platnom znení
2. Zameranie skládky zo dňa 26.9.2014
3. Vyjadrenie vlastníka pozemku č. 4104 (CEVAREC, s.r.o. IČO: 35 722 860) k vykonaniu rekultivácie na jeho pozemku.
4. Predložená evidencia navozeného odpadu na teleso skládky za obdobie 1.1.2014 do 15.9.2014

III. Podnety č. 140/14 a 141/14 poukazovali na:

1. možné navážanie nebezpečného odpadu na skládku (azbest),
2. pokračovanie navážania odpadu na skládku aj napriek tomu, že vlastníctvo pozemkov pod skládkou nie je doriešené,
3. pravdepodobné prekročenie kapacity navozeného odpadu v rozpore so schváleným projektom.

IV. Priebeh kontroly a skutočnosti zistené kontrolou:

Kontrola bola vykonaná dňa 9.9.2014. Kontrola z dôvodu aby nebol zmarený jej účel bola nahlásená krátko pred jej výkonom. Počas kontroly nás sprevádzal riaditeľ skládky pán. Ľudovít Tóth.

Priebeh kontroly:

1. kontrola nákladu prichádzajúcich nákladných vozidiel (náklad kontrolovaný pri vykládke na telese skládky)
2. vizuálna obhliadka povrchu skládky + vytvorenie videozáznamu
3. vizuálna obhliadka miesta mimo skládky, z ktorého sa mal údajne na skládku voziť

nebezpečný odpad (azbest)

4. vyžiadanie si potrebnej dokumentácie od prevádzkovateľa (zameranie skládky, evidenčné listy odpadov za rok 2014, písomné súhlasné stanovisko vlastníka pozemku pod skládkou s rekultiváciou).

Kontrolné zistenia:

1. Náklad šiestich odkontrolovaných vozidiel prichádzajúcich na skládku tvorila výkopová zemina (odkontrolované pri vysýpaní odpadu na teleso skládky). Iba v jednom prípade (traktor s vlečkou) sa jednalo o stavebný odpad.
2. Vizuálnou obhliadkou celého povrchu skládky sa nepotvrdila prítomnosť odpadu obsahujúceho azbest. Väčšina povrchu bola pokrytá výkopovou zeminou pričom v menšej miere bol zastúpený aj inertný stavebný odpad. Taktiež bol v dvoch prípadoch nájdený biologický odpad (2 veľké korene stromov). Prevádzkovateľ to odôvodnil tým, že niekedy býva v dovážanej výkopovej zemiine skrytý aj iný odpad, ktorého prítomnosť sa zistí až po jej rozhrnutí na skládku.
3. Odpad obsahujúci azbest a iný stavebný odpad sa nachádzal mimo areálu skládky na neďalekom búranisku. Podľa vyjadrenia riaditeľa skládky p. Ľudovíta Tótha sa tento nikdy na skládku nenavážal a celá záležitosť ohľadne odpadu predmetného búraniska je už v šetrení okresného úradu životného prostredia.
4. Zistenia z predloženej dokumentácie:
 - prevádzkovateľ navážal odpad na teleso skládky v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia a v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou, podľa ktorej na úpravu tvaru telesa skládky bol oprávnený používať výhradne výkopovú zeminu a inertný materiál (materiál nie je odpad – jediný odpad, ktorý možno na úpravu telesa skládky použiť, podľa schválenej projektovej dokumentácie, je výkopová zemina),

Prevádzkovateľ podľa predloženej evidencie odpadu (ktorá nebola vedená na evidenčných listoch odpadu) navozil na teleso skládky v roku 2014 nasledovné odpady za ktorých uloženie vybral 58543,85 Euro:

1.1.2014 – 15.9.2014			
kat. č.	druh odpadu	zneškodnené množstvo (t)	za zneškodnenie vybrané poplatky s DPH (Euro)
17 01 01	betón	2007,02	16 786,83
17 01 02	tehly	1257,89	10 566,33
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	78,28	939,36
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	24 679,05	29 738,93
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	854,00	512,40

- predložené súhlasné stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 4104 (firma CEVAREC, s.r.o.), na ktorom sa rozprestiera väčšia časť skládky sa netýkalo inšpekciou schváleného projektu (9/2009) a teda nemôže byť brané ako súhlasné stanovisko k realizácii rekultivácie,
- po preskúmaní predloženého zamerania skládky realizovaného 26.9.2014 bolo zistené, že prevádzkovateľ prekročil na niektorých miestach inšpekciou schválený návrh navážania.

V. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Inšpekcia vykonala kontrolu plnenia nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

- 1.12 V prípade zamietnutia návrhu navrhovateľa Mesta Stupava o určenie vlastníckeho práva k pozemkom par. č. 4104 v prospech Mesta Stupava, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný uzatvoriť bezodkladne nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku, resp. iným spôsobom vysporiadať majetkový vzťah k predmetnému pozemku
- 4.4. Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu.

Podmienky vyplývajúce zo zmeny IP č. 2, ktorou sa povoľovala stavba „Stupava riadená skládka TKO) SO 12 – rekultivácia skládky odpadov“:

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby, Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava, Ing. Bohuslav Katrenčík, ktorá bola predložená a overená v stavebnom konaní.
13. Podmienkou súhlasu s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku predmetnej skládky je vysporiadanie vzťahu mesta Stupava (resp. prevádzkovateľa skládky) so spoločnosťou CEVAREC, s.r.o. v Stupave vo veci ďalšieho užívania pozemku parc. č. 4104. Na základe určeného vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 4104 je prevádzkovateľ povinný uzatvoriť bezodkladne nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku resp. iným spôsobom vysporiadať majetkový vzťah k predmetnému pozemku.

Odôvodnenie porušenia podmienok 1.12 a 13:

Do dnešného dňa prevádzkovateľ nepredložil doklad o tom, že by bol právoplatným vlastníkom predmetného pozemku č. 4104, alebo že by uzatvoril s vlastníkom pozemku (CEVAREC, s.r.o.) zmluvu o prenájme alebo doklad potvrdzujúci súhlas vlastníka pozemku s rekultiváciou skládky podľa schváleného projektu na rekultiváciu predmetnej skládky. Vyššie uvedeným nespĺnil základnú podmienku, ktorá podmienovala súhlas inšpekcie k projektu rekultivácie, ktorý pod podmienkou č. 13 schválila rozhodnutím 7000-38384/37/2010/Ora/370330104/Z2 zo dňa 23.12.2010, t.j. PD stavby „STUPAVA-RIADENÁ TKO SO-12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV“ zo septembra 2009 bola schválená len za predpokladu splnenia podmienky č. 13.

Prevádzkovateľ aj napriek tomu, že nesplnil predmetné podmienky, pričom pri predchádzajúcich kontrolách bol na predmetnú záležitosť upozornený, opakovane navážal na teleso skládky odpad vo veľkých množstvách.

Odôvodnenie porušenia podmienky 2.:

Podľa inšpekciou schválenej projektovej dokumentácie pre stavbu „STUPAVA-RIADENÁ TKO SO-12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV“ zo septembra 2009, prevádzkovateľ môže na úpravu telesa skládky použiť jedine inertný materiál (nie inertný odpad) a výkopovú zeminu. Prevádzkovateľ podľa predloženej evidencie na úpravu telesa skládky použil okrem výkopovej zeminy aj stavebný odpad. Keďže sa jednalo o inertný stavebný odpad ukladaný na teleso skládky, nespôsobil svojim konaním poškodenie ani ohrozenie životného prostredia ani zdravia ľudí.

Z predloženého zamerania skládky vyplýva, že na niektorých miestach prevádzkovateľ prekročil inšpekciou schválený návrh navážania.

Odôvodnenie porušenia podmienky 5.4.:

Prevádzkovateľ nevedie evidenciu o odpade, ktorý prevzal do prevádzky za účelom úpravy telesa skládky, na evidenčných listoch odpadu podľa zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch. Predložená evidencia nespĺňa predpísané náležitosti evidenčného listu odpadu podľa vyhlášky 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

VI. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nesplnil nasledovné vybrané (týkajúce sa podnetu) podmienky integrovaného povolenia:

- 1.12 V prípade zamietnutia návrhu navrhovateľa Mesta Stupava o určenie vlastníckeho práva k pozemkom par. č. 4104 v prospech Mesta Stupava, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný uzatvoriť bezodkladne nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku, resp. iným spôsobom vysporiadať majetkový vzťah k predmetnému pozemku
- 4.5. Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu.

Podmienky vyplývajúce zo zmeny IP č. 2, ktorou sa povoľovala stavba „Stupava riadená skládka TKO) SO 12 – rekultivácia skládky odpadov“:

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby, Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava, Ing. Bohuslav Katrenčík, ktorá bola predložená a overená v stavebnom konaní.
13. Podmienkou súhlasu s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku predmetnej skládky je vysporiadanie vzťahu mesta Stupava (resp. prevádzkovateľa skládky) so spoločnosťou CEVAREC, s.r.o. v Stupave vo veci ďalšieho užívania

pozemku parc. č. 4104. Na základe určeného vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 4104 je prevádzkovateľ povinný uzatvoriť bezodkladne nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku resp. iným spôsobom vysporiadať majetkový vzťah k predmetnému pozemku.

Na základe zistených nedostatkov inšpekcia podľa § 35 ods. 2 písm. a) a b) zákona o IPKZ nariadila vykonať v určenej lehote nápravné opatrenia (rozhodnutie č. 6422-28148/37/2014/Kuc/370330104 zo dňa 1. 10. 2014) a uloží pokutu.

Nesplnením podmienok povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty.

Správa z environmentálnej kontroly č. 35/2014/P bola vypracovaná v Bratislave dňa 6.10.2014.

Zoznam príloh správy:

Správa neobsahuje žiadne prílohy

O výsledkoch kontroly boli dňa 3.10.2014 informovaní štatutárny zástupca prevádzkovateľa Mgr. Pavel Slezák ako aj riaditeľ prevádzky Ľudovít Tóth (emailom s potvrdením o prečítaní). Spolu so zaslaním výsledkov kontroly bol prevádzkovateľ informovaný o možnosti vyjadrenia sa k zisteným nedostatkom s termínom do 13.10.2014. Prevádzkovateľ v predmetnom termíne nezaslal svoje vyjadrenie.

VII. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:

Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa Mgr. Pavlom Slezákom a riaditeľom prevádzky Ľudovítom Tóthom v dňoch 3.10.2014 (začiatok prerokovania – oboznámenie prevádzkovateľa s výsledkami kontroly s možnosťou vyjadrenia sa k zisteným nedostatkom) a 10.11.2014 (ukončenie prerokovania a podpis správy z kontroly).

Prevádzkovateľ sa v určenej lehote k zisteným nedostatkom nevyjadril.

Prevádzkovateľ bol predvolaný na inšpekciu listom č. 6422-31021/37/2014/Kuc zo dňa 29.10.2014 (doručený prevádzkovateľovi dňa 31.10.2014) za účelom dokončenia prerokovania a podpis správy z mimoriadnej environmentálnej kontroly, ktoré bolo určené na deň 10.11.2014 o 10⁰⁰.

Podpísanie a prevzatie správy, v Bratislave dňa 10.11.2014:

Za SIŽP IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Daniel Kucko – inšpektor


.....

RNDr. Peter Valentovič PhD. – inšpektor


.....

Za prevádzkovateľa

Mgr. Pavel Slezák


.....

Ľudovít Tóth – riaditeľ


.....

