



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 6504-29120/2015/Rum/370320104

Nitra 08. 10. 2015

Správa o environmentálnej kontrole č. 59/2015/Z

v prevádzke: **„Skládka odpadov Nový Tekov“**

prevádzkovateľ: **Tekovská ekologická, s.r.o.**
Nový Tekov 133
935 33 Nový Tekov
IČO: 34 131 451

vykonanej dňa: 08. 09. 2015 so začiatkom o 10⁰⁰ hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka
Ing. Monika Medovičová, inšpektorka
Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:
Alexander Herda – riaditeľ skládky
Ing. Eduard Fabo – technik
Ing. Ladislav Paška – vedúci prevádzky

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3628/OIPK-503-Rf//370320104 zo dňa 20. 12. 2004 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2132/OIPK/834/06-Tá,Rf/370320104/Z1 zo dňa 16. 05. 2006
 - č. 6-13/2007/Raf/370320104/ZU2 zo dňa 02. 01. 2007
 - č. 7221-37793/2008/Raf,Šim/370320104/Z5-SP zo dňa 13. 11. 2008
 - č. 10417-42543/2008/Raf/370320104/Z7 zo dňa 18. 02. 2008
 - č. 5189-22113/2009/Raf/370320104/Z8 zo dňa 02. 07. 2009
 - č. 1125-4523/2011/Kas/370320104/Z9 zo dňa 15. 02. 2011
 - č. 8754-35946/2011/Raf/370320104/Z10 zo dňa 14. 12. 2011
 - č. 3767-21078/2013/Kas/370320104/Z11 zo dňa 09. 07. 2013
 - č. 6266-30600/2013/Kas/370320104/Z12 zo dňa 13. 11. 2013
 - č. 98-109/2015/Kas/370320104/Z14 zo dňa 07. 01. 2015
 - č. 1041-1931/2015/Kas/370320104/Z13-KR zo dňa 23. 01. 2015
- (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“)

pre prevádzku „**Skládka odpadov Nový Tekov**“ prevádzkovateľa **Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov 133, 935 33 Nový Tekov, IČO: 34 131 451** v kontrolovanom období v časti skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný II. etapa – 2. časť.

Kontrolované obdobie: **od 01. 01. 2013 do 08. 09. 2015**

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt telefonicky informovaný prostredníctvom technika Ing. Eduarda Faba dňa 07. 09. 2015.

V prevádzke boli vykonané environmentálne kontroly:

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
09. 11. 2009		Záznam
05. 09. 2011	03. 11. 2009 – 05. 09. 2011	Záznam č. 17/2011
19. 06. 2012	11. 06. 2012 – 19. 06. 2012	Protokol č. 11/2012

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Skládka odpadov Nový Tekov“**

Prevádzkovateľ: **Tekovská ekologická, s.r.o.**

Obchodné meno:

Sídlo: **Nový Tekov 133, 935 33 Nový Tekov**

IČO: **34 131 451**

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Rozsah kontroly:

Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia – kontrolovanie prevádzky sklárky prevádzkovateľom, zabezpečenie odborného a technického vzdelávania personálu sklárky, vytváranie účelovej finančnej rezervy, spôsob odvedenia vôd z povrchového odtoku (dažďových), dodržanie kapacity telesa sklárky, spôsob ukladania odpadu do kazety a s nimi súvisiace podmienky, nakladanie s nebezpečnými odpadmi na základe vybraných podmienok povolenia, predkladanie záverečnej správy – vyhodnotenie monitoringu sklárky.

II. Opísanie stavu prevádzky v čase kontroly

V čase vykonávania kontroly na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, II. etapa – 2.časť pracoval kompaktor, ktorý posledný navezený komunálny odpad zhutňoval a prekryval. Odpad bol zhutnený najneskôr deň po jeho uložení vzhľadom na jeho plošný rozsah. Iné dopravné mechanizmy sa v čase kontroly na skládke nenachádzali.

III. Predložené doklady

1. Rozhodnutie o integrovanom povolení prevádzky
2. Prevádzkový denník – výpis zo dňa 07.09.2015 a mesačný výpis za obdobie 01.01.2015 – 07.09.2015
3. Výpis z účtu o vedení účelovej finančnej rezervy
4. Evidenčný list sklárky odpadov za roky 2013 a 2014
5. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za roky 2013 a 2014
6. Záverečná správa o monitorovaní skládkového plynu na skládke odpadov Nový Tekov za rok 2013, 2014
7. Topografia sklárky odpadov Nový Tekov za rok 2013, 2014
8. Prezenčná listina z odborného a technického vzdelávania personálu sklárky za rok 2013, 2014
9. Zmluva o poskytovaní služieb – Zmluva o dielo č. 1 479/BA/2009
10. Zmluva o poskytovaní služieb – Zmluva o dielo č. 29 12 08 0022

Z mimoriadnej environmentálnej kontroly bola vyhotovená fotodokumentácia z obhliadky prevádzky v počte 30 kusov.

IV. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II.1.1.1: Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav:

Skládka odpadov je zabezpečená kamerovým systémom (3 kamery) a strážnou službou mimo času prevádzkových hodín skládky odpadov. Prevádzková doba skládky je 7,00 – 15,30 hod.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.1.24: Prevádzkovateľ je povinný 1 x ročne zabezpečiť odborné a technické vzdelávanie personálu skládky.

Zistený stav:

Odborné a technické vzdelávanie personálu skládky je zabezpečené školením: Prevádzkový poriadok Skládky odpadov Nový Tekov, doložené podpísanými prezenčnými listinami za rok 2013 zo dňa 30.10.2013 a za rok 2014 zo dňa 24.10.2014.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.1.25: Prevádzkovateľ je povinný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Podmienka II.10.6: Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie účelovú finančnú rezervu na osobitnom účte ČSOB. Predložený výpis z účtu je ku dňu 17.12.2014.

Podmienky dodržané.

Podmienka II.1.1.28: Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

Zistený stav:

Informačná tabuľa bola umiestnená pred vstupom do areálu skládky odpadov a obsahovala všetky náležitosti uvedené v podmienke II.1.1.28 rozhodnutia o integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.1.39: Povrchové vody, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané do prirodzených odtokových miest územia vybudovanými ochrannými zemnými hrádzami a rigolom na spodnej časti III. etapy – 1. časti skládky odpadov po obvodě skládky odpadov tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. Musí byť udržiavaná priepustnosť hrádzí a rigolu. Vody z povrchového odtoku zo strechy administratívnej budovy so skladoom nebezpečných látok, spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií musia byť odvádzané do prirodzených odtokových miest územia. Režim vypúšťania vôd z povrchového odtoku z prevádzky do podzemných vôd je diskontinuálny – v čase zrážok a krátko po ich ukončení.

Zistený stav:

Terénom telesa skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný II. etapy – 2. časti je vytvorený prirodzený gravitačný spád pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku, čím je zabezpečený nehatený odtok vôd. Odtok v časti III. etapy – 1. časti skládky odpadov na nebezpečný odpad zabezpečujú záchytné rigoly po obvode skládky, ktoré slúžia proti akumulovaniu vody na telese skládky. Priepustnosť hrádzí a rigolu bola udržiavaná a zabezpečená.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.2.12: Na skládke odpadov v telese II. etapy – 2. časti je povolené skládkovanie „ostatných“ odpadov do naplnenia kapacity 334 790 m³, podľa projektovej dokumentácie „Nový Tekov – skládka odpadov, II. etapa, SO-23 Rekultivácia“ z novembra 2010, ktorú vypracovala DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava; Ing. Bohuslav Katrenčík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 3705 * Z * 2-2.

Zistený stav:

Skládkovanie nie nebezpečného odpadu („ostatného“) sa vykonáva v telese II. etapy – 2. časti. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2014 udáva voľnú kapacitu 110 221 m³.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.2.4: Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní pokrývať vhodným inertným materiálom.

Podmienka II.2.5: Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.

Zistený stav:

Na telese II. etapy – 2. časti skládky bol odpad kompaktorom zhutňovaný a pokrývaný zeminou. Vzhľadom na jeho plošný rozsah bol odpad uložený na teleso skládky deň pred termínom kontroly. Svahy telesa skládky boli dostatočne prekryté vhodným inertným materiálom, vizuálne bola zabezpečená dostatočná stabilita uloženého odpadu a odpad sa po bokoch telesa skládky nezosúval.

Podmienky dodržané.

Podmienka II.2.11: Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber znečistených vôd z umývacej rampy a manipulačnej plochy, splaškových vôd a priesakových kvapalín.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ – Tekovská ekologická, s.r.o. má uzatvorenú zmluvu o zneškodnení odpadových vôd a odpadov v čistiarni odpadových vôd Duslo, a.s. (Zmluva o dielo č. 29 12 08 0022). Zmluva bola predložená k nahliadnutiu.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.2.16: Na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov, musia byť umiestnené záchytné siete na obmedzenie emisií úletov. Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované.

Zistený stav:

Okolie skládky bolo čisté, bez úletov. V smere prevládajúcich vetrov (sever, juh) sú umiestnené funkčné záchytné siete na obmedzenie prípadných úletov.

Podmienka dodržaná.

Časť podmienky II.3.6: Prevádzkovateľ, ako pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:

- c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
- d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

Zistený stav:

V čase vykonania kontroly sa v sklade nebezpečných odpadov žiadny „N“ odpad nenachádzal, vzniknutý nebezpečný odpad je ukladán na teleso III. etapy – 1. časti nebezpečných odpadov. V sklade sa nachádzali len označené prázdne oddelené sudy na NO. Všetky nádoby boli označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a zabezpečené proti prípadným únikom skladovaných látok do podzemných a povrchových vôd.

Podmienky dodržané.

Podmienka II.5.12: Miesta, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, musia byť vybavené prostriedkami pre likvidáciu prípadných únikov.

Zistený stav:

Kontrolovaný sklad nebezpečných látok, podľa novej platnej legislatívy na úseku štátnej vodnej správy znečisťujúcich látok, bol vybavený prostriedkami pre likvidáciu prípadných únikov, absorbentmi.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.8.3: Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky telesa skládky musí zabezpečiť:

- a) polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,
- b) situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky

Zistený stav:

Polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky a situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky sú pravidelne jedenkrát ročne predkladané Inšpektorátu vo výsledkoch monitoringu, ktoré sú zaslané za rok 2014 a 2013 k 31. januáru príslušného kalendárneho roku.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.8.6: Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom

stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

Zistený stav:

Na Skládke odpadov Nový Tekov sa nachádzajú 2 referenčné vrty a 2 indikačné vrty. Kontrolou v teréne bolo zistené, že vybrané kontrolované monitorovacie vrty boli vo vyhovujúcom technickom stave a boli riadne uzatvorené a uzamknuté.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.8.8: Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov a ako pôvodca odpadov) a evidenčný list skládky odpadov, každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, recyklačnému fondu a povoľujúcemu orgánu. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním musí uchovávať v písomnej forme päť rokov, Evidenčný list skládky odpadov musí prevádzkovateľ skládky odpadov uchovávať po celý čas prevádzky zariadenia a ešte počas 30 rokov od jej uzavretia. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch musí podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10 dňa nasledujúceho mesiaca povoľujúcemu orgánu a príslušnému obvodnému a krajskému úradu životného prostredia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal:

- a) Evidenčný list skládky odpadov pre:
 - skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – II. etapa, 1. časť
 - skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – II. etapa, 2. časť
 - skládku odpadov na nebezpečný odpad – III. etapa, 1. Časť
- b) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

za rok 2014 dňa 29. 01. 2015, doručené Inšpektorátu 02. 02. 2015 a za rok 2013 dňa 30. 01. 2014, doručené inšpektorátu dňa 03. 02. 2015.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.8.9: Prevádzkovateľ je povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31 januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok povoľujúcemu orgánu.

Zistený stav:

Správa o monitorovaní skládkového plynu na Skládke odpadov Nový Tekov bola prevádzkovateľom spracovaná a zaslaná Inšpektorátu za rok 2014 a 2013 do 31. januára príslušného kalendárneho roku tak, ako je uvedené v zistenom stave podmienky II.8.8.

Podmienka dodržaná.

IV. Záver

Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 59/2015/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 08. 10. 2015.


Podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Ing. Monika Szalaiiová, inšpektorka


.....

.....

.....