



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 7302-28821/2015/Čás/373410113

Správa o environmentálnej kontrole č. 76/2015/Z

v prevádzke: **„Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“,**
Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo

prevádzkovateľa: **Bekaert Slovakia, s.r.o.**
Veľkoúľanská cesta 1332
925 21 Sládkovičovo
IČO: 36 045 161

vykonanej dňa: **15. 07. 2015 so začiatkom o 9⁰⁰ hod.**

Kontrolu vykonali: Ing. Ľubica Čásová, inšpektorka
Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka
Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka
RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Jozef Kravárik – manažér ŽP
Ing. Simona Petranská – environmentalistka
Ing. Radoslav Brezovický – projektový inžnier

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 10032-19000/37/2013/Jed/373410113 zo dňa 10. 07. 2013, (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“) pre prevádzku **„Výroba ocelových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“**, prevádzkovateľa **Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 045 161**, v kontrolovanom období od 06. 08. 2013 do 15. 07. 2015.

Dátum vykonania kontroly: **15. 07. 2015**
Kontrolované obdobie: **od 06. 08. 2013 (od právoplatnosti rozhodnutia)**
do 15. 07. 2015

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt informovaný dňa 15. 07. 2015 prostredníctvom splnomocneného zástupcu Ing. Jozefa Kravárika v deň konania ústneho pojednávania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

V prevádzke doposiaľ neboli vykonané žiadne environmentálne kontroly.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky: **„Výroba ocelových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“**
Adresa prevádzky: **Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo**

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: **Bekaert Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: **Veľkoúľanská cesta 1332**
925 21 Sládkovičovo
IČO: **36 045 161**

Kategória priemyselnej činnosti:

2.6 Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

ROZSAH KONTROLY:

Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia.

II. Skutkový stav

V čase vykonania kontroly bola prevádzka v činnosti. Spustené boli linky BA (5 liniek), ďalšie tri linky boli predmetom kolaudácie. Predmetom kolaudácie bola aj linka IPH, ktorá nebola v prevádzke. V prevádzke je inštalovaných spolu 32 ks liniek CA, z toho predmetom kolaudácie bolo 25 liniek a 2 monobloky, v prevádzke bolo 7 liniek. Linky ISC sú inštalované dve, z toho jedna bola predmetom kolaudácie a druhá už bola v prevádzke. Predmetom kolaudácie bola aj linka IBW.

III. Predložené doklady

1. integrované povolenie,
2. spotreba vody na pitné a technologické účely.
3. žiadosť o schválenie havarijného plánu,
4. zmluva č. 1404/2009 zo dňa 24. 04. 2009 so ZVS, a.s., OZ Šaľa.
5. žiadosť o schválenie predloženého havarijného plánu zo dňa 21. 07. 2015.

IV. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka IV.A.1.8.: *Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú povolené činnosti s obsahom integrovaného povolenia a kópiu povolenia uložiť na dostupnom mieste.*

Zistený stav:

Kópia povolenia je u prevádzkovateľa prístupná na serveri v adresári IPKZ. Podmienky z integrovaného povolenia sú súčasťou inštrukcií a prevádzkových poriadkov. Výrobní pracovníci podpisujú oboznámenie sa s integrovaným povolením do prezenčnej listiny a THP pracovníci potvrdzujú oboznámenie sa s integrovaným povolením elektronicky.

Podmienka dodržaná.

Podmienka IV.A.2.2: *Pre používané chemické látky a prípravky je prevádzkovateľ povinný viesť register aktualizovaných kariet bezpečnostných údajov.*

Zistený stav:

Register aktualizovaných kariet bezpečnostných údajov je vedený na serveri, tak isto na kontrolných miestach. Jedenkrát za rok pracovná zdravotná služba vykonáva školenie o chemických faktoroch.

Podmienka dodržaná.

Podmienka IV.A.3.1: *Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať maximálne množstvo odobratej vody podľa uvedenej tabuľky.*

Tab. 8 Spotreba vody na pitné a technologické účely

VODA POUŽÍVANÁ NA PITNÉ A SOCIÁLNE ÚČELY					
Zdroj pitnej vody	Využitie v prevádzke	Spotreba pitnej vody			
		Ø [l.s ⁻¹]	Max [l.s ⁻¹]	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
Verejný vodovod mesta Sládkovičovo	pitné a sociálne účely zamestnancov	0,60	0,79	52,44	17 305,20
VODA POUŽÍVANÁ NA VÝROBNÉ A PREVÁDZKOVÉ ÚČELY					
Zdroj	Využitie v	Spotreba technologickej a úžitkovej vody			

vody	prevádzke	Ø [l.s ⁻¹]	Max [l.s ⁻¹]	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
Podzemné studne (2 hĺbkové vrty Bekaert Slovakia, s.r.o)	chladiace veže, príprava kúpeľov a oplachov pre výrobné linky	20,07	25,00	1 788.48	643 852.80

Zistený stav:

Za kontrolované obdobie prevádzkovateľ neprekročil maximálne množstvá odobratej vody podľa tabuľky Tab. 8 Spotreba vody na pitné a technologické účely. Údaje boli porovnávané s evidenciou vedenou prevádzkovateľom.

Podmienka dodržaná.

Podmienka IV.A.3.3: *Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky pre odber pitnej vody podľa platnej hospodárskej zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom verejného vodovodu mesta Sládkovičovo, ktorý je v správe Západoslovenských vodární a kanalizácií š.p. - Bratislava, OZ Šaľa. Zdroj vody je skupinový vodovod Jelka - Galanta - Nitra, potrubie ktorého prechádza južne od Sládkovičova.*

Zistený stav:

Medzi prevádzkovateľom a ZVS, a. s., OZ Šaľa je na dobu neurčitú spísaná zmluva č. 1404/2009 zo dňa 24. 04. 2009. Prevádzkovateľ dodržiava v zmluve ustanovené podmienky.

Podmienka dodržaná.

Podmienka IV.A.3.4: *Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberov vody na vstupe do prevádzky určenými meradlami (vodomermi). Prevádzkovateľ musí viesť evidenciu – mesačné záznamy odberov jednotlivých druhov vôd.*

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberov vody na vstupe do prevádzky vodomermi. Takisto sa vykonávajú denné záznamy na studničnej vode. Zapisuje sa to do elektronického systému operátormi, zodpovedným je vodohospodár.

Podmienka dodržaná.

Podmienka IV.A.4.14: *Prevádzkovateľ je povinný pred kolaudáciou predmetnej stavby zabezpečiť podľa § 39 ods. 3 písm. a) vodného zákona aktualizáciu plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok, ŠL a OŠL do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) v zmysle náležitostí a zásad podľa prílohy k vyhláške MŽP SR č. 100/2005 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy na schválenie.*

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má aktuálne schválený a platný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku spracovaný Ing. Janou Kriškovou z 22. 08. 2011. Tento plán sa aktualizoval dňa 01. 06. 2015 Ing. Simonou Petranskou a na SIŽP IŽP Bratislava, SP Nitra. Odbor inšpekcie ochrany vôd bol predložený 21. 07. 2015 spolu so žiadosťou o jeho schválenie.

Podmienka dodržaná.

Podmienka IV.J.1.: *Stavebník po ukončení stavebných prác predloží inšpekcii žiadosť o zmenu integrovaného povolenie, ktorej súčasťou bude návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre uvedenie stavby „Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v trvaní podľa návrhu stavebníka.*

Zistený stav:

Stavebník podal na Inšpektorát žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 19. 05. 2015, súčasťou ktorej bol aj návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre uvedenie stavby „Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v trvaní 18 mesiacov.

Podmienka dodržaná.

Z predložených údajov a skutočností zistených obhliadkou prevádzky vyplýva, že podmienky **IV.A.1.8, IV.A.2.2, IV.A.3.1, IV.A.3.3, IV.A.3.4, IV.A.4.14 a IV.J.1** boli počas kontrolovaného obdobia **dodržané**.

V. Záver

Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly a na základe výsledkov správy o kontrole nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 76/2015/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 07. 10. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Ľubica Čázarová, inšpektorka

Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

RNDr. Martína Krištofová, PhD., inšpektorka

