



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo RZ: 6983-31107/47/2015/Ško

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 48/2015/Ško/Z

vykonanej v prevádzke „Výkrm ošípaných Lučenec“ prevádzkovateľa Družstvo Agrospol, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 2301-4585/47/Kor/470530104 zo dňa 12.02.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 6411-33025/47/Bab/470530104/Z1 zo dňa 09.10.2008, č. 9858-41301/2008/Bab/470530104/Z2 zo dňa 17.12.2008, č. 7803-27773/2009/Bab/470350104/Z3 zo dňa 21. 09. 2009, č. 5364-27597/47/Ško,Kri/470530104/Z4 zo dňa 15.10.2013, č. 5593-27600/2013/Kri/470530104/Z5 zo dňa 16.10.2013, č. 4181-15614/2015/Kri/470530104/Z6-KR zo dňa 28.05.2015 a č. 4182-15729/2015/Kri/470530104/Z7-KR zo dňa 29.05.2015 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 18. 09. 2015

Kontrolu vykonali:

za SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoloovania a kontroly:

Ing. Alena Škorňová, inšpektor

Mgr. Branislav Beňovič, inšpektor

Kontroly sa zúčastnili:

za Družstvo Agrospol, prevádzka „Výkrm ošípaných Lučenec“:

Ing. Rastislav Sločík, predseda družstva

Ing. Mária Szabová, ekonómka družstva

P r e d m e t o m

Správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoloovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný štatutárny zástupca prevádzkovateľa Ing. Rastislav Sločík telefonicky dňa 08. 09. 2015.

Kontrolované obdobie: 01. 01. 2014 – 18. 09. 2015

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky: „Výkrm ošípaných Lučenec“ (ďalej len „prevádzka“)
Boľkovce 228, 984 01 Lučenec

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Družstvo Agrospol
Sídlo: Boľkovce 228,
984 01 Lučenec
IČO: 36041351

Kategória priemyselnej činnosti:

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako

b) 2000 ks ošípaných nad 30 kg

II. Predložené doklady

- 1) Prevádzkový denník o odbere podzemnej vody
- 2) Hlásenie o odbere podzemnej vody za rok 2014 na SHMÚ
- 3) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014
- 4) Evidenčný list odpadu 180202
- 5) Prevádzkový denník revízie a čistenia systému vzduchotechniky v chovných halách a revízie funkčnosti zátkového uzatváracieho mechanizmu nádrží na prechodné sústreďovanie hnojovice pod chovnými priestormi
- 6) Prevádzkový denník kontroly funkčnosti plavákového zariadenia a zvukového signalizačného zariadenia na signalizovanie maximálnej výšky hladiny prečerpávacej nádrže na dočasné uskladnenie hnojovice
- 7) Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia.
- 8) Tlačivá NRZ za kalendárny rok 2014
- 9) Oznámenie údajov potrebných pre výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za rok 2014

III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok povolenia:

1) Kontrolu dodržiavania podmienok pre odber vody (kapitola II. A. body 4.1, 4.2 a 4.3 povolenia)

Bod č. 4.1: Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd.

Odber množstva podzemných vôd na výrobné účely (napájanie ošipaných) nesmie prekročiť množstvo:

$$Q_{\max.} = 1,4 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}, Q_d = 112,32 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}, Q_r = 40\,997 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$$

Bod č. 4.2: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie odberu množstva vody z verejnej vodovodnej siete a zo zdroja podzemných vôd meradlom na tento účel určeným (vodomermom).

Bod. č. 4.3: Prevádzkovateľ musí dodržiavať obsah aktívneho chlóru v používanej vode na hodnote 0,05 – 0,3 mg . l⁻¹.

Plnenie: Prevádzkovateľ počas výkonu kontroly predložil záznamy odberu podzemných vôd rozdelených na jednotlivé mesiace za rok 2014. Skutočný odber podzemných vôd zo studne pre výrobné účely za rok 2014 (18 380 m³.rok⁻¹, 0,58 l.s⁻¹) neprekročil maximálne povolené množstvo. Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu množstva vody z verejnej vodovodnej siete a podzemnej vody vodomermi, na základe ktorých pravidelne odpisuje stav odoberanej vody a o tomto vedie prevádzkovú evidenciu. Prevádzkovateľ počas kontroly predložil inšpekcii hlásenie o odbere podzemnej vody za rok 2014, ktoré dňa 08. 01. 2015 zaslal na SHMÚ v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 20 ods. 2 vyhlášky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, čím si v termíne splnil oznamovaciu povinnosť. Prevádzkovateľ vodu určenú na výrobné účely dezinfikuje prídavkom chlórového činidla chlórnanom sodným. O obsahu aktívneho chlóru v používanej vode vedie evidenciu. Prevádzkovateľ preukázal, že dodržiava obsah aktívneho chlóru v používanej vode na hodnote 0,05 – 0,3 mg . l⁻¹.

Podmienky splnené.

2) Kontrolu dodržiavania technicko-prevádzkových podmienok (kapitola II. A. body 5.3, 5.4 a 5.5 povolenia)

Bod č. 5.3: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať jedenkrát ročne revíziu a čistenie systému vzduchotechniky v chovných halách. O revízii viesť záznam v prevádzkovom denníku.

Bod č. 5.4: Prevádzkovateľ musí vykonávať pravidelnú revíziu funkčnosti zátkového uzatváracieho mechanizmu nádrží na prechodné sústred'ovanie hnojovice pod chovnými priestormi. O kontrole viesť záznam.

Bod č. 5.5: Prevádzkovateľ musí uhynuté zvieratá okamžite uložiť do kafilérneho zhromaždiska. Zhromaždisko musí uzamknúť a zabezpečiť odvoz uhynutých zvierat prostredníctvom osoby oprávnenej na zneškodnenie. O uhynutých zvieratách viesť záznam.

Plnenie: Prevádzkovateľ vykonáva jedenkrát ročne revíziu a čistenie systému vzduchotechniky v chovných halách a pravidelne raz za mesiac revíziu funkčnosti zátkového uzatváracieho mechanizmu nádrží na prechodné sústred'ovanie hnojovice pod chovnými priestormi. Počas výkonu kontroly predložil záznamy o vykonaných kontrolách.

Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku kafilérneho zhromaždiska, v ktorom prevádzkovateľ sústreďuje kadávery. Kafilérne zhromaždisko je umiestnené v uzamykateľnom murovanom objekte s dostatočnou kapacitou na uskladnenie kadáverov. Podlaha je betónová, v strede

miestnosti je osadená nepriepustná záchytná vaňa s roštom o rozmeroch 2,5 x 4 m na zhromažďovanie kadáverov do doby odvozu na ich zneškodnenie. V čase kontroly sa v kafilérnom boxe nenachádzali žiadne uhynuté zvieratá. Prevádzkovateľ vedie evidenciu o dennom úhyne kadáverov. Ich odvoz zabezpečuje prevádzkovateľ 2 krát týždenne zmluvnou firmou oprávnenou na odvoz kadáverov (Asanácia, s.r.o., Žilina). Z prevádzky je nahlasovaný na stredisko v Bol'kovciach počet kadáverov, ktorý je evidovaný ako záznam na evidenčnom liste odpadov. Prevádzkovateľ počas výkonu kontroly predložil evidenčný list kadáverov za rok 2014.

Podmienky splnené.

3) Kontrolu podmienok pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami (kapitola II. písmeno A. bod 6.2 a 6.6 povolenia)

Bod č. 6.2: Prevádzkovateľ je povinný minimálne raz za štvrt'rok skontrolovať funkčnosť plavákového zariadenia a zvukového signalizačného zariadenia na signalizovanie maximálnej výšky hladiny prečerpávacej nádrže na dočasné uskladnenie hnojovice. Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Bod č. 6.6: Prevádzkovateľ nesmie používať nezrekonštruované skladovacie betónové nádrže na skladovanie hnojovice, je povinný zabezpečiť ich tak, aby sa hnojovica do nich neprečerpávala.

Plnenie: Prevádzkovateľ počas výkonu kontroly predložil inšpekcii prevádzkový denník, v ktorom eviduje, že pravidelne raz za štvrt'rok vykonáva kontrolu funkčnosti plavákového zariadenia a zvukového signalizačného zariadenia na signalizovanie maximálnej výšky hladiny prečerpávacej nádrže na dočasné uskladnenie hnojovice. Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku troch nezrekonštruovaných betónových nádrží pôvodne určených na skladovanie hnojovice. V čase kontroly boli nádrže vyprázdnené a vyčistené. Prevádzkovateľ na skladovanie hnojovice používa len zrekonštruovanú prečerpávaciu nádrž na dočasné uskladnenie hnojovice, ktorú denne prečerpáva a odváža v cisternách na spracovanie do bioplynovej stanice v Bol'kovciach. **Podmienky splnené.**

4) Kontrolu prevádzky (kapitola II. písmeno I. bod 6.1 povolenia)

Bod č. 6.1: Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení podľa súboru TPP a TOO a prevádzkového predpisu na chov ošípaných.

Plnenie: Prevádzkovateľ počas výkonu kontroly preukázal, že zabezpečuje dodržiavanie predpísaných hodnôt technicko-prevádzkových parametrov v prevádzke počas výrobného procesu v súlade s vypracovaným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia. Súbor TPP a TOO bol schválený inšpekciou rozhodnutím č. 7803-27773/2009/Bab/470350104/Z3 zo dňa 21. 09. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 10. 2009. Konkrétne boli kontrolované tieto technicko-prevádzkové parametre zdroja znečisťovania ovzdušia: projektovaná kapacita ošípaných určených na výkrm, spotreba krmných zmesí, produkcia hnoja a tekutého hnoja. Prevádzkovateľ predložil účtovné zostavy, z ktorých vyplýva, že v roku 2014 bolo evidovaných 3787 kusov ošípaných (nad 30 kg) a 634 prasníc, čo je v súlade s projektovanou kapacitou 5000 kusov ošípaných. Prevádzkovateľ ďalej predložil hlásenie o vzniku odpadu za rok 2014 (produkcia hnojovice 9409,69 ton) a zostavy o spotrebe krmných zmesí v roku 2014 (4321,24 ton). **Podmienka splnená.**

5) **Kontrolu podávania správ (kapitola II. písmeno I. body 7.2, 7.3 a 7.8 povolenia)**

Bod č. 7.2: Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise, ktorým sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť **do 15. februára** v písomnej a elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ).

Plnenie: Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave za každú prevádzku IPKZ na tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ oznámil údaje za kalendárny rok 2014 za prevádzku správcovi registra Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v stanovenej lehote písomnou formou dňa 13. 02. 2015. Ohlásením údajov si prevádzkovateľ IPKZ prevádzky splnil povinnosť týkajúcu sa ohlasovania údajov v zmysle citovaných zákonov. **Podmienka splnená.**

Bod č. 7.3: Prevádzkovateľ je povinný oznamovať obvodnému úradu životného prostredia, štátnej správe ochrany ovzdušia vždy **do 15. februára** bežného roka úplne a pravdivé informácie o zdroji, emisiách, znečisťujúcich látkach za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.

Plnenie: Prevádzkovateľ si plní oznamovaciu povinnosť o zdroji znečisťovania ovzdušia. Výpočet ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia predložil príslušnému okresnému úradu dňa 12. 02. 2015. **Podmienka splnená.**

Bod č. 7.8: Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne **do 31. januára** nasledujúceho roku príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu za predchádzajúci kalendárny rok a nakladaní s ním.

Plnenie: Prevádzkovateľ počas výkonu kontroly predložil hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014, ktoré zaslal okresnému úradu Lučenec dňa 29. 01. 2015. **Podmienka splnená.**

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 48/2015/Ško/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 08. 10. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Alena Škorňová, inšpektor

.....

Mgr. Branislav Beňovič, inšpektor

.....

Prerokovanie správy z environmentálnej kontroly s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ:

Dňa 23. 10. 2015

Miesto: SIŽP – IŽP Banská Bystrica

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

K záveru vykonanej kontroly nemáme žiadne pripomienky.

Podpisy:

za SIŽP IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Alena Škorňová, inšpektor

.....

za Družstvo Agrospol, Bol'kovce, prevádzku „Výkrm ošípaných Lučenec“:

Ing. Rastislav Slocík,
predseda družstva

.....

Správu z environmentálnej kontroly č. 48/2015/Ško/Z prevzal Ing. Rastislav Slocík, predseda družstva Družstvo Agrospol, Bol'kovce 228, 984 01 Lučenec osobne dňa 23. 10. 2015

.....