



**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly**  
**Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra**

č.: 7879-18514/2010/Poj/371380207

V Nitre dňa 30. 09. 2010  
Počet príloh: 10/15 (počet strán)

**Záznam o výsledku vykonanej kontroly č. 16/2010**

v prevádzke **„Farma Rybany“**  
prevádzkovateľa **Podnik živočíšnej výroby a.s.**  
**Topolčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou**  
zo dňa **19. 08. 2010**

kontrolu vykonali inšpektori: **Ing. Peter Šimurka – vedúci odboru IPK**  
**Ing. Ingrid Pojezdalová – inšpektorka**

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:  
**Ing. Gabriel Bíro – výrobný riaditeľ a.s.**

**Predmetom**

tohto záznamu je výsledok kontroly, ktorá bola podľa § 21 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia (ďalej len „povolenie“) vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) rozhodnutím č.: 2260-24257/2007/Poj/371380207 zo dňa 30. 07. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 08. 2007, ktorým Inšpektorát povolil vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ.

Kontrola bola vykonaná podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

dátum a čas vykonania kontroly: **19. 08. 2010 o 10<sup>00</sup> hod.**

kontrolované obdobie: **od 30. 04. 2008 do 19. 08. 2010.**

O predmete kontroly bol dňa 19. 08. 2010 ústne informovaný Ing. Gabriel Bíro – výrobný riaditeľ a.s.

## **I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi**

VŠEOBECNE:

### **Základné údaje**

1. Presný názov kontrolovanej prevádzky: **Farma Rybany**
2. Presná adresa kontrolovanej prevádzky: **Rybany č. 1**
3. Presný názov prevádzkovateľa: **Podnik živočíšnej výroby a.s.**
4. Presná adresa prevádzkovateľa: **Topoľčianska cesta 321**
5. IČO: **00 205 931**
6. KPC: **6.6.a) Prevádzka na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny**
7. NOSE - P: **110. 05 Narábanie s hnojivom**

### **ROZSAH KONTROLY:**

Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie a ktorým uplynula lehota plnenia.

## **II. Predložené doklady**

1. Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti č. 061/RO/08 zo dňa 10. 03. 2008
2. Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti č. 062/RO/08 zo dňa 11. 03. 2008
3. Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti č. 063/RO/08 zo dňa 18. 03. 2008
4. Doklad (faktúra) o vývoze splaškov spoločnosťou ZVS a.s. Nitra, OZ Topoľčany za r. 2008
5. Doklad (faktúra) o vývoze splaškov spoločnosťou ZVS a.s. Nitra, OZ Topoľčany za január 2009
6. Doklad (faktúra) o vývoze splaškov spoločnosťou ZVS a.s. Nitra, OZ Topoľčany za október. 2009
7. Zmluva o odbere oplachovej vody z umývania chovných hál zatvorená s Bioplantom s.r.o.
8. Doklad o odbere oplachovej vody z umývania chovných hál Bioplantom s.r.o. za r. 2008
9. Doklad o odbere oplachovej vody z umývania chovných hál Bioplantom s.r.o. za r. 2009
10. Doklad o odbere oplachovej vody z umývania chovných hál Bioplantom s.r.o. za r. 2010
11. Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku

### III. Zistený stav

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

**Podmienka II. A.5.8.** – Splaškové vody zo sociálnych zariadení hromadené v betónovej nepriepustnej žumpě musia byť odváňané na ČOV.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odovzdával splaškové odpadové vody zo žumpy na ČOV prostredníctvom ZVS a.s. OZ Topoľčany (dni podľa vystavenia faktúr: 17. 03. 2008; 20. 01. 2009 a 06. 10. 2009).

**Podmienka bola splnená.**

**Podmienka II.A.5.9.** – Oplachové vody z umývania hál odkanalizované do dvoch betónových nepriepustných podzemných nádrží musia byť vyváňané cisternovým vozidlom externému odberateľovi na základe dohody a aplikované na poľnohospodárske pozemky odberateľa.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odovzdával oplachové vody z podzemných nádrží spoločnosti Bioplant s.r.o. na základe zmluvy o odbere oplachovej vody (máj, august a december 2008; marec, júl a október – november 2009; február a jún 2010).

**Podmienka bola splnená.**

**Podmienka II.F.1.2.** – Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie a pri situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky, ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti nádrže skladovaných nebezpečných látok, porušenie stability skladovacích priestorov, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a podobne a postupovať podľa Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovaného a schváleného v súlade so všeobecnými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má vypracovaný a schválený havarijný plán príslušným orgánom – SIŽP – inšpektorátom ochrany vôd rozhodnutím č. 6835-35769/326/2010/Tur zo dňa 29. 10. 2008.

**Podmienka bola splnená.**

**Podmienka II.F.** – Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontroly a skúšok tesnosti na nádrže slúžiace na skladovanie nebezpečných látok odborne spôsobilou osobou v zmysle právnych predpisov na úseku štátnej vodnej správy (§ 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - vodný zákon) a podľa výsledkov vykonaných skúšok tesnosti zabezpečí ich nepriepustnosť, aby nedochádzalo k nežiaducim únikom nebezpečných látok do pôdy a podzemných vôd a aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu s vodou z povrchového odtoku a zosúladi s požiadavkami určenými príslušnými STN a platnými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy v termíne do **30. 4. 2008.**

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonal skúšky tesnosti na nádrže slúžiace na skladovanie nebezpečných látok (škodlivých látok podľa súčasnej platnej legislatívy) odborne spôsobilou osobou v zmysle právnych prepisov na úseku štátnej vodnej správy o čom predložil Protokoly o skúškach tesnosti certifikovanou osobou zo dňa 10., 11. a 18. 03. 2008.

**Podmienka bola splnená.**

#### **IV. Záver**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 22 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ.

#### **V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly**

O výsledku kontroly a obsahu záznamu bol informovaný vedúci kontrolovaného subjektu zaslaním tohto záznamu.

Súčasťou záznamu o výsledku kontroly sú nasledovné doklady:

1. Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti č. 061/RO/08 zo dňa 10. 03. 2008
2. Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti č. 062/RO/08 zo dňa 11. 03. 2008
3. Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti č. 063/RO/08 zo dňa 18. 03. 2008
4. Doklad (faktúra) o vývoze splaškov spoločnosťou ZVS a.s. Nitra, OZ Topoľčany za r. 2008
5. Doklad (faktúra) o vývoze splaškov spoločnosťou ZVS a.s. Nitra, OZ Topoľčany za január 2009
6. Doklad (faktúra) o vývoze splaškov spoločnosťou ZVS a.s. Nitra, OZ Topoľčany za október. 2009
7. Zmluva o odbere oplachovej vody z umývania chovných hál zatvorená s Bioplantom s.r.o.
8. Doklad o odbere oplachovej vody z umývania chovných hál Bioplantom s.r.o. za r. 2008
9. Doklad o odbere oplachovej vody z umývania chovných hál Bioplantom s.r.o. za r. 2009
10. Doklad o odbere oplachovej vody z umývania chovných hál Bioplantom s.r.o. za r. 2010

V Nitre, dňa 30. 09. 2010

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP-IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Peter Šimurka – vedúci odboru IPK

Ing. Ingrid Pojezdalová – inšpektorka

