



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 7074-31492/2015/Kri/370240105

Správa o environmentálnej kontrole č. 56/2015/Z

v prevádzke: „Nová várňa živíc“

prevádzkovateľ: **Chemolak, a.s.**
Továrenská 7
919 04 Smolenice

vykonanej dňa: **19. 08. 2015 o 10⁰⁰ hod.**

Kontrolu vykonali: RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka
Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka
Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca oddelenia IPKZ
Ing. Ľubica Čázarová, inšpektorka
Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Róbert Bachratý, vedúci divízie ekológie a krízového manažmentu
Vladimír Výborčík, vedúci divízie výroby spojív

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím

č. 4056/OIPK-945/05-Kč/370240105 zo dňa 12. 07. 2005, právoplatného dňa 12. 8. 2005 (ďalej len „rozhodnutie“, resp. „povolenie“).

Kontrolované obdobie: **od 01. 01. 2013 do 19. 08. 2015**

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt dňa 17. 08. 2015 telefonicky informovaný prostredníctvom Ing. Róberta Bachratého, vedúceho divízie ekológie a krízového manažmentu.

V prevádzke nebola doposiaľ vykonaná environmentálna kontrola.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: „**Nová várňa živíc**“

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **Chemolak, a.s.**

Sídlo: **Továrenská 7
919 04 Smolenice**

IČO: **31 411 851**

Kategória priemyselnej činnosti:

- 4.1.b)** Výroba organických chemikálií, ktorými sú: organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice

Stav na mieste v čase obhliadky:

V čase miestnej obhliadky dňa 19. 08. 2015 v prevádzke prebiehala výroba finálnych produktov: polyesterovej a akrylátovej živice pre vrchné náterové látky (farby) zmiešavaním tekutej zložky (sójový olej) a prachových surovín za špecifických teplôt v dvoch reaktoroch vyhrievaných plynom. Po dosiahnutí predpísaných parametrov sa hotové výrobky prefiltrovali do predpísaných obalov a uskladnili v sklade.

II. Predložené doklady

1. Protokoly o technickom stave nádrží podľa STN 75 34 15:
 - č. 109-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 1 o objeme 43 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 05.08.2015)
 - č. 110-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 2 o objeme 67 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 05.08.2015)
 - č. 111-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 4 o objeme 67 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 05.08.2015)
 - č. 112-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 5 o objeme 67 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 05.08.2015)
 - č. 113-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 6 o objeme 449 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 05.08.2015)
 - č. 114-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 7 o objeme 100 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 05.08.2015)

- č. 115-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 8 o objeme 100 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 05.08.2015)
- č. 116-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 9 o objeme 360 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 05.08.2015)
- č. 117-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 10 o objeme 449 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 05.08.2015)
- č. 118-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 11 o objeme 360 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 06.08.2015)
- č. 119-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 12 o objeme 45 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 06.08.2015)
- č. 120-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 13 o objeme 23 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 06.08.2015)
- č. 121-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 14 o objeme 250 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 06.08.2015)
- č. 122-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 15 o objeme 67 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 06.08.2015)
- č. 123-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 16 o objeme 67 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 06.08.2015)
- č. 124-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 17 o objeme 67 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 06.08.2015)
- č. 125-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 18 o objeme 100 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 06.08.2015)
- č. 126-2015-08 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 19 o objeme 100 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 06.08.2015)
- č. 127-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 20 o objeme 100 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 30.07.2015)
- č. 128-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 21 o objeme 60 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 30.07.2015)
- č. 129-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 22 o objeme 60 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 30.07.2015)
- č. 130-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 23 o objeme 60 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 30.07.2015)
- č. 131-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 24 o objeme 255 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 30.07.2015)
- č. 132-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 25 o objeme 100 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 30.07.2015)
- č. 133-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 26 o objeme 100 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 30.07.2015)
- č. 134-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 28 o objeme 100 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 30.07.2015)
- č. 135-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 29 o objeme 255 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 30.07.2015)
- č. 136-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 30 o objeme 60 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 31.07.2015)
- č. 137-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 31 o objeme 60 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 31.07.2015)
- č. 138-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 32 o objeme 30 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 31.07.2015)

- č. 139-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 33 o objeme 30 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 31.07.2015)
 - č. 140-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 34 o objeme 30 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 31.07.2015)
 - č. 141-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 35 o objeme 30 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 31.07.2015)
 - č. 142-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 36 o objeme 30 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 31.07.2015)
 - č. 143-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 37 o objeme 30 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 31.07.2015)
 - č. 144-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 38 o objeme 30 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 31.07.2015)
 - č. 145-2015-07 o technickom stave nadzemnej valcovej nádrže č. 39 o objeme 30 m³ zo dňa 11.08.2015 (dátum kontroly: 31.07.2015)
2. Zmluva č. 7141300015/07.05.2013 so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. na rozbor vody a stanovenie parametrov znečistenia 6x ročne (Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 3. Zmluva č. 7141400020/29.05.2014 so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. na rozbor vody a stanovenie parametrov znečistenia 6x ročne (Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 4. Zmluva č. 7141500007/19.02.2015 so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. na rozbor vody a stanovenie parametrov znečistenia 6x ročne (Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 5. Protokol o skúške č. 13/00350 zo dňa 06.06.2013 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 8.-9.5.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 6. Protokol o skúške č. 13/00351 zo dňa 06.06.2013 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 8.-9.5.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 7. Protokol o skúške č. 13/00556 zo dňa 26.08.2013 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 22.-23.7.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 8. Protokol o skúške č. 13/00557 zo dňa 26.08.2013 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 22.-23.7.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 9. Protokol o skúške č. 13/00584 zo dňa 09.09.2013 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 31.7.-1.8.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 10. Protokol o skúške č. 13/00589 zo dňa 10.09.2013 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 31.7.-1.8.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 11. Protokol o skúške č. 13/00798 zo dňa 30.10.2013 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 21.-22.10.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 12. Protokol o skúške č. 13/00799 zo dňa 30.10.2013 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 21.-22.10.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
 13. Protokol o skúške č. 13/00912 zo dňa 04.12.2013 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 25.-26.11.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)

14. Protokol o skúške č. 13/00913 zo dňa 04.12.2013 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 25.-26.11.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
15. Protokol o skúške č. 13/00964 zo dňa 07.01.2014 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 09.-10.12.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
16. Protokol o skúške č. 13/00965 zo dňa 07.01.2014 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 09.-10.12.2013, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
17. Protokol o skúške č. 14/00362 zo dňa 11.06.2014 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 03.-04.06.2014, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
18. Protokol o skúške č. 14/00363 zo dňa 11.06.2014 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 03.-04.06.2014, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
19. Protokol o skúške č. 14/00470 zo dňa 05.08.2014 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 15.-16.07.2014, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
20. Protokol o skúške č. 14/00471 zo dňa 05.08.2014 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 15.-16.07.2014, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
21. Protokol o skúške č. 14/00533 zo dňa 27.08.2014 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 19.-20.08.2014, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
22. Protokol o skúške č. 14/00534 zo dňa 27.08.2014 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 19.-20.08.2014, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
23. Protokol o skúške č. 14/00776 zo dňa 02.12.2014 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 19.-20.11.2014, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
24. Protokol o skúške č. 14/00777 zo dňa 02.12.2014 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 19.-20.11.2014, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
25. Protokol o skúške č. 14/00828 zo dňa 11.12.2014 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 03.-04.12.2014, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
26. Protokol o skúške č. 14/00829 zo dňa 11.12.2014 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 03.-04.12.2014, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
27. Protokol o skúške č. 15/00270 zo dňa 04.06.2015 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 25.-26.05.2015, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
28. Protokol o skúške č. 15/00271 zo dňa 04.06.2015 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 25.-26.05.2015, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
29. Protokol o skúške č. 15/00384 zo dňa 16.07.2015 (Vzorka: Rakyta, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 07.-08.07.2015, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
30. Protokol o skúške č. 15/00385 zo dňa 16.07.2015 (Vzorka: Luhový potok, typ vzorky: odpadová voda, 24-hod. zlievaná vzorka, odber: 07.-08.07.2015, Laboratórium Piešťany, č. akreditácie 318/S-229)
31. Záverečná správa č. 13 018: CHEMOLAK, a.s. – závod Smolenice – monitoring podzemných vôd 2013 zo dňa 20.11.2013 (Zhotoviteľ: GEOtest BRATISLAVA, spol. s.r.o., zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Mikita, PhD. – odborne spôsobilá osoba.)

32. Záverečná správa č. 14 014: CHEMOLAK, a.s. – závod Smolenice – monitoring podzemných vôd 2014 zo dňa 24.11.2014 (Zhotoviteľ: GEOTest BRATISLAVA, spol. s.r.o., zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Mikita, PhD. – odborne spôsobilá osoba.)
33. Čiastková priebežná správa č. 15 011: CHEMOLAK, a.s. – závod Smolenice – monitoring podzemných vôd 2015 zo dňa 12.06.2015 (Zhotoviteľ: GEOTest BRATISLAVA, spol. s.r.o., zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Mikita, PhD. – odborne spôsobilá osoba.)
34. Poštová kniha CHEMOLAK, a.s. – záznamy o splnení ohlasovacích povinností

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II.G.5. Vykonávať kontrolu technického stavu, funkčnosti, hrúbku stien a tesnosti nádrží na skladovanie nebezpečných látok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie:

- a) nádrže zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 5 rokov,
- b) nádrže zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za 10 rokov.

V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

Zistený stav:

Inšpektorátu boli prevádzkovateľom predložené Protokoly o technickom stave nádrží podľa STN 75 34 15, vypracované spoločnosťou EZOP SLOVAKIA s.r.o., 956 41 Horné Naštice č. 207 pre jednotlivé nádrže uvedené v časti II. Predložené doklady, bod č. 1. Skúšky vykonali a vyhodnotili osoby odborne spôsobilé na nedeštruktívne skúšanie: Igor Lech – č. certifikátu 0134/LT2; 395/12/II a Martin Lech – č. certifikátu 375/10/I; 375/13/I. Zo záverov skúšok o technickom stave nádrží, vizuálnych kontrolách vnútorného povrchu nádrží a skúškach tesnosti nádrží vyplýva, že všetky kontrolované nádrže v prevádzke spĺňajú požiadavky na prevádzku a sú tesné.

Podmienka II.G.5 bola dodržaná.

Podmienka II.J.2.1 Kontroly ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd vykonávať akreditovaným laboratóriom 6 x ročne na konci čistiaceho procesu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ poskytol Inšpektorátu zmluvy o odbere vzoriek vody a protokoly o skúškach vzoriek vody uvedených v časti II. Predložené doklady, body č. 2 až č. 30 z dvoch odberných miest: potok Rakyta a Luhový potok. Do recipientu Rakyta sú z prevádzky vypúšťané odpadové vody z výroby živíc, čistenia nádrží a sociálnych zariadení spoločnosti Chemolak, a.s., ktoré sú čistené v Mechanicko-chemickej-biologickej čistiarni odpadových vôd (MCHB ČOV) spoločnosti Chemolak, a.s. Do recipientu Luhový potok sú vypúšťané odpadové vody z prietochného chladenia a povrchového odtoku spoločnosti bez čistenia. Podľa predložených dokladov prevádzkovateľ dodržal periodicitu meraní stanovených v podmienke za kontrolované obdobie pre roky 2013 a 2014. Ku dňu environmentálnej kontroly za rok 2015 boli zatiaľ vykonané dva rozboru vzoriek vody odobraných v miestach vypúšťania odpadových vôd. Všetky kontroly ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd vykonávalo akreditované laboratórium Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepny závod Piešťany, Odbor ekológie vôd a vodohospodárskych laboratórií – Laboratórium Piešťany (akreditované u SNAS, č. 318/S-229).

Časť podmienky II.J.2.1 bola dodržaná.

Podmienka II.J.2.2 Monitorovanie podzemných vôd vo vrtoch PV 6, PV 8, PV 9 PV 10 a v referenčnom vrte HCHS-1 vykonávať 2 x ročne oprávnenou organizáciou.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil Inšpektorátu záverečné správy monitoringu podzemných vôd vo vybraných 5 vzorkovaných vrtoch PV 6, PV 8, PV 9 PV 10 a v referenčnom vrte HCHS-1 za roky 2013 a 2014 a čiastkovú priebežnú správu monitoringu podzemných vôd za rok 2015 uvedené v časti II. Predložené doklady, body č. 31, 32 a č. 33. Práce monitoringu v 1. a 2. polroku v rokoch 2013 a 2014 (odbery: 19. 6. a 22. 10. 2013; 29. 5. a 14. 10. 2014) a v 1. polroku 2015 (odbery 4. 5. 2015) boli vykonané podľa schváleného Projektu monitorovacích prác z 21. 8. 2006 a cieľom prác bolo prostredníctvom existujúceho monitorovacieho systému získať systematické údaje o vývoji podzemnej vody na predmetnej lokalite. Z výsledkov monitoringu za sledované roky vyplýva, že v predmetnej lokalite závodu CHEMOLAK, a.s. v Smoleniciach pretrváva znečistenie podzemnej vody organickými látkami (ich obsah závisí od kolísania HPV na lokalite). Lokalita závodu CHEMOLAK, a.s. Smolenice je evidovaná v Registri environmentálnych záťaží (EZ) ako EZ sa strednou prioritou s označením TT (007)/Smolenice – areál Chemolak – SK/EZ/TT/981. Monitorovanie podzemných vôd vykonávala spoločnosť GEOtest BRATISLAVA, spol. s r.o. v zastúpení Ing. Martinom Mikitom, PhD. - odborne spôsobilá osoba, č. oprávnenia 8/2001.

Podmienka II.J.2.2 bola dodržaná.

Podmienka II.J.5.7 Údaje o odoberaných množstvách povrchových vôd v členení na kalendárne mesiace sumárne za celý výrobný areál v Smoleniciach oznamovať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na osobitnom tlačíve. Údaje o množstve odoberaných povrchových vôd získavať na tento účel určenými meradlami.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ umožnil Inšpektorátu nahliadnuť do poštovej knihy a overiť si záznamy o oznamovacej povinnosti voči SHMÚ o odoberaných množstvách povrchových vôd v členení na kalendárne mesiace sumárne za celý výrobný areál v Smoleniciach v stanovenej lehote. Inšpektorát zistil, že prevádzkovateľ si splnil povinnosť určenú v podmienke. Údaje o množstve odoberaných povrchových vôd prevádzkovateľ získava vodomermi typu WPD 100/50 od firmy Sensus Metering System, ktoré sú meradlá určené na tento účel.

Podmienka II.J.5.7 bola dodržaná.

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade s kontrolovanými podmienkami určenými v povolení.

Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 56/2015/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 22. 10. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka

Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca oddelenia IPKZ

Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka

Ing. Ľubica Čázarová, inšpektorka

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Krištofová
.....
Ingrid Pojezdalová
.....
Martina Rumanovská
.....
Ľubica Čázarová
.....
Monika Medovičová
.....