



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 6135-33222/2015/Kri/371770106

Správa o environmentálnej kontrole č. 47/2015/Z

v prevádzke: **„Veľkochov ošípaných - produkcia bravčového mäsa“ - Farma ošípaných Veľký Ďur**

prevádzkovateľ: **TEKRO Nitra, s.r.o.**
Párovské Háje
949 01 Nitra

vykonanej dňa: **22. 07. 2015 o 09⁰⁰ hod.**

Kontrolu vykonali: **RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka**
Ing. Kristína Titková, inšpektorka
Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Ing. František Valášek, konateľ spoločnosti
Ing. Marek Tomáš, vedúci prevádzky

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 4025/OIPK-1159/06-Mz/371770106 zo dňa 20. 06. 2006 v znení neskorších zmien: č. 9507-42165/37/2007/Zál, Sta/371770106/Z1 zo dňa 21. 12. 2007, č. 6130- 29582/2009/Poj/371770106/Z2 zo dňa 16. 09. 2009,

č.172-222/2010/Poj/3717720106/Z3 zo dňa 07. 01. 2010 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“)

Kontrolované obdobie: **od 11. 09. 2009 do 22. 07. 2015**

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt dňa 07. 07. 2015 telefonicky informovaný prostredníctvom Ing. Mareka Tomáša, vedúceho prevádzky.

V prevádzke boli doposiaľ vykonané nasledovné Environmentálne kontroly:

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
21. 11. 2008	Od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia (20. 06. 2006) do 21. 11. 2008	Protokol č. 09/2008-Poj
10. 09. 2010	Od 03. 08. 2009 do 10. 09. 2009	Záznam č. 09/2009-Poj

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: „Veľkochov ošípaných - produkcia bravčového mäsa“

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **TEKRO Nitra, s.r.o.**

Sídlo: Párovské Háje

949 01 Nitra

IČO: 36 555 436

Kategória priemyselnej činnosti:

- 6.6.b) Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
c) 750 ks prasníc

Stav na mieste v čase obhliadky:

V čase miestnej obhliadky prebiehala v prevádzke iba činnosť predvýkrmu a výkrmu ošípaných. V rámci predvýkrmu bolo ustajnených 3573 ks ošípaných v dvoch halách, vo výkrme bolo ustajnených 5761 ks ošípaných v desiatich halách. Farma sa orientuje hlavne na produkciu bravčového mäsa. Studňa DVH-13 v areáli farmy bola odstavená, stav počítadla na vodomere bol 5 m³. Voda bola aktívne odčerpávaná zo studne DVH-12 v areáli farmy, stav počítadla na vodomere bol 047133 m³. Pri vstupe do prevádzky a pred kafilérnym boxom, resp. sklodom uhynutých zvierat, sa nachádzali asanačné vstupy, resp. betónové žľaby naplnené dezinfekčným roztokom. Kafilérny box bol uzavretý a nachádzali sa v ňom kadávery. Hnojovica bola uskladňovaná v šiestich nádržiach typu „Vitkovice“, umiestnených vo vybetónovanej zbernej nádrži. V čase obhliadky prebiehalo odčerpávanie hnojovice z nádrže č. 3 do cisterny a následne bola vyvážaná z prevádzky na poľnohospodárske pozemky podľa plánu hnojenia.

II. Predložené doklady

1. Protokol o výsledku vykonanej kontroly č. 09/2008-Poj zo dňa 14. 01. 2009
2. Rozhodnutie č. 5718-17054/2009/Poj/371770106/ON zo dňa 22. 05. 2009 (o vykonaní nápravných opatrení v prevádzke)
3. Záznam o kontrole č. 09/2009-Poj zo dňa 10. 09. 2009
4. Prevádzkový denník záznamov o odbere podzemnej vody za roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014
5. Zápis z kontroly údajov o odberoch podzemných vôd č. HF: 2151 01, 02 zo dňa 24. 08. 2011
6. Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd zo zdrojov, resp. studní DVH 12 a DVH 13 za roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014
7. Protokoly o skúške tesnosti objektov:
 - Žumpa pre AB č. 21 (č. 17/12/14/01 zo dňa 22. 12. 2014; platnosť do 17. 12. 2018)
 - Sklad olejov a PHM (č. 17/12/14/02 zo dňa 22. 12. 2014; platnosť do 17. 12. 2018)
 - Zberná nádrž pri brode, objekt č. 23 (č. 17/12/14/03 zo dňa 22. 12. 2014; platnosť do 17. 12. 2018)
 - Zberná nádrž pri brode, objekt č. 25 (č. 17/12/14/04 zo dňa 22. 12. 2014; platnosť do 17. 12. 2018)
 - Manipulačná plocha pre dieselagregát (č. 17/12/14/05 zo dňa 22. 12. 2014; platnosť do 17. 12. 2018)
 - Zberná nádrž pri brode, bitúnok (č. 17/12/14/06 zo dňa 22. 12. 2014; platnosť do 17. 12. 2018)
 - Zberná nádrž pri brode, objekt č. 24 (č. 17/12/14/07 zo dňa 22. 12. 2014; platnosť do 17. 12. 2018)
 - Žumpa – objekt č. 46 (č. 17/12/14/08 zo dňa 22. 12. 2014; platnosť do 17. 12. 2018)
8. Evidencia kontroly priesakov zariadení močovkového hospodárstva: údaje za roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015
9. Evidenčné listy odpadu za roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II.A.13 Prevádzkovateľ je povinný mesačne viesť v prevádzkovom denníku záznamy o odbere podzemnej vody zo studní, takisto je povinný merať i hladinu podzemných vôd mesačne a viesť o tom evidenciu v prevádzkovom denníku.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ poskytol Inšpektorátu Prevádzkové denníky záznamov o odbere podzemnej vody uvedené v časti II. Predložené doklady, bod č. 4. Z predložených údajov vyplynulo, že prevádzkovateľ viedol záznamy o odbere podzemnej vody a jej hladine v požadovanej frekvencii. Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd zo zdrojov uvedených v časti II. Predložené doklady, bod č. 6 preukázali, že skutočný odber podzemných vôd zo studní nie je vyšší ako odber povolený rozhodnutím. V roku 2011 boli vodomery na studniach HDV 12 a HDV 13 z dôvodu poruchy vymenené. V súčasnosti je v prevádzke meranie hladiny podzemnej vody zabezpečené Vodomermom SENZUS, typ 420040L300G2Q10BE PB SK (dátum overenia 13. 04. 2015) a skrutkovým vodomermom č. SK 08- M/001-SMU 002. Ide o meradlá pre tento účel určené a overené.

Podmienka II.A.13 bola dodržaná.

Podmienka II.A.20 Zabezpečiť, aby všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

Podmienka II.A.21 Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov - pred ich uvedením do prevádzky, každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky; každých desať rokov pri škodlivých látkach (silážne šťavy, priemyselné a organické hnojivá a ich tekuté zložky) okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru; po ich rekonštrukcii alebo oprave; pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

Podmienka II.A.22 Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu, môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

Podmienka II.A.27 Skladovacie nádrže nebezpečných látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené účinným kontrolným systémom na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.

Podmienka II.A.28 Skladovacie nádrže (hnojovica) musia mať účinný kontrolný systém proti preplneniu.

Zistený stav:

V prevádzke sa skladuje a manipuluje so znečisťujúcimi látkami v sklade PHM a v sklade uhynutých zvierat. Tieto objekty sú zabezpečené uzamykateľnými dverami a disponujú nepriepustnými podlahami, ktoré zabezpečujú, aby nedochádzalo k úniku škodlivých látok do podzemných vôd. Autá, ktoré vozia krmné zmesi a zvieratá sú servisované mimo prevádzky. V sklade PHM sa v bandaskách umiestnených v záchytných vaniach skladuje len nafta používaná do dieselagregátu. Vane sú vizuálne kontrolovateľné a vhodné na zachytávanie prípadných únikov skladovaných škodlivých látok. Skúšky tesnosti v stanovenej frekvencii k objektom uvedených v časti II. Predložené doklady, bod č. 7 boli Inšpektorátu poskytnuté k nahliadnutiu a vyplýva z nich, že vyhovujú podmienkam prevádzkovania a sú tesné. Skúšky tesnosti vykonali oprávnené osoby na nedeštruktívne skúšanie: Jozef Serviš (č. certifikátu 54/11/II) a Ing. Miroslav Kňazský (č. certifikátu 55/11/II). Skladovacie nádrže na hnojovicu sú denne vizuálne kontrolované a disponujú mechanickým plavákovým systémom. Sú tiež napojené na elektronický systém, ktorý pravidelne monitoruje stav nádrží a zabráňuje ich preplneniu. V čase obhliadky žiadna z kontrolovaných nádrží na hnojovicu nebola preplnená, na tekutine bola vytvorená tzv. „krusta“ a jedna z nádrží bola odčerpávaná do cisterny. Inšpektorátu bola tiež k nahliadnutiu poskytnutá Evidencia kontroly priesakov zariadení močovkového hospodárstva (2009-2015) uvedená v časti II. Predložené doklady, bod č. 8. Evidencia je vedená mesačne a z predložených údajov vyplynulo, že za sledované roky neboli zistené žiadne priesaky.

Podmienky II.A.20, II.A.21, II.A.22, II.A.27 a II.A.28 boli dodržané.

Podmienka II.D.1 Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní môžu vzniknú len nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	10 01 01	popol, škvára prach z kotlov	O
2.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N

3.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
4.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
5.	16 01 03	opotrebované pneumatiky	O
6.	16 01 07	olejové filtre	N
7.	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
8.	16 06 01	olovené batérie	N
9.	17 04 05	železo a oceľ	O
10.	18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N
11.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
12.	20 03 04	kal zo septikov	O

Podmienka II.D.2 Súhlas udelený na nakladanie s nebezpečným odpadom katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy sa vzťahuje len na predmety, ktoré so zvieratami prišli do styku (napr. injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny...), jeho oddelené zhromažďovanie je povolené v sklade uhynutých zvierat, nachádzajúcom sa pri vedľajšom vstupe do areálu.

Zistený stav:

V prevádzke nevznikajú iné odpady, ako odpady vo vyššie uvedenej tabuľke. Podľa Evidenčných listov odpadu uvedených v časti II. Predložené doklady, bod č. 9, ktoré boli Inšpektorátu poskytnuté k nahliadnutiu, v prevádzke dlhodobo vzniká len odpad k. č. 18 02 02 – ako vedľajší živočíšny produkt. Vznik odpadov bol minimalizovaný dočasným obmedzením chovu prasníc nad 750 kg a celkovým zrušením kotolne, ktorá predtým vykurovala objekty farmy používaním pevného paliva – hnedého uhlia. Veterinárny odpad v prevádzke nevzniká, vakcíny a prípadné liečivá sú ošipánym podávané cez krmivo a vodu. V čase miestnej obhliadky Inšpektorát zistil, že kadavery boli zhromaždené v sklade uhynutých zvierat, nachádzajúcom sa pri vedľajšom vstupe do areálu.

Podmienky II.D.1 a II.D.21 boli dodržané.

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade s kontrolovanými podmienkami určenými v povolení.

Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 47/2015/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.


Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 02. 11. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka

Ing. Kristína Titková, inšpektorka

Ing. Monika Szalaiiová, inšpektorka


.....

.....

.....