



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 6200-33413/2015/Sza/720110103

Správa o environmentálnej kontrole č. 68/2015/P

v prevádzke: **„Bajtava-skládka TKO“**

prevádzkovateľa: **Obec Bajtava**

vykonanej dňa: 22. 09. 2015 o 10⁰⁰ hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Monika Szalaiiová, inšpektorka
Ing. Monika Medovičová, inšpektorka
Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Jozef Benkó – starosta

Ervín Horeš – vedúci skládky

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 586/OIPK/01-Ra/720110103 zo dňa 20. 04. 2004, (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), v kontrolovanom období.

Kontrolované obdobie: **od 01. 01. 2013 do 22. 09. 2015**

V prevádzke boli doposiaľ vykonané environmentálne kontroly:

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
01. 06. 2010	06. 05. 2004-31. 05. 2010	Protokol č. 25/2010
08. 12. 2010	01. 07. 2010- 04. 12. 2010	Protokol č. 49/2010

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt telefonicky informovaný dňa 18. 09. 2015.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: Bajtava-skládka TKO
 Prevádzkovateľ: Obec Bajtava
 Sídlo: Obecný úrad Bajtava 86, 943 65 Kamenica nad Hronom
 IČO: 00 308 757
 KPC: 5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

II. Opísanie stavu prevádzky v čase kontroly

V čase vykonávania kontroly sa na skládku dovážal odpad, ktorý sa vysýpal na skládkovací priestor skládky. Na telese skládky sa nachádzali zeminy určené na prekryvanie navezeného odpadu.

III. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 22. 09. 2015:

1. Zápis z prevádzkového denníka zo dňa 11. 09. 2015, 14. 09. 2015.

Doklady predložené elektronicky dňa 13. 10. 2015:

2. Zmluva o odbere odpadu č. 2441/BA/2015 zo dňa 05. 10. 2015.

IV. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia podmienok prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach bolo zistené:

Podmienka II.1.1.: Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov v súlade so zákonom o odpadoch musia byť vybudované najmenej tri monitorovacie objekty (jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd). Povoľujúcemu orgánu je potrebné zaslať Záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu (situovanie monitorovacích objektov, úroveň hladiny podzemnej vody a laboratórne skúšky zemín).

Podmienka II.5.10.: Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu.

Zistený stav:

Všetky tri monitorovacie objekty boli vybudované, uzatvorené a uzamknuté, odber monitorovacích vzoriek zabezpečuje spoločnosť GEO-KOMÁRNO s.r.o. Záverečná správa z hydrogeologického prieskumu bola zaslaná na Inšpektorát dňa 17. 01. 2014 a 14. 01. 2015 tzn. v stanovenej lehote.

Záver:

Podmienky II.1.1. a II.5.10. dodržané.

Podmienka II.1.17.: Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav:

Skládka odpadov je zabezpečená kamerovým systémom mimo prevádzkových hodín skládky odpadov. V čase prevádzkových hodín od 7,00 – 15,00 hod. sa na skládke nachádza zamestnanec zodpovedný za prevádzku.

Záver:

Podmienka II.1.17. dodržaná.

Podmienka II.1.26.: Informačná tabuľa osadená pred vstupom na skládku odpadov musí byť viditeľná z verejného priestranstva a musí obsahovať údaje o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa skládky odpadov, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku skládky odpadov a jej telefónnom čísle.

Zistený stav:

Informačná tabuľa bola umiestnená pred vstupom do areálu skládky odpadov a obsahovala všetky uvedené náležitosti.

Záver:

Podmienka II.1.26. dodržaná.

Podmienka II.2.4.: Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť kompaktorom najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom (napr. zeminou).

Zistený stav:

Pri fyzickej obhliadke prevádzky bolo vizuálnym posúdením zistené, že uložený odpad bol zhutnený a komunálny odpad bol prekrytý inertným materiálom. Prevádzkovateľ však nezhutnil odpad kompaktorom. Prevádzka je vybavená dvoma buldozermi typu T 130, ale nie je vybavená kompaktorom.

Záver:

Podmienka II.2.4. čiastočne dodržaná.

Časť podmienky II.1.7.: Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov predložiť povoliujúcemu orgánu zmluvu na zneškodňovanie odpadu: priesakové kvapaliny zo skládky odpadov, na vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.

Podmienka II.4.2.: Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať, vody nepoužiteľnej na čistenie dopravných prostriedkov a splaškovej odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav:

V predchádzajúcom období boli v prevádzke vykonané environmentálne kontroly, z ktorých boli vyhotovené protokoly č. 25/2010 a č. 49/2010. Inšpektorát kontroloval vyššie uvedené podmienky a skonštatoval, že prevádzkovateľ nemá uzatvorenú zmluvu na odvoz priesakovej kvapaliny.

Z uvedeného dôvodu podmienku Inšpektorát v roku 2015 opakovane kontroloval. Prevádzkovateľ v čase miestnej obhliadky nemal uzatvorenú zmluvu na zneškodňovanie odpadu - priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov - vo vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa nebolo potrebné vyviešť z prevádzky priesakovú kvapalinu do čistiarne odpadových vôd, bolo postačujúce späť ju recirkulovať.

V rámci kontroly dňa 13. 10. 2015 bola dodatočne elektronicky predložená zmluva o odbere odpadu (*Predložené doklady, bod 2*).

Záver:

Časť podmienky II.1.7. nedodržaná a podmienka II.4.2. čiastočne dodržaná.

Podmienka II.5.1.: Počas prevádzky skládky odpadov sa musí vykonávať monitorovanie skládky odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva:

II.5.1.4. Topografia skládky odpadov:

- 1x ročne štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity.
- 1x ročne sadanie úrovně telesa skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nezabezpečil polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, situačný plán skládky s určením voľnej kapacity prevádzkovaných telies skládky; nesledoval sadanie úrovně telesa skládky odpadov

Záver:

Podmienky II.5.1. a II.5.1.4. nedodržané.

Podmienka II.5.7.: Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu.

Zistený stav:

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013 bolo Inšpektorátu doručené dňa 23. 01. 2014 a za rok 2014 bol Inšpektorátu doručený dňa 17. 01. 2015 tzn. v stanovenej lehote.

Záver:

Podmienka II.5.7. dodržaná.

IV. Záver

Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly zistil, že prevádzkovateľ nedodržiaval nasledovné podmienky povolenia:

- a) **podmienku II. 2.4.** čiastočne porušil tým, že nezhotovil odpad kompaktorom, nakoľko ním prevádzka doposiaľ nie je vybavená,
- b) **časť podmienky II.1.7.** porušil tým, že nemal uzatvorený zmluvný vzťah na zneškodňovanie priesakovej kvapaliny,
- c) **podmienku II.4.2.** čiastočne porušil tým, že nemal zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny,
- d) **podmienky II.5.1. a II.5.1.4.** porušil tým, že nemá vypracovanú topografiu skládky.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona o IPKZ.

Inšpektorát uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s § 37 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 68/2015/P.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 19. 11. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka

