



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo RZ: 4001-10189/37/2009/Zál

ZÁZNAM

z kontroly prevádzky podliehajúcej integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia: „SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa“ prevádzkovateľa Plastic People, s.r.o, Bulharská 70, 821 04 Bratislava. Kontrola bola vykonaná dňa 10.02.2009.

Kontrolu vykonal:

za SIŽP, IŽP Bratislava, odb. IPK:

Ing. Ivana Záleská, inšpektor

Ing. Ján Gajdoš, inšpektor

kontroly sa zúčastnili:

za Plastic People, s.r.o.

PaedDr. Ivan Urcikán

Predmet kontroly

- kontrola plnenia podmienok integrovaného povolenia č. 2322-31235/2007/Raf /373190107 zo dňa 26.09.2007 v platnom znení pre prevádzku SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa na základe podnetu obce Dolné Trhovište č. 4001-4770/37/2009/Zál zo dňa 09.02.2009.

Kontrola prevádzky bola vykonaná v súlade s § 21 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ).

SIŽP, IŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania (ďalej len inšpekcia) vykonala fyzickú obhliadku prevádzky a kontrolu dokumentácie prevádzky, pričom sa zamerala hlavne na porovnanie skutočného stavu prevádzky s predmetom podnetu.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli:

Názov a sídlo prevádzky: SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa, Vlčie hory, Hlohovec

Kategória priemyselnej činnosti: 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Názov prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Plastic People, s.r.o.

Sídlo: Bulharská 70, 821 04 Bratislava

IČO: 35 846 666

II. Výsledky kontroly:

Inšpekcia začala kontrolu dňa 10.02.2009 z dôvodu podnetu obce Dolné Trhovište na prešetrenie spôsobu nakladania s odpadmi na skládke odpadu Vlčie Hory, Hlohovec.

Inšpektorát Bratislava, OIPK prešetril časť podnetu, týkajúci sa nakladania s odpadmi v prevádzke „SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa“, nakoľko uvedená prevádzka spadá pod povoloňovací proces podľa zákona o IPKZ. Prevádzka skládky na nebezpečný odpad je v pôsobnosti príslušného Obvodného úradu životného prostredia a Inšpektorát Bratislava, OIPK nemá v kompetencii v tejto prevádzke vykonať štátny dozor.

Na činnosť v prevádzke „SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa“ (ďalej len prevádzka) je vydané integrované povolenie č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia preverila časť podnetu nasledovne:

1. *Neobsahuje skládka komunálneho odpadu aj nebezpečné odpady, s ktorými sa na skládke manipuluje?* Podľa prevádzkovej dokumentácie skládky „SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa“, hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním a evidenčného listu skládky sa v roku 2008 odpadov na skládke na nie nebezpečný odpad ukladali len odpady kategórie – O v súlade s integrovaným povolením. Na skládke bolo za rok 2008 zneškodnených 11607,72 t odpadu. Najväčší podiel tvoril zmesový komunálny odpad.
2. *Ako je riešené zabezpečenie skládky voči vniknutiu nepovolaných osôb?* Prevádzka je po celom obvode oplotená pletivom vo výške 2,5 m, ktoré je ukončené ostnatým drôtom. Do areálu vedú 3 vstupné uzamykateľné brány. Za nezávadnosť a celistvosť oplotenia prevádzky a brán sú zodpovední poverení pracovníci v súlade s prevádzkovým poriadkom. V čase vzniku požiaru bolo oplotenie pri mieste požiaru násilne poškodené. Poškodenie oplotenie prevádzkovateľ bezodkladne odstránil.
3. *Ako je skládka materiálne a technicky zabezpečená pre prípad mimoriadnej udalosti?* Prevádzka je materiálne a technicky zabezpečená pre prípad mimoriadnej udalosti v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia. Tesnosť fólie skládky je monitorovaná geofyzikálnym monitorovacím systémom, ktorý bol v čase požiaru narušený, nakoľko na skrinku monitoringu bola navezená zemina a rozhrnutý odpad. Kvalita podzemných vôd je monitorovaná z monitorovacích vrtoch nad a pod telesom skládky. Pre prípad požiaru je na skládke vodojem s objemom 150 m³, na prekrytie telesa skládky je v areáli depónia zeminy. Prevádzkovateľ zabezpečil doplňujúci monitoring znečistenia podzemných vôd v súlade s rozhodnutím o opatreniach na nápravu č. 3669-5122/37/2009/Zál zo dňa 12.02.2009. Monitorovanie v t.č. nepreukázalo znečistenie podzemných vôd požiarom.
4. *Aký je stav nepriepustnosti fólie pod skládkou komunálneho odpadu?* Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie monitorovania tesnosti fólie, ktoré bolo nedostatočné z dôvodu zasypania jedného terminálu meracieho systému. Prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie opakovane po sfunkčnení meracieho terminálu v súlade s rozhodnutím o opatreniach na nápravu č. 3669-5122/37/2009/Zál zo dňa 12. 02. 2009 dňa 19. 05. 2009.
5. *V prípade, že fólia pod skládkou komunálneho odpadu neplní svoju funkciu, do akej miery sú ohrozené spodné vody v okolí 5 km od skládky?* (táto časť podnetu nebola predmetom kontroly) Znečistenie podzemných vôd je závislé od hydrogeologických pomerov územia medzi prevádzkou a obcou Dolné Trhovište. Nakoľko inšpekcia nemá k dispozícii výsledky z hydrogeologického prieskumu uvedeného územia, nie je možné hypoteticky

určiť časové obdobie a rozsah kontaminácie podzemných vôd spôsobených porušením fólie, príp. či podzemné vody v obci Dolné Trhovište môžu byť následkami havárie na skládke na nie nebezpečný odpad znečistené.


III. Kontrolné zistenia

Vykonanou kontrolou v prevádzke SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa, Vlčie hory, Hlohovec prevádzkovateľa Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava zameranou na plnenie opatrení č. A. - 1.4., 1.5., 2.3., 2.10., 2.18., I. - 6.2., 7.5. integrovaného povolenia č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 zo dňa 26.09.2007 bolo zistené, že prevádzkovateľ plní uvedené podmienky, vedie prevádzkovú dokumentáciu, podáva hlásenia a monitoruje prevádzku v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Inšpekcia nezistila porušenia v plnení uvedených kontrolovaných opatrení integrovaného povolenia č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 zo dňa 26.9.2007.

IV. Vedúci kontrolovaného subjektu, pán Rudolf Kubalák, konateľ kontrolovaného subjektu SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa, Vlčie hory, Hlohovec bol dňa 27. 05. 2009 oboznámený so záznamom o výsledku kontroly.

Bratislava dňa 27. 05. 2009



Rudolf Kubalák, konateľ



Ing. Ivana Záleská, inšpektor

Plastic People, s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
IČO: 35 848 688
Výpis z OR OS Bratislava I., v.č.27094/9
©