



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 3505-8009/2015/Máň/370211606

Správa o environmentálnej kontrole č. 9/2015/Z

vykonanej v prevádzke „Difenylamín“, 927 03 Šaľa, okres Šaľa
prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Kontrolu vykonali:

Ing. Edita Máňová, inšpektorka
Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Jarmila Faktorová,
technická pracovníčka OŽPaOZ

p. Štefan Chovanec, vedúci DFAaI

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“), vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Pre prevádzku bolo Inšpektorátom vydané integrované povolenie rozhodnutím č. 1315-32789/2007/Máň/370211606 zo dňa 10. 10. 2007 (právoplatné dňa 30. 10. 2007) v znení zmien:

- č. 1280-20275/2009/Máň/370211606/Z1 zo dňa 17. 06. 2009
- č. 7040-31488/2009/Raf/370211606/Z2 zo dňa 02. 10. 2009
- č. 5032-33150/2010/Máň/370211606/Z3 zo dňa 11. 11. 2010
- č. 594-1819/2011/Poj,Máň/370211606/Z4-SP zo dňa 26. 01. 2011
- č. 6397 - 21365/Šim/370211606/Z6 zo dňa 01. 08. 2012
- č. 6117-25201/2012/Poj/370211606/Z5 zo dňa 11. 09. 2012

- č. 940-2514/2013/Máň/370211606/Z8 zo dňa 29. 01. 2013
 - č. 1062-3410/2013/Máň/370211606/Z7 zo dňa 05. 02. 2013
 - č. 3088-13075/2013/Máň/370211606/Z9 zo dňa 15. 05. 2013
 - č. 1004-7216/2014/Jak/370211606/Z10-KR zo dňa 06. 03. 2014
- (ďalej len „povolenie“).

Dátum vykonania kontroly: **24. 03. 2015**

Kontrolované obdobie: **od 30. 10. 2007 do 19. 03. 2015**

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia s dôrazom na dodržiavanie určených emisných limitov a jeho preukazovanie a kontrolu vykonávania činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou.

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt telefonicky informovaný dňa 20. 03. 2015 prostredníctvom splnomocneného zástupcu Ing. Jozefa Maka.

V prevádzke boli vykonané nasledovné environmentálne kontroly:

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
15. 03. 2010	30. 10. 2007 – 15. 03. 2010	Záznam č. 05/2010
16. 03. 2011	16. 03. 2010 – 16. 03. 2011	Záznam č. 06/2011
od 17. 04. 2012 do 16. 10. 2012	30. 10. 2007 – 17. 04. 2012	Záznam č. 05/2012
od 04. 12. 2013 do 10. 12. 2013	01. 12. 2010 – 03. 12. 2013	Správa č. 35/2013/Z

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Difenylamín“, 927 03 Šaľa, okres Šaľa** (ďalej len „*Difenylamín*“)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **Duslo, a.s.**

Sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

Kategória priemyselnej činnosti:

4.1. *Výroba organických chemikálií, ktorými sú:*

d) *organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty.*

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

V čase kontroly na mieste prevádzky dňa 24. 03. 2015 bola prevádzka uskutočňovaná v zníženom výkone v ustálenom stave. V prevádzke boli dva reaktory (C, D), reaktor B bol v zálohe, reaktory

A a E boli odstavené. Výkon prevádzky „Difenylamín“ je znížený z dôvodu obmedzenia výroby v prevádzke „Dusantox a ČOV“, v ktorej sa difenylamín používa ako hlavná surovina.

V prevádzke bola iba jedna Dowthermová kotolňa (tzv. staršia – *spaľovacia pec B 401*), tzv. nová Dowthermová kotolňa – *spaľovacia pec B 421*, bola mimo prevádzky, pretože v prevádzke DFA je pri zníženom výkone nižšia potreba tepla na ohrev zariadení. Nová kotolňa je odstavená od októbra 2013.

Vybrané parametre prevádzky v čase kontroly sú uvedené v časti správy *III. Kontrolné zistenia, Podmienka II.A.5.1.*

II. Predložené doklady

1. List zn. VJE/OŽPaOZ/3970/2013 zo dňa 06. 12. 2013 - Oznámenie termínu oprávneného merania ZZO
2. List zn. OŽPaOZ/470/2014 zo dňa 13. 02. 2014 - Zaslanie správ z oprávnených meraní
3. *Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií vybraných plynných znečisťujúcich látok (CO, NO_x-NO₂) v prevádzke DFA spoločnosti Duslo, a.s., Šaľa, vykonanom v dňoch 11. 05. 2007 a 07. 08. 2007 na zdroji znečisťovania ovzdušia Dowtherm pece B 401 a B 421 organizáciou EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, ev.č. správy: 03/089/2007*
4. *Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení cyklón C 702 A, cyklón C 702 B a Dowthermová pec B 401 v prevádzke Difenylamín (DFA) organizácie Duslo, a.s., Šaľa, vykonanom dňa 18. 12. 2013 organizáciou EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, ev. č. správy: 03/302/2013*
5. List zn. OŽPaOZ/182/2008 zo dňa 26. 02. 2008 - Zaslanie podkladov (kópie rozhodnutia OÚŽP Šaľa č. A/2008/00122-Ne zo dňa 13. 02. 2008 s prílohou)
6. *Rozhodnutie OÚŽP Šaľa, orgánu ochrany ovzdušia č. A/2008/00122-Ne zo dňa 13. 02. 2008 o schválení technického výpočtu za účelom preukázania dodržiavania určených emisných limitov zo zariadenia 1.2.16. Dochladzovač DT pár E 403 s prílohou Výpočet množstva bifenyly v odpadových plynch zo zariadenia 1.2.16. Dochladzovač DT pár E 403.*

Ku kontrole bol použitý spisový materiál:

- č. 2098/2015/Máň/370211606 – Duslo, a.s. Šaľa, prevádzka „Difenylamín“, Plnenie podmienok integrovaného povolenia.

III. Kontrolné zistenia

V kontrolovanom období (od nadobudnutia právoplatnosti povolenia dňa 30.10.2007) bolo v prevádzke vykonané jedno emisné meranie - doklad uvedený v časti *II. Predložené doklady, bod 4.*

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

1. Podmienka II.A.5.1.

(II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky)

5.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len „Súbor TPPaTOO“) vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

Prevádzka „Difenylamín“ má platný Súbor TPPaTOO ev. č. 225 3244 1037 1206 zo dňa 18. 06. 2009 schválený rozhodnutím Inšpektorátu č. 1280-20275/2009/Máň/370211606/Z1 zo dňa 17. 06. 2009 v znení doplnkov:

- Doplnok č. 1 ev. č. 225 3245 1036 1206 zo dňa 10. 09. 2012, vypracovaný pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Dusantox“, schválený rozhodnutím Inšpektorátu č. 940-2514/2013/Máň/370211606/Z8 zo dňa 29. 01. 2013 (časti Súboru TPPaTOO dotýkajúce sa technologických zariadení prevádzky „Difenylamín“)
- Doplnok č. 1 ev. č. 225 3244 1037 1206 zo dňa 20. 08. 2012, vypracovaný pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Difenylamín“, schválený rozhodnutím Inšpektorátu č. 1062-3410/2013/Máň/370211606/Z7 zo dňa 05. 02. 2013.

V platnom súbore sú v Prílohe č. 18 uvedené hodnoty technicko-prevádzkových parametrov (ďalej len „TPP“), z ktorých boli kontrolované nasledovné:

TPP - veličina	jednotka	ustálený stav	riadenie-kontrola zápis/záznam	skutočnosť 24. 03. 2015
teplota Dowthermu v primárnom okruhu	°C	375 - 382	kontinuálne - zápis obvod TIRC ASHH 0409	375
tlak Dowthermu v primárnom okruhu	MPa	1,1 - 1,3	kontinuálne - zápis obvod PI RAH 0408	1,3
teplota spalín na výstupe z pece	°C	450 - 520	kontinuálne - zápis obvod TIR 0406 A	363
teplota spalín po ochladení vo výmenníku E 402	°C	190 - 230	kontinuálne - zápis obvod TIR ASHH 0406 B	154

Technologický proces je diaľkovo riadený z velína. Uvedené TPP sú sledované a zaznamenávané v počítači. Z predložených údajov je zjavné, že teplota spalín na výstupe z pece B 401 a teplota spalín po ochladení vo výmenníku E 402 sú nižšie ako hodnoty zodpovedajúce ustálenému stavu uvedené v platnom súbore. Nižšie hodnoty týchto TPP odôvodnil zodpovedný pracovník prevádzky p. Chovanec zníženým výkonom zariadení prevádzky „Difenylamín“.

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že v čase kontroly na mieste prevádzky boli hodnoty vybraných TPP (teplota a tlak Dowthermu v primárnom okruhu) dodržiavané. Hodnoty TPP (teplota spalín na výstupe z pece B 401 a teplota spalín po ochladení vo výmenníku E 402) boli z dôvodu zníženého výkonu zariadení prevádzky nižšie ako hodnoty uvedené v platnom súbore. Vzhľadom na konkrétnu situáciu v prevádzke „Difenylamín“ považuje Inšpektorát podmienku II.A.5.1. za dodržanú.

2. Podmienka II.B.1.1.*(II. Podmienky povolenia, B Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia)*1.1. Špecifické emisné limity pre **oxidy dusíka** vyjadrené ako **oxid dusičitý** a pre **oxid uhoľnatý** pre miesta vypúšťania:

- komín č. 1.2.5. *Dowthermovej plynovej pece B 401*
- komín č. 1.2.8. *Dowthermovej plynovej pece B 421*

Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]
oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NO _x)	200
oxid uhoľnatý (CO)	100

Zistený stav:

Z predloženej správy z meraní – doklad uvedený v časti *II. Predložené doklady, bod 4*, vyplýva, že emisný limit pre znečisťujúce látky: **oxidy dusíka** a **oxid uhoľnatý** vypúšťané do ovzdušia z komína č. 1.2.5. *Dowthermovej plynovej pece B 401* je dodržiavaný. Podmienka **II.B.1.1. sa** pre toto miesto vypúšťania emisií **plní**.

Merania *Dowthermovej plynovej pece B 421* mali byť vykonané v roku 2013. Pretože pec je od októbra 2013 mimo prevádzky, merania vykonané neboli. Merania budú vykonané po opätovnom uvedení *Dowthermovej pece B 421* do prevádzky.

3. Podmienka II.B.1.2.*(II. Podmienky povolenia, B Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia)*

1.2. Podmienky platnosti emisných limitov pre dowthermové plynové pece:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 3 % obj.

Zistený stav:

Z predloženej správy z meraní – doklad uvedený v časti *II. Predložené doklady, bod 4*, vyplýva, že namerané hodnoty emisií vypúšťané do ovzdušia z komína č. 1.2.5. *Dowthermovej plynovej pece B 401* boli prepočítané na určené podmienky. Podmienka **II.B.1.2. bola splnená**.

4. Podmienka II.B.1.5.*(II. Podmienky povolenia, B Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia)*1.5. Všeobecný emisný limit pre **bifenyl** pre miesto vypúšťania:

- výdych *Dochladzovača DT pár E 403*

Pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia bifenylu v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m⁻³.

Zistený stav:

Dodržiavanie emisného limitu pre miesto vypúšťania emisií - výdych *Dochladzovača DT pár E 403* sa preukazuje technickým výpočtom schváleným súhlasom Obvodného úradu životného prostredia Šaľa č. A/2008/00122-Ne zo dňa 13. 02. 2008 – doklad uvedený v časti *II. Predložené doklady, bod 6*.

Prílohou rozhodnutia je *Výpočet množstva bifenyly v odpadových plynoch zo zariadenia 1.2.16. Dochladzovač DT pár E 403* predložený prevádzkovateľom. Z výpočtu vyplýva, že hmotnostný tok bifenyly je nižší ako $0,1 \text{ kg.h}^{-1}$, to znamená, že pre toto miesto vypúšťania sa neuplatňuje koncentračný emisný limit 20 mg.m^{-3} .

Z predložených dokladov uvedených v časti II. *Predložené doklady, bod 6* vyplýva, že emisný limit pre *biferyl* je dodržiavaný. Podmienka II.B.1.5. *sa plní*.

5. Podmienka II.B.1.6.

(II. Podmienky povolenia, B Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia)

1.6. Podmienky platnosti emisného limitu uvedeného v bode II.B.1.5.:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach $101,325 \text{ kPa}$ a $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a vzťahnuté na zloženie a množstvo odpadového plynu, ktoré vyplýva z podstaty technologického procesu.

Zistený stav:

Z predložených dokladov uvedených v časti II. *Predložené doklady, bod 6* vyplýva, že vypočítané hodnoty emisií boli prepočítané na určené podmienky. Podmienka II.B.1.6. *bola splnená*.

6. Podmienka II.I.1.1.

(II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia):

1.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu:

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
1.	Zariadenie: 1.2.5. <i>Dowthermová pec B 401</i>	NO_x , CO	Periodické meranie v intervale 6 kalendárnych rokov.
2.	Zariadenie: 1.2.6. <i>Polný horák (Aparát PH)</i>	NO_x	Počas normálnej prevádzky sa dodržiavanie emisného limitu neposudzuje. Počas poruchových stavov, pri nábehoch a odstavovaní zariadení sa dodržiavanie emisného limitu neposudzuje.
3.	Zariadenie: 1.2.8. <i>Dowthermová pec B 421</i>	NO_x , CO	Periodické meranie v intervale 6 kalendárnych rokov.
5.	Zariadenie: 1.2.12. <i>Zásobník anilínu H 101 A</i>	anilín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.
6.	Zariadenie: 1.2.13. <i>Medzizásobník surového DFA H 204</i>	difenylamín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.
7.	Zariadenie: 1.2.14. <i>Zásobníky difenylamínu H 208 A,B</i>	difenylamín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.
8.	Zariadenie: 1.2.15. <i>Spoločný odvod zo spracovania reakčnej zmesi</i>	NH_3	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
9.	Zariadenie: 1.1.13. Zásobník anilínu H 550 501	anilín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.
10.	Zariadenie: 1.1.17. Zásobník anilínu H 550 505	anilín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.
11.	Zariadenie: 1.2.17. Univerzálny zásobník H 517	anilín, difenylamín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.
12.	Zariadenie: 1.2.18. Zásobník vypieracej vody H 107 A	anilín, difenylamín	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.

Zistený stav:

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov periodickým meraním iba pre zariadenia:

1.2.5. Dowthermová pec B 401

1.2.8. Dowthermová pec B 421.

Určený interval periodických meraní je 6 kalendárnych rokov.

Z predložených správ z meraní – doklady uvedené v časti II. *Predložené doklady, body 3 a 4* vyplýva, že merania boli vykonané v roku 2007, nasledujúce meranie v roku 2013. Interval periodických meraní 6 kalendárnych rokov bol dodržaný. Podmienka II.I.1.1. bola splnená.

7. Podmienka II.I.1.3.

(II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia):

1.3. Pre meranie vypúšťaných znečisťujúcich látok sú doporučené nasledovné metodiky:

Znečisťujúca látka	Metóda merania
oxidy dusíka vyjadrené ako NO ₂	NDIR, NDUV (UV), CL iný fyzikálny princíp elektrochemicky (s NO a NO ₂ meracími článkami)
oxid uhoľnatý	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky

Poznámka: NDIR – nedisperzívna infračervená spektrometria/detekcia, NDUV – nedisperzívna ultrafialová spektrometria/ detekcia, CL – chemiluminiscencia

Zistený stav:

Z predloženej správy z meraní – doklad uvedený v časti II. *Predložené doklady, bod 4* vyplýva, že merania boli vykonané použitím doporučených metodík (analýzátor s elektrochemickými článkami). Podmienka II.I.1.3. bola splnená.

8. Podmienka II.I.1.4.

(II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia):

1.4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie merania oprávnenou osobou.

Zistený stav:

Z predloženej správy z meraní – doklad uvedený v časti II. *Predložené doklady, bod 4* vyplýva, že merania boli vykonané oprávnenou osobou. Podmienka **II.I.1.4. bola splnená.**

9. Podmienka II.I.1.5.

(II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia):

1.5. Výrobno-prevádzkové režimy a ďalšie podmienky merania a hodnotenia požiadaviek dodržania určeného emisného limitu zvolí oprávnená osoba v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sa na príslušnú technológiu a meranú emisnú veličinu vzťahujú podľa svojho významu.

Zistený stav:

Z predloženej správy z meraní – doklad uvedený v časti II. *Predložené doklady, bod 4* vyplýva, že výrobné-prevádzkové režimy a ďalšie podmienky merania a hodnotenia požiadaviek dodržania určeného emisného limitu boli pri vykonaných meraniach oprávnenou osobou zvolené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sa vzťahovali na technológiu a merané znečisťujúce látky. Podmienka **II.I.1.5. bola splnená.**

10. Podmienka II.I.1.6.

(II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia):

1.6. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania pred jeho začatím.

Uvedená podmienka bola kontrolovaná v spojení s podmienkou **II.A.1.5.:**

(II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky):

1.5. Ak povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Povinnosť oznamovať inšpekcii plánovaný termín merania je konkrétne špecifikovaná v § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (účinný od 01. 11. 2012): „oznamovať dokumentom v listinnej podobe, faxom alebo dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti podľa písmen b), d), h) a l) obvodnému úradu životného prostredia a inšpekcii a oprávnenej technickej činnosti podľa písmena i) obvodnému úradu životného prostredia a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jej začatím;“

Zistený stav:

Po nadobudnutí právoplatnosti povolenia bola predložená jedna správa o vykonaných meraniach – doklad uvedený v časti *II. Predložené doklady, bod 4*, z ktorej je zrejmé, že v prevádzke bolo vykonané meranie dňa 18. 12. 2013.

Meranie bolo Inšpektorátu oznámené listom zn. VJE/OŽPaOZ/3970/2013 zo dňa 06. 12. 2013 – doklad uvedený v časti *II. Predložené doklady, bod 1*. Plánovaný termín vykonania merania je 18. až 20. 12. 2013.

Z uvedených údajov je zrejmé, že lehota na oznámenie plánovaného termínu merania bola dodržaná. Podmienky povolenia *II.I.1.6. a II.A.1.5. boli splnené*.

11. Podmienka II.I.6.2.

(II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ):

6.2. Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii všetky správy o vykonaných meraniach. Správa sa predkladá bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania.

Zistený stav:

Po nadobudnutí právoplatnosti povolenia bola predložená jedna správa o vykonaných meraniach – doklad uvedený v časti *II. Predložené doklady, bod 4*, z ktorej je zrejmé, že v prevádzke bolo vykonané meranie dňa 18. 12. 2013. Správa bola Inšpektorátu predložená dňa 13. 02. 2014 listom zn. OŽPaOZ/470/2014 zo dňa 13. 02. 2014 – doklad uvedený v časti *II. Predložené doklady, bod 2*.

Z predložených dokladov vyplýva, že lehota na predloženie správy bola dodržaná. Podmienka povolenia *II.I.6.2. bola splnená*.

IV. Záver

Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly a na základe správy o kontrole nezistil nedostatky a týmto podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy o environmentálnej kontrole č. 9/2015/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 24. 03. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Edita Máňová, inšpektorka

Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka


.....

.....

