



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 7950- 34724/2015/Med/370400104

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 93/2015/P

v prevádzke: **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“**

prevádzkovateľa: **Plastic People, s.r.o., Dunajská I.7664/12, 811 08 Bratislava**

začatej dňa: **09. 11. 2015**

kontrolu vykonali: **Ing. Monika Medovičová, inšpektorka**
Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka
Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca odboru

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Mimoriadna environmentálna kontrola bola vykonaná na základe podnetu od Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave (ďalej len KRPZ v Trnave) č. ČVS:KRP-58/1-VYS-TT-2015 zo dňa 06. 11. 2015 a podkladov, ktoré boli nadobudnuté pri realizovanej prehliadke areálu skládky odpadov „Vlčie Hory“ dňa 29. 10. 2015 a 30. 10. 2015. Oznámenie o vykonaní mimoriadnej environmentálnej kontroly bolo prevádzkovateľovi zaslané listom č. 7950-32339/2015/Med/370400104 zo dňa 06. 11. 2015, pričom dňom začatia kontroly sa stal deň prevzatia predmetného oznámenia prevádzkovateľom – 09. 11. 2015.

Kontrola je podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 zo dňa 26. 09. 2007, zmeneného rozhodnutiami:

č. 616-4523/2008/Raf,Sza/370400104-Z1 zo dňa 6.2.2008

č. 10448-42645/37/2008/Zál/373190107/Z2 zo dňa 18.12.2008

č. 3111-16295/37/2009/Sta,Zál/370400104/Z3 zo dňa 19.5.2009

č. 6968-24459/37/2009/Zál/370400104/Z4 zo dňa 27.7.2009

č. 8744-16787/37/2013/Zál/370400104/Z5 zo dňa 17. 06. 2013 (ďalej len „povolenie“)

vo vzťahu ku skutočnostiam, ktoré boli zistené prehliadkou areálu skládky odpadov „Vlčie Hory“ Odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva v Trnave.

Dátum začatia kontroly: 09. 11. 2015 (dňom doručenia oznámenia)

Kontrolované obdobie: od 21. 11. 2014 do 30. 10. 2015

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt informovaný písomne listom č. 7950-32339/2015/Med/370400104 zo dňa 06. 11. 2015 (doručený prevádzkovateľovi dňa 09. 11. 2015). Posledná kontrola spojená s fyzickou obhliadkou prevádzky bola vykonaná dňa 21.11.2014. Následne bola dňa 09. 04.2015 vykonaná kontrola bez fyzickej obhliadky pretože Inšpektorátu bol vstup do prevádzky zamietnutý.

Podklady pre začatie kontroly ako aj následného posúdenie stavu dodržiavania podmienok integrovaného povolenia boli predložené Odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ, Trnava (ďalej len „KR PZ Trnava“).

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“ (ďalej len „skládka“)**

Prevádzkovateľ: **Plastic People, s.r.o.,**

Obchodné meno: **Plastic People, s.r.o.,**

Sídlo: **Dunajská I. 7664/12**

IČO: **35 846 666**

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

II. Podklady a doklady pre výkon kontroly

- integrované povolenie č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 zo dňa 26. 09. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení,
- fotodokumentácia z prehliadky prevádzky zo dňa 29. - 30. 10. 2015,
- geodetické zameranie výšky koruny skládky autorizovaným geodetom,
- Protokol o meraní nebezpečných látok č. CBTC6-80/2015-NR zo dňa 30. 10. 2015 vypracovaný Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre
- Evidenčný list skládky odpadov za rok 2014,
- Hlásenie o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok zo dňa 14. 02. 2014.

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia prevádzkovateľom bolo zistené:

Podmienka II.D.2.:

Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.

Zistený stav:

Z poskytnutých podkladov zo šetrenia vyplýva, že prevádzkovateľ neumiestnil odpad tak, aby nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov vzhľadom na to, že začal ukladať dovážané odpady mimo povolenú plochu určenú na skládkovanie - k päte I. etapy skládky. Odpady boli v čase šetrenia zo strany KR PZ Trnava uložené z južnej strany od drenážnej šachty DŠ1 v páse širokom cca 15 - 20 m a tento pás pokračuje okolo juhovýchodnej strany I. etapy skládky v dĺžke cca 60-80 m. Na I. etapu skládky bolo povolené skládkovanie rozhodnutím č. 10448-42645/37/2008/Zál/373190107/Z2 zo dňa 18.12.2008 do zaplnenia jej kapacity, najdlhšie však do 15. 07. 2009, z čoho jednoznačne vyplýva, že v súčasnej dobe sa nesmie ukladať odpad ani na I. etapu skládky ani k jej päte. Skládkovanie je povolené len na 2. etapu skládky.

Podmienka nedodržaná.

Podmienka II.D.14.a):

Do dobudovania deliaceho svahu medzi 1. a 2. etapou skládky odpadu je prevádzkovateľ povinný ukladať odpad v súlade s bodom 13. a 14. tak, aby bol umiestnený v minimálnej vzdialenosti od deliacej hrádze 10 m z dôvodu zabezpečenia dostatočnej priestoru na manipuláciu pri dobudovaní svahu. Sklon ukladania odpadu bude smerom od deliacej hrádze.

Body 13. a 14.:

13. Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov.

14. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom.

Zistený stav:

Z poskytnutých podkladov zo šetrenia vyplýva, že deliaca hrádza medzi 1. a 2. etapou skládky už neexistuje (nie je viditeľná) a z toho vyplýva, že ani podmienka umiestňovania odpadu 10 m od deliacej hrádze nie je dodržaná. Odpad bol v čase prehliadky uložený v priestore medzi svahmi 1. a 2. etapy.

Podmienka nedodržaná.

Podmienka II.D.11.:

Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia kapacity 2. etapy skládky odpadov, t.j. 49 000 m³, do maximálnej výšky uloženého odpadu 249,8 m n.m. podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, vypracovanej pre stavbu: skládka odpadov Vlčie Hory Hlohovec – 2. etapa, zodp. projektant Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., INKOPRO W-W Bratislava, 07/2008.

Podmienka II.K.1.:

Povolená výška uloženého odpadu pre 1. etapu skládky odpadu je 249,8 m n.m. a po uzavretí a rekultivácii 252 m n.m., pre 2. etapu skládky odpadu je 249,8 m n.m. podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení schválenej v stavebnom konaní, vypracovanej pre stavbu: skládka odpadov Vlčie Hory Hlohovec – 2. etapa, zodp. projektant Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., INKOPRO W-W Bratislava, 07/2008.

Zistený stav:

Z poskytnutých podkladov od KRPZ Trnava vyplýva, že na korune skládky bola autorizovaným geodetom v súradniciach 516 143, 38 a 1 254 167, 32 v štátnej výškovej sústave Bpv nameraná výška 264,00 metrov nad morom. Prevádzkovateľ týmto prekročil stanovenú maximálnu výšku uloženého odpadu o 14,2 m, čím porušil podmienky II.D.10 a II.K.1, v ktorých je stanovená maximálna výška uloženého odpadu 249,8 metrov nad morom.

Na základe výpisu z Evidenčného listu skládky odpadov za rok 2014, ktorý bol prevádzkovateľom doručený na Inšpektorát dňa 02. 02. 2015, bolo množstvo uloženého odpadu 13 929,324 t za rok 2014 a voľná kapacita k uvedenému termínu bola 6 042,05 m³. Na základe „Hlásenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok“ doručeného prevádzkovateľom na Inšpektorát dňa 17. 02. 2014, bolo na skládku v roku 2013 uložených 15 140,63 t odpadov. Z uvedených údajov vyplýva, že pri predpokladanom obdobnom množstve ukladateľných odpadov je kapacita skládky pre rok 2015 nepostačujúca. Nedostatočnú kapacitu skládky potvrdzuje okrem zaplnenia deliacej hrádze medzi 1. a 2. etapou skládky, ukladanie odpadu mimo povolený priestor skládky ako aj prekročenie stanovenej výšky uloženého odpadu. Prevádzkovateľ podal z dôvodu potreby rozšírenia kapacity skládky na Inšpektorát dňa 12. 12. 2014 žiadosť o stavebné povolenie - rozšírenie 2. etapy, a vybudovanie novej 3. etapy zmenou integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“. Toto konanie nie je v súčasnosti ukončené a teda stavebné povolenie nie je vydané. Na základe týchto zistení Inšpektorát konštatuje, že prevádzkovateľ preukázateľne prekročil povolenú nadmorskú výšku skládky ako aj povolenú kapacitu skládky.

Podmienka nedodržaná.**Podmienka II.D.10.:**

Na skládke odpadov - 2. etape skládky odpadov je **povolené skládkovanie odpadov**, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia, v množstve 40 000 t odpadov/rok.

časť podmienky II.D.12. v znení:

Je zakázané vykonávať skládkovanie:

- odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Z poskytnutej fotodokumentácie zo skládky bolo zistené, že na skládke boli preukázateľne umiestnené nebezpečné odpady. Konkrétne ide o znečistené plastové obaly - „15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami“, - modré plastové súdky od produktov Water Basecoat solid Black 019 Volvo a TUBVINYL 500A SCHWARZ, ktorých pôvodcom (podľa označenia na obale) bola spoločnosť Faurecia Slovakia, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. Táto skutočnosť sa potvrdila aj na environmetnálnej kontrole v spoločnosti Faurecia Slovakia, s.r.o., ktorej tieto odpady v prevádzke vznikajú a ktorá ich zaraďuje „podľa Katalógu odpadov – vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov“ do kategórie „nebezpečný odpad“ a konkrétne ako druh odpadu č. 15 01 10.

Na základe Protokolu o meraní nebezpečných látok od Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre boli na hrebeni skládky zistené vysoko nebezpečné látky s karcinogénnym účinkom (široká zmes aromatických a alifatických uhlíkovodíkov na báze olejov, benzínov a rozpúšťadiel). V predmetnom protokole sa ďalej uvádza, že v kontrolnom bode sa nachádzal aj čierny kal, pre ktorý sú charakteristické ropné látky na báze palív, mazadiel, rozpúšťadiel a aditív do ropných látok.

Z uvedeného vyplýva, že na skládku boli umiestnené iné odpady ako sú povolené v integrovanom povolení (uvedené v tabuľke č. 1), na základe ktorého sa na skládke povoľuje skládkovať len odpady kategórie „ostatný odpad“ a nie kategórie „nebezpečný odpad“.

Podmienka nedodrzaná.

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nedodrжал nasledovné podmienky povolenia:

1. tým, že v čase prehliadky boli odpady umiestnené mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov, čím porušil podmienku **II.D.2.**,
2. tým, že v čase prehliadky neboli odpady umiestnené v minimálnej vzdialenosti od deliacej hrádze medzi 1. a 2. etapou skládky 10 m, čím porušil podmienku **II.D.14.a)**,
3. tým, že v čase prehliadky bola prekročená kapacita 2. etapy skládky odpadov ako aj povolená nadmorská výška uloženého odpadu, čím porušil podmienky **II.D.11. a II.K.1.**
4. tým, že v čase prehliadky bolo na skládke zistené umiestnenie nebezpečných odpadov t.zn. iných ako sú povolené v podmienke č. **II.D10. a časť II.D12.**

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona o IPKZ.

Na základe zistených nedostatkov Inšpektorát podľa:

- § 35 ods. 2 písm. a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu
- § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s § 37 zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt
- § 35 ods. 2 písm. d) rozhodne o obmedzení činnosti prevádzky

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia nápravných opatrení a pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 93/2015/P.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 23. 11. 2015.


Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka

Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca odboru



Three handwritten signatures in blue ink are positioned on the right side of the page, each on a horizontal dotted line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.