



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

RZ č.: 7388-30897/37/2014/Zál

Počet príloh: 1

Správa o environmentálnej kontrole č. 58/2014/Z

vykonanej v prevádzke: „Skládka odpadov Budmerice“
prevádzkovateľa: **Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava**

Kontrolu vykonali: Ing. Ivana Záleská, inšpektorka

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Mgr. Jaroslav Simandl, vedúci oddelenia OH - prevádzka
Ing. Bohumil Katrenčík, projektant DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Ing. Miroslav Pešek, DEPONIA SYSTEM s.r.o.

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“), vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok mimoriadnej kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia pre prevádzku „Skládka odpadov Budmerice“ (ďalej len „prevádzka“) vydala integrované povolenie rozhodnutím č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005 v znení zmien:

- č. 1951-4380/2007/SP-Ve;Tom/370250104/Z1 zo dňa 31. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.03.2007
- č. 4901-22764/37/2012/Zál/370250104/Z2 zo dňa 28. 08. 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.09.2012
- č. 5023-30866/37/2013/Zál/370250104/Z3 zo dňa 14.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04.12.2013 (ďalej len „povolenie“).

Dátum vykonania kontroly:

od **07.10.2014** do **22.10.2014**

Kontrolované obdobie:

od **19.09.2012** do **07.10.2014**

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia s ohľadom na rozostavanú stavbu „Istrochem Reality, a.s. – Skládku odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“, na oznámenie prevádzkovateľa zo dňa 08.08.2014 o začatí stavebných prác na skládke odpadov Budmerice.

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt (Ing. Jaroslav Simandl – poverený pracovník) informovaný dňa 06.10.2014 telefonicky.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky:	Skládka odpadov Budmerice
Adresa kontrolovanej prevádzky:	Budmerice

Prevádzkovateľ:	Istrochem Reality, a.s.
Obchodné meno:	Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Sídlo:	35 797 525
IČO:	

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4. – skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

Kontroly na mieste prevádzky dňa 07.10.2014 sa za prevádzkovateľa zúčastnil Mgr. Jaroslav Simandl, za stavebný dozor Ing. Bohumil Katrenčík a Ing. Miroslav Pešek, projektanti z DEPONIA SYSTEM s.r.o.. Inšpekcia v mieste prevádzky skontrolovala rozostavanosť stavby „Istrochem Reality, a.s. – Skládku odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“ a jej súlad s PD pre stavebné povolenie, vypracovanou spracovateľom Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., SENSOR spol. s r.o. Bratislava, Ormisova 1267/6, 831 02 Bratislava z 08/2011. V čase kontroly bola stavba rozostavaná nasledovne:

SO-01 Príprava základne skládky

Odstúpenie porastu, vyčistenie zeminy, úprava terénu do navrhovaného tvaru základne, odvoz vyčisteného materiálu, vyrovnávanie pláne pre vykonanie tesniacich prác pre S3 a S4.

SO-02 Tesnenie základne skládky

- Minerálne tesnenie hrúbky 50 cm, koeficient priepustnosti $k_f = 1 \cdot 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$ – v S3 a S4
- Fólia HDPE hrúbky 2,5 mm – v S3
- Ochranná geotextília – nebola položená

SO-03 Monitorovanie skládky

V S3 zabudovaný monitorovací systém tesnosti fólie, v S4 práve prebiehala pokládka monitorovacieho systému tesnosti fólie

SO-04 Záchytná drenáž

- plošná drenáž, drenážne potrubie – zabudované v S3 a S4
- šachty na drenážnom potrubí – vybudovaná šachta Š3 a Š4
- odvádzajúce potrubie medzi šachtami Š3 a Š4 s výtláčnym potrubím do akumulácie nádrže

II. Predložené doklady

1. Stavebný denník (záznam o začatí stavebných prác, záznam z kontrolného dňa zo 07.10.2014).

Ku kontrole boli použité aj nasledovné podklady:

1. PD pre stavebné povolenie stavby „Jstrochem Reality, a.s. – Skládka odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“
2. Integrované povolenie č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005 v platnom znení
3. Oznámenie o začatí stavebných prác na skládke odpadov Budmerice zo dňa 08.08.2014

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

Podmienka stavebného povolenia č. 9 rozhodnutia č. 4901-22764/37/2012/Zá/370250104/Z2 zo dňa 28.08.2012

Stavebník písomne oznámil inšpekcii dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa jej začatia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznámil práce inšpekcii oznámením o začatí stavebných prác na skládke odpadov Budmerice dňa 08.08.2014. Podľa stavebného denníka boli práce začaté dňa 01.08.2014

Záver:

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka č. 9 rozhodnutia č. 4901-22764/37/2012/Zá/370250104/Z2 **bola dodržaná.**

Podmienka stavebného povolenia č. 1 rozhodnutia č. 4901-22764/37/2012/Zá/370250104/Z2 zo dňa 28.08.2012

Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní – spracovateľ: Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., SENSOR spol. s r.o. Bratislava, Ormisova 1267/6, 831 02 Bratislava z 08/2011, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie, ako príslušného stavebného úradu.

Zistený stav:

Inšpekcia sa zúčastnila kontrolného dňa na rozostavanej stavbe z dôvodu prerokovania drobných zmien a odchýlok. Realizáciou stavby a jej vytyčením sa zistilo, že je potrebné upraviť sklon dna skládky, aby bol zabezpečený vyhovujúci odtok priesakových kvapalín počas prevádzky skládky.

Ďalej bolo potrebné vyriešiť ukončenie budovanej kazety, nakoľko sa realizuje len časť stavby, aby nedošlo k úniku priesakových kvapalín. Z tohto dôvodu sa navíši deliaca hrádza kazety od okolitého terénu, kde bude zabudovaný zámok izolačnej fólie.

Uvedené zmeny sú drobné a nepodstatné a nevyvolajú povolenie zmeny stavby pred dokončením, ale budú zahrnuté do povolenia zmien v rámci kolaudačného konania.

Záver:

Z predložených údajov a dokladov vyplýva, že podmienka č. 9 rozhodnutia č. 4901-22764/37/2012/Za/370250104/Z2 bola dodržaná.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

IV. Záver

Inšpekcia vykonanou kontrolu nezisťila žiadne nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní s kontrolovanými podmienkami povolenia.

V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním e-mailom správy o environmentálnej kontrole č. 58/2014/Z dňa 28.10.2014.

VI. Vyjadrenie kontrolovaného subjektu kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

Súhlasíme so závermi vykonanej kontroly. Ku kontrolným zisteniam inšpektorátu nepredkladáme písomné stanovisko.

VII. Prílohy

1. Stavebný denník (záznam o začatí stavebných prác, záznam z kontrolného dňa zo 07.10.2014).

Správa o kontrole bola vypracovaná a prerokovaná v Bratislave dňa 28.10.2014.

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP-IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Ivana Záleská, inšpektorka

.....

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Pavol Zelenay, riaditeľ

.....