



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6000-24926/2014/Imr/370211506

Nitra 21. 10. 2014

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 34/2014/Z

v prevádzke: „Dusantox a ČOV“ (ďalej len „prevádzka“)
prevádzkovateľa: Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487

vykonanej dňa: 12. 08. 2014 o 08⁰⁰ hod.

Kontrolu vykonali dňa: Ing. Ingrid Pojezdalová, poverená vedením odboru
Mgr. Helena Imrichová, PhD., inšpektorka
Ing. Ľubica Čázarová, inšpektorka
Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Zuzana Gocníková, vedúca TO OŽPaOZ
Štefan Vrbišťan – technický pracovník prevádzky
odpadového hospodárstva SBU Energetika

Predmetom

správy o mimoriadnej environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Dňa 19. 06. 2014 bol Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stálemu pracovisku Nitra, odboru inšpekcie odpadového hospodárstva emailom doručený podnet od pisateľa, ktorý sa týkal žiadosti o prešetrenie zákonnosti nakladania s odpadom v troch lokalitách v blízkosti areálu spoločnosti Duslo, a.s. Šaľa. Pisateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti.

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva postúpil dňa 05. 08. 2014 časť podnetu: *Kanál pri JZ plote subjektu Duslo, a.s. podľa údajov uvedených v podnete kanál vyteká zo subjektu Duslo, a.s. a asi o 500 m sa vracia späť (ďalej len „**lokalita 2**“). Kanál nie je izolovaný od pôdy a z toho dôvodu môže podľa názoru pisateľa spôsobovať znečistenie povrchových vôd a okolitej pôdy* (odstúpenie kontroly č. 5960-22745/ 346/2014/Bož) vo veci otvoreného kanálu vytekajúceho zo subjektu Duslo, a.s.. (ďalej len „**Lokalita 2**“).

Za účelom preverenia skutočnosti, či vyššie uvedený podnet šetril Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko Šaľa (ďalej len „OÚ Galanta, pracovisko Šaľa“) inšpektorka SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva dňa 04. 08. 2014 telefonicky kontaktovala príslušný Okresný úrad. Následne bolo zistené, že príslušný Okresný úrad už v blízkej minulosti na vyššie uvedených lokalitách vykonal kontrolu z vlastného podnetu. Počas šetrenia bola príslušným Okresným úradom zistená skutočnosť, že lokalita 2 je súčasťou prevádzky „Odkalisko Amerika 1“, ktorá bola povolená rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stáleho pracoviska Nitra, odborom inšpekcie integrovaného povoľovania a kontroly pod číslom 2089-34898/2007/Goc zo dňa 29. 10. 2007.

Predmetný kanál je popísaný vo vyššie uvedenom rozhodnutí, ktoré bolo vydané pre prevádzku „Dusantox a ČOV“.

Vzhľadom ku skutočnosti, že išlo o mimoriadnu udalosť, Inšpektorát vykonal podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ mimoriadnu environmentálnu kontrolu a miestnu obhliadku „**lokality 2**“ dňa 12. 08. 2014.

Dátum vykonania kontroly: **12. 08. 2014 , začiatok: 08⁰⁰ hod.**

O predmete kontroly bol dňa 06. 08. 2014 kontrolovaný subjekt telefonicky informovaný prostredníctvom Ing. Zuzany Gocníkovej - vedúca TO OŽPaOZ.

V prevádzke boli vykonané nasledovné Environmentálne kontroly:

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
11. 11. 2008	od 15. 11. 2007 do 10. 11. 2008	č. 4/08
17. 08. 2011	od 05. 05. 2011 do 17. 08. 2011	č. 16/2011
26. 08. 2011	od 15. 11. 2007 do 26. 08. 2011	č. 13/2011
28. 01. 2014	od 02. 08. 2013 do 28. 01. 2014	č. 03/2014/P

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: „**Dusantox a ČOV**“

Kontrolovaná lokalita na základe podnetu: „**Lokalita 2**“ – Kanál na odvedenie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd).

Názov prevádzkovateľa:Obchodné meno: **Duslo, a.s.**Sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**IČO: **35 826 487**

Kategória priemyselnej činnosti:

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

- 4.1.b) Výroba organických chemikálií – organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, a zmesi esterov acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice
- 4.1.d) Výroba organických chemikálií – organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty

ROZSAH KONTROLY

Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola zameraná na preverenie skutočností uvádzaných v predmetnom podnete.

II. Kontrolné zistenia**Zistený stav:**

Kontrola sa týkala otvoreného kanálu vybudovaného za účelom odvedenia vôd z povrchového odtoku z celého areálu Duslo, a.s. (vrátane prevádzok, ktoré nepodliehajú integrovanému povoleniu a kontroly). Predmetný kanál bol v minulosti vybudovaný za účelom odvedenia vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) a tomuto účelu slúži dodnes. Kanál slúžiaci odvedeniu vôd z povrchového odtoku nemusí byť odizolovaný od pôdy a nemôže spôsobovať znečistenie povrchových a podzemných vôd. Kanál je zaústený do hlavnej čerpadlovne anorganickej ČOV. Odtiaľto následne je táto voda spolu s anorganickými odpadovými vodami kanalizáciou odvádzaná a prečerpávaná už potrubím na Odkalisko Amerika 1. Inšpektorát skontroloval aj lokalitu Odkalisko Amerika 1 nachádzajúcu sa mimo areálu Duslo, a.s., v katastri obce Trnovec nad Váhom, ktoré slúži na akumuláciu a regulované vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do rieky Váh.

V rozhodnutí č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007 vrátane jeho zmien a doplnení nie sú uvedené konkrétne podmienky pre predmetný kanál ani pre Odkalisko Amerika 1, preto Inšpektorát nevykonával kontrolu plnenia vybraných podmienok rozhodnutia, ale vizuálnu kontrolu predmetného kanálu a konštatuje, že v deň obhliadky nenašiel pritekanie iných vôd ani znečisťujúcich látok do kanála.

III. Záver

Inšpektorát na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistil žiadne nedostatky.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 34/2014/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 21. 10. 2014.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Ingrid Pojezdalová, poverená vedením odboru

Mgr. Helena Imrichová, PhD., inšpektorka

Ing. Ľubica Čáсарová, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka