

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4489-13210/37/2016/ZaI

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 7/2016/ZaI

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Áno
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Ivana Záleská Číslo preukazu: 317
Telefón: 02 582 82 412
Elektronická adresa: ivana.zaleska@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: VPP Holíč, spol. s r.o.
Adresa sídla: Svätojánska 1744/8, Holíč 908 51
IČO: 36 227 200
Kontrola oznámená: 25.02.2016 Spôsob: Elektronickou poštou
Zastupca: Bc. Juraj Morbacher Funkcia: konateľ
Telefón: 034/6683159
Elektronická adresa: vpp.holic@stonline.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Cunín – skládka TKO

Adresa prevádzky: 908 45 Kopčany
 Variabilný symbol: 370490104
 Integrované povolenie: 5693-32575/37/2007/Koč/370490104
 Vydané: 8.10.2007
 Právoplatné: 30.10.2007
 Projektovaná kapacita: 110 379,3 m³
 Kategória:
 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 25.1.2013 – 30.4.2013
 Kontrolované obdobie: 1.1.2014 – 29.2.2016
 Začatie kontroly: 1.3.2016
 Prvé miestne zisťovanie: 1.3.2016
 Vypracovanie správy: 22.4.2016
 Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
 Videodokumentácia: Nie
 Odňatie prvopisov: Nie
 Odobraté vzorky: Nie
 Meranie emisií: Nie
 Iné: Nie

G. Zameralie kontroly – opis

Inšpekcia vykonala v prevádzke bežnú environmentálnu kontrolu na základe priebehu konania o vydanie zmeny č. 3 integrovaného povolenia a nejasností v evidencii odpadov vyplývajúcich z poskytnutých údajov mestom Gbely o množstve zneškodňovaných odpadov a naplnenosti kapacity skládky odpadov. Predmetom kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie a ktorým uplynula lehota plnenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP vykonala kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky (telesá skládky a areálu skládky). SIŽP po príchode na skládku zabezpečila fotodokumentáciu stavu telesa skládky, odpadu zneškodneného na skládke, depónie zeminy uloženej pri prijazdovej komunikácii na skládku, ktorá je a bude použitá na prekrytie skládky, uzatvorenie a rekultiváciu skládky. Odpad, prijatý na zneškodnenie na skládku, bol umiestnený až po oploštenie skládky, najmä ľahké plastové odpady (viď fotodokumentácia). Odpad v čase kontroly bol rozfúkaný na okolité pozemky v minimálnej miere. Váha na zisťovanie množstva odpadov bola funkčná. V čase kontroly nebol na skládku prevzatý žiaden odpad. SIŽP na skládke skontrolovala vedenie prevádzkového denníka, listinné zaznamenávanie príjmu odpadu.

I. Použité podklady

1. Evidenčný list odpadu za rok 2014 pre kód odpadu podľa Katalógu odpadov č. 200301
2. Evidenčný list odpadu za rok 2015 pre kód odpadu podľa Katalógu odpadov č. 200301
3. Fotokópia prevádzkového denníka za rok 2015
4. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2014
5. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015
6. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014
7. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015
8. Technická správa vyhodnotenia topografie skládky odpadov za rok 2015
9. Fotodokumentácia
10. Integrované povolenie

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.2.2.3.

Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhotovenú a neprekrýť vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zistený stav Čiastočne dodržaná

Opis Áno

Dovezený odpad bol v čase kontroly uložený aj mimo telesa skládky. Išlo najmä o odpady nižšej mernej hmotnosti. Odpady boli uložené až po oplotenie skládky (fotodokumentácia).

Prevádzkovateľ predložil 29.01.2016 na SIŽP Technickú správu vyhodnotenia topografie skládky odpadov za rok 2015, ktorú vypracoval Ing. Bohumil Katreňčík, Deponia System s.r.o. Bratislava v 1/2016.

Vyhodnotenie topografie skládky:

Celkové množstvo dovezených odpadov k 31.12.2015: 119 259,87 t

Množstvo dovezených odpadov za rok 2015 k 31.12.2015: 4 868,2 t

Voľná kapacita skládky v rozsahu I. etapy k 31.12.2015: 934,30 m³

Zavážanie telesa skládky k 12/2015 v porovnaní s povoleným zavážaním telesa skládky podľa PD „Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzatvorená a rekultivácia skládky“ vypracovanej spracovateľom VHS-SK-PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina z 6/2012, arch.č. 1-632 (ďalej len „PD“):

- maximálna výška ukladania odpadov podľa PD – 183,80 m n.m.
- maximálna výška podľa technickej správy vyhodnotenia topografie skládky odpadov za rok 2015 (ďalej len „topografia skládky“) k 31.12.2015 – 183,76 m n.m.

Porovnanie výšky odpadov pri päte skládky v m n.m.:

Povolená výška podľa PD	výška uloženého odpadu podľa topografie skládky
Rez č. 3 ľavá strana (IŠ)	173,14
práva strana (PS)	178,80
	179,30

na PS je podľa rezu odpadu uložený vo vzdialenosti 3,5 m od päty skládky

vo výške 179,26 m n.m.
 Rez č. 5 EŠ 173,30 173,30
 PS 176,61 177,02
 na PS je podľa rezu odpad uložený vo vzdialenosti 3 m od päty skládky
 vo výške 177,02 m n.m.
 Rez č. 7 EŠ 173,46 173,48
 PS 179,82 180,56
 na EŠ je podľa rezu odpad uložený vo vzdialenosti 3,5 m od päty skládky
 vo výške 173,40 m n.m.
 na PS je podľa rezu odpad uložený vo vzdialenosti 3 m od päty skládky
 vo výške 180,14 m n.m.
 Rez č. 8 EŠ 173,56 173,61
 PS 180,22 180,92
 na EŠ je podľa rezu odpad uložený vo vzdialenosti 3 m od päty skládky
 vo výške 173,55 m n.m.
 na PS je podľa rezu odpad uložený vo vzdialenosti 2,5 m od päty skládky
 vo výške 180,29 m n.m.
 Rez č. 9 EŠ 173,70 173,74
 PS 179,11 180,84
 na EŠ je podľa rezu odpad uložený vo vzdialenosti 2,5 m plynule od päty skládky
 v minimálnej výške ukončenia svahu 173,70 m n.m.
 na PS je podľa rezu odpad uložený vo vzdialenosti 10 m od päty skládky
 so stúpajúcou a následne klesajúcou úrovňou vo výške 180,37 m n.m.

Množstvo odpadu navezené mimo priestoru telesa skládky, ktoré je potrebné odkopáť
 a premiestniť: 186,93 m³
 SLŽP pri vyhodnotení podmienky vychádzala zo zamerania k 01.2016. Zo zamerania je
 zrejmé, že prevádzkovateľ v rámci úpravy telesa skládky k jej rekultivácii od zamerania
 k 12/2014 premiestnil väčšiu časť odpadu umiestneného mimo telesa skládky.

2. Podmienka II.A.1.16

Na skládke odpadov sa povoľuje zneškodňovanie odpadov, zaradených podľa Vyhľadky MŽP
 SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do
 kategórie - O - ostatný odpad v tomto rozsahu:

Katalóg. č.	Názov odpadu	Kategória
10 01 01	Popol, škvára a prach z kotlov)okremm prachu z kotlov uvedených v 10 01 04)	O
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	obaly z plastov	O
15 01 06	zmiešané obaly	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	vykopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O

17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolíci iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	O
20 03 07	Veľkorozmerný odpad	O

Zistený stav **Dodržaná**
 Opis Áno

Podkladom k vyhodnoteniu plnenia tejto podmienky bolo Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014 a 2015.

V roku 2014 boli na skládke zneškodnené nasledovné druhy odpadov:

Katalóg. č.	Názov odpadu	Množstvo odpadu v t/rok
10 01 01	Popol, škvrá a prach z kotlov)okremm prachu z kotlov uvedených v 10 01 04)	0
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	1,1
15 01 02	obaly z plastov	1,75
15 01 06	zmiešané obaly	244,75
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	0
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	0
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	0
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolíci iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	0
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	4655,5
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	0
20 03 07	Objemný odpad	1065,6
Celkové množstvo		5968,7

V roku 2015 boli na skládke zneškodnené nasledovné druhy odpadov:

Katalóg. č.	Názov odpadu	Množstvo odpadu v t/rok
10 01 01	Popol, škvrá a prach z kotlov)okremm prachu z kotlov uvedených v 10 01 04)	0
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	0
15 01 02	obaly z plastov	0,9
15 01 06	zmiešané obaly	61
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné	0

	ako uvedené v 17 01 06	
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	0
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	0
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	0
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	4288,6
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	0
20 03 07	Objemný odpad	517,7
Celkové množstvo		4868,2

3. Podmienka II.A.4.4.5.

Počas prevádzkovania skládky aj po jej uzatvorení prevádzkovateľ musí vykonávať pravidelné čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy, aby bolo zabezpečené odvedenie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky.

Zistený stav Nedodržaná

Opis Áno

Počas miestnej obhliadky SIŽP zistila, že obvodový záchytný kanál a záchytná priekopa sú z prevažnej časti zasypané odpadom, odpad je uložený až po oplietenie skládky, čo je zrejme z vyhotovenej fotodokumentácie.

4. Podmienka II.A.5.5.6.

Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoliujúcemu orgánu.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o odpadoch v prevádzkovom denníku (denný záznam), na evidenčnom liste odpadu pre každý odpad samostatne (pri kontinuálnom zneškodňovaní sumárne min. raz za mesiac). Raz za rok podáva vyhodnotenie evidencie na tlačíve Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, na Evidenčnom liste zariadenia na zneškodňovanie odpadov a Evidenčnom liste skládky odpadov. Prevádzkovateľ doručil ročnú evidenciu na SIŽP za rok 2014 28.01.2015 a za rok 2015 29.01.2016.

K. Prílohy správy Áno

1. Evidenčný list odpadu za rok 2014 pre kód odpadu podľa Katalógu odpadov č. 200301
2. Evidenčný list odpadu za rok 2015 pre kód odpadu podľa Katalógu odpadov č. 200301
3. Fotokópia prevádzkového denníka za rok 2015
4. Fotodokumentácia

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané

1. II.A.1.16
2. II.A.5.5.6.

Nedodržané

1. II.A.4.4.5.

Čiastočne dodržané

1. II.A.2.2.3.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly rozhodnutím č. 5693-32575/37/2007/Koč/370490104 zo dňa 08.10.2007 v platnom znení bolo zistené, že:

- Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu o odpadoch na tlačivách a v rozsahu podľa legislatívy v odpadovom hospodárstve.
- Prevádzkovateľ neprekročil maximálnu výšku telesa skládky schválenú v PD.
- Prevádzkovateľ ukladal odpad mimo priestoru telesa skládky (prične rezy 3, 5, 7, 8, 9 topografie skládky).
- Prevádzkovateľ prekročil povolenú výšku odpadov pri päte skládky.
- SIŽP konštatuje, že v čase kontroly bol obvodový zachytýň kanál a zachytňná priekopa na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky znečistený odpadom.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu v rozsahu vyčistenia obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy a odstránenia odpadu uloženého mimo telesa skládky,

písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ivana Záleská

Číslo preukazu: 317

.....

Za prevádzkovateľa:

Karol Čambal

Funkcia: majiteľ



VPP Holíč, spol. s r.o.

Svätýkrúžska 1744/8, 809 01 Holíč

IČ: 36227200, DIČ: SK0000190170