



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č. 6610-20328/2012/Poj/370320104

Počet príloh: č. 10/43 počet strán

Protokol z kontroly č. 11/2012

dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) rozhodnutím č. 3628/OIPK-503/-Rf/370320104 zo dňa 20. 12. 2004, v znení rozhodnutí č. 2132/OIPK/834/06-Tá,Rf/370320104-Z1 zo dňa 16. 05. 2006, č. 6-13/2007/Raf/370320104/ZU2 zo dňa 02. 01. 2007, č. 7221-37793/2008/Raf, Šim/370320104/Z5-SP zo dňa 13. 11. 2008, č. 10417-42543/2008/Raf/370320104/Z7 zo dňa 18. 02. 2008, č. 5189 - 22113/ 2009/Raf/370320104/Z8 zo dňa 02. 07. 2009, č. 1125-4523/2011/Kas/370320104/Z9 zo dňa 15. 02. 2011 a č. 8754-35946/2011/Raf/370320104/Z10 zo dňa 14. 12. 2011 (ďalej len „povolenie“),

v prevádzke: **„Skládka odpadov Nový Tekov: I. etapa – 2 časť (skládka odpadov na nebezpečný odpad), II. etapa – 1. a 2. časť (skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) a III. etapa – 1 časť (skládka odpadov na nebezpečný odpad).“**

prevádzkovateľ: **Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov č. 133,
935 33 Nový Tekov IČO: 34 131 451**

miesto vykonania kontroly: **„Skládka odpadov Nový Tekov: II. etapa – 2. časť (skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný)“**

dátum vykonania kontroly **19. 06. 2012 o 10.00 h**

kontrola bola vykonaná za obdobie: od 11. 06. 2012 do 19. 06. 2012

kontrolu vykonali:

Ing. Ingrid Pojezdalová – inšpektorka Odboru IPK, IŽP Bratislava, SP Nitra
Ing. Marián Turek – inšpektor Odboru IPK, IŽP Bratislava, SP Nitra

kontroly sa za prevádzkovateľa zúčastnil: Ing. Ingrid Jánošíková - technická skládky
Alexander Herda - riaditeľ prevádzky
Ing. Ladislav Paška - vedúci prevádzky

Predmet kontroly

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Predmetom kontroly bolo preverenie dodržiavania vybraných podmienok povolenia na základe ohlásenia požiaru vzniknutého dňa 17. 06. 2012 v kazete II. etapa – 2. časť 400 m³ nie nebezpečný odpad (NNO).

O predmete kontroly bol prevádzkovateľ dňa 18. 06. 2012 telefonicky informovaný prostredníctvom Ing. Ingrid Jánošíková, techničky skládky.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE:

Základné údaje

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Názov kontrolovanej prevádzky: | „Skládka odpadov Nový Tekov: I. etapa – 2 časť (skládka odpadov na nebezpečný odpad), II. etapa – 1. a 2. časť (skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) a III. etapa – 1 časť (skládka odpadov na nebezpečný odpad).“ |
| 2. Adresa kontrolovanej prevádzky: | „Skládka odpadov Nový Tekov: I. etapa – 2 časť (skládka odpadov na nebezpečný odpad), II. etapa – 1. a 2. časť (skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) a III. etapa – 1 časť (skládka odpadov na nebezpečný odpad).“ |
| 3. Názov prevádzkovateľa: | Tekovská ekologická, s.r.o. |
| 4. Adresa prevádzkovateľa: | Nový Tekov č. 133, 935 33 Nový Tekov |
| 5. IČO: | 34 131 451 |
| 6. KPČ: | 5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. |
| 7. NOSE - P: | 109.06 Sklárky odpadov (zneškodňovanie tuhého odpadu) |

Kontrola bola vykonaná za obdobie: od 11. 06. 2012 do 19. 06. 2012

ROZSAH KONTROLY:

Kontrola podľa § 21 ods. 1 zákona o IPKZ bola zameraná na plnenie vybraných podmienok povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie vzhľadom k vzniku požiaru.

Podmienky:

Podmienka II. 1.3. Pri prevádzke skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vykonávať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky na životné prostredie spôsobovaného požiarom, tvorbou aerosolu, vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečisťujúcimi látkami (dezinfekciu, deratizáciu, prekryvanie odpadu a pod.).

Podmienka II. 2.4. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom.

Podmienka II. 2.5. Dovezený odpad sa nesmie vysypať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.

Podmienka II. 2.20. Pri ukladaní odpadov do skládkovacích priestorov musí byť z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletu pevných odpadov využívaná čo najmenšia pracovná (aktívna) plocha skládkovacích priestorov, ktorej maximálna veľkosť musí zodpovedať množstvu denne privezenému a zneškodnenému odpadu, za dodržania podmienok bodu II.2.3. a II.2.4. povolenia.

Podmienka II. 5.1. Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Podmienka II. 5.3. Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať povoliujúci orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke odpadov a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

II. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 18. 06. 2012:

1. Oznámenie o požiari v časti: „Skládka odpadov Nový Tekov: II. etapa – 2. časť (skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný)“ - emailom zo dňa 18. 06. 2012.

Doklady predložené dňa 19. 06. 2012:

2. Situácia skládky odpadov so zakreslením pozície požiaru.
3. Zápis do prevádzkového denníka zo dňa 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 18. 06. 2012 (II. etapa – 2. časť - NNO) a zápis do prevádzkového denníka zo dňa 14. 06. 2012 (III. etapa – NO)
4. „Informácia o vzniku a šetrení požiaru“ zo dňa 17. 06. 2012 doručená osobne na OR HaZZ v Leviciach 18. 06. 2012 (príčina samovznietenie komunálneho odpadu).

III. Zistený stav

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1. **Podmienka II. 1.3.** Pri prevádzke skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vykonávať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky na životné prostredie spôsobovaného požiarom, tvorbou aerosolu, vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečisťujúcimi látkami (dezinfekciu, deratizáciu, prekryvanie odpadu a pod.).

Podmienka II. 2.4. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom.

Podmienka II. 2.5. Dovezený odpad sa nesmie vysypať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.

Podmienka II. 2.20. Pri ukladaní odpadov do skládkovacích priestorov musí byť z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletu pevných odpadov využívaná čo najmenšia pracovná (aktívna) plocha skládkovacích priestorov, ktorej maximálna veľkosť musí zodpovedať množstvu denne privezenému a zneškodnenému odpadu, za dodržania podmienok bodu II.2.3. a II.2.4. povolenia.

Zistený stav k bodu 1: Miestnou obhliadkou skládky dňa 19. 06. 2012 bolo zistené, že pracovná (aktívna) plocha skládkovacích priestorov telesa skládky II. etapa – 2. časť, na ktorú sa práve ukladal odpad nezodpovedala množstvu denne privezenému a zneškodnenému odpadu. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady, okrem miesta požiaru a jeho okolia neboli pri zhutňovaní prekryvané vhodným inertným materiálom. Uložený odpad nebol zhutnený a prekrytý najneskôr deň po jeho uložení, čím sa nezabránilo vzniku požiaru. V tejto časti skládky bolo prekryté len okolie miesta, kde dňa 17. 06. 2012 vznikol požiar, ktorý bol ešte v ten istý deň zlikvidovaný. Z obhliadky skládky bola zhotovená fotodokumentácia. (viď. prílohu č. 5a, 5b)

Podmienky neboli plnené.

2. **Podmienka II. 5.1.** Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Podmienka II. 5.3. Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať povoľujúci orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke odpadov a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav k bodu 2: Prevádzkovateľ ihneď po vzniku udalosti dňa 17. 06. 2012 (16.35 h) nahlásil požiar na ohlasovňu požiarov HaZZ v Leviciach. Príslušníci HaZZ prišli na miesto požiaru. Ich zásah nebol potrebný. Do 18.00 h dňa 17. 06. 2012 bol požiar zlikvidovaný vlastnými prostriedkami prevádzkovateľa. Miesto požiaru bolo monitorované do ranných hodín 18. 06. 2012. Požiar ako mimoriadnu udalosť na skládke odpadov a spôsob jeho riešenia a odstránenia oznámil prevádzkovateľ Inšpektorátu mailom dňa 18. 06. 2012 a neskôr dňa 21. 06. 2012 Oznámenie doručil poštou.

Podmienky boli plnené.

IV. Záver

K bodu 1. (podmienka II. 1.3., podmienka II. 2.4., podmienka II. 2.5. a podmienka II. 2.20.)

Prevádzkovateľ neprevádzkoval zariadenie na zneškodňovanie odpadov tak, aby pracovná (aktívna) plocha skládkovacích priestorov telesa skládky II. etapa – 2. časť, na ktorú sa práve ukladal odpad zodpovedala množstvu denne privezenému a zneškodnenému odpadu. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady, okrem miesta požiaru a jeho okolia, neboli pri zhutňovaní prekryvané vhodným inertným materiálom. Uložený odpad nebol zhutnený a prekrytý najneskôr deň po jeho uložení. V tejto časti skládky bolo prekryté len okolie miesta, kde dňa 17. 06. 2012 vznikol požiar, ktorý bol ešte v ten istý deň zlikvidovaný.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 20 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

V. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu protokolu bol prevádzkovateľ (kontrolovaný subjekt) písomne informovaný dňa 10. 08. 2012 (podľa doručenky).

VI. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

Prevádzkovateľ zaslal v lehote určenej vo Vyžiadaní písomného vyjadrenia ku kontrolným zisteniam „Vyjadrenie štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam“ zo dňa 20. 08. 2012.

Prílohou protokolu o výsledku kontroly sú nasledovné písomnosti:

Doklady predložené dňa 18. 06. 2012:

1. Oznámenie o požiari v časti: „Skládka odpadov Nový Tekov: II. etapa – 2. časť (skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný)“ - emailom zo dňa 18. 06. 2012.
2. Situácia skládky odpadov so zakreslením pozície požiaru.
3. Zápis do prevádzkového denníka zo dňa 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 18. 06. 2012 (II. etapa – 2. časť - NNO) a zápis do prevádzkového denníka zo dňa 14. 06. 2012 (III. etapa – NO)
4. „Informácia o vzniku a šetrení požiaru“ zo dňa 17. 06. 2012 doručená osobne na OR HaZZ v Leviciach 18. 06. 2012 (príčina samovznietenie komunálneho odpadu).
5. Fotodokumentácia z obhliadky odpadov Nový Tekov: II. etapa – 2. časť. (8 fotografií, 2 strany A4 – príloha 5a, príloha 5b)
6. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka 1831/N zo dňa 19. 07. 2012.
7. Vyjadrenie štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam zo dňa 20. 08. 2012
8. Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok
9. Splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti na prerokovaní pre Ing. Ingrid Jánošíkovú a Ing. Mareka Duláka
10. Fotodokumentácia poskytnutá prevádzkovateľom (3 fotografie) na prerokovaní Protokolu

Protokol vypracovaný v Nitre dňa 07. 08. 2012


Protokol prerokovaný a podpísaný dňa 12. 10. 2012

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP-IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Ingrid Pojezdalová – inšpektorka

Ing. Marián Turek – inšpektor



podpis vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu):

Tekovská ekologická, s.r.o.,

Ing. Ingrid Jánošíková - splnomocnená zástupkyňa

.....

Ing. Marek Dulák – splnomocnený zástupca

.....