

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4449-17623/2016/Sza/370310104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 28/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Szalaiová	Číslo preukazu: 468
Telefón:	037 656 06 47	
Elektronická adresa:	monika.szalaiova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Inšpektor:	Ing. Ľubica Čásoarová	Číslo preukazu: 463

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	EKOREAL, s.r.o.,	
Adresa sídla:	SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom	
IČO:	36 385 433	
Kontrola oznámená:	15.04.2016	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Július Kabók	Funkcia: vedúci prevádzky

Telefón: 0905 361 812
Elektronická adresa: ekoreal.sro@mail.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov - Nána 1. stavba, 1. etapa – 2. časť
Adresa prevádzky: Nový dvor, 943 60 Nána
Variabilný symbol: 370310104
Integrované povolenie: 179/OIPK-033/05-Kč/370310104
Vydané: 3.1.2005
Právoplatné: 14.2.2005
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 1.1.2013 – 16.10.2014
Kontrolované obdobie: 16.10.2014 – 15.4.2016
Začatie kontroly: 15.4.2016
Prvé miestne zisťovanie: 15.4.2016
Vypracovanie správy: 3.6.2016
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné:

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie skutočností mimoriadnej udalosti – požiaru zo dňa 09.04.2016 a na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia: vytváranie účelovej finančnej rezervy, dodržanie kapacity telesa skládky, spôsob ukladania odpadu do kazety a s nimi súvisiace podmienky, predkladanie topografie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly prevádzky nebol na skládku dovážaný odpad, na telese skládky sa nachádzal kompaktor, ktorý bol v prevádzke.

I. Použité podklady

1. Záverečná správa, vypracovaná spoločnosťou GEO-Komárno, s.r.o.
2. Výpis z účtu o vedení účelovej finančnej rezervy.
3. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015.

4. Technická správa vyhodnotenia topografie skládky odpadov za rok 2015.
5. Prevádzkový denník – bilancia vážení za obdobie od 01. 04. 2016 do 15. 04. 2016.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.1.8.

Prevádzkovateľ skládky odpadov musí v súlade so zákonom o odpadoch vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ tvorí účelovú finančnú rezervu na osobitnom účte vedenom v Tatra banke.

Predložil výpis z účtu ku dňu 31.12.2015.

2. Podmienka II.1.12.

Odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m a následne ho zhutňovať. Pracovná vrstva bude dosahovať po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad zhutňovať najneskôr deň po jeho uložení. Odpad sa bude pokrývať vhodným inertným materiálom, ktorým sa budú takisto budovať aj svahy telesa skládky, tak aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Termín splnenia tejto podmienky je trvalý.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na telese skládky bol odpad kompaktorom zhutňovaný a pokrývaný zeminou. Svahy telesa skládky boli dostatočne prekryté vhodným inertným materiálom, vizuálne bola zabezpečená dostatočná stabilita uloženého odpadu a odpad sa po bokoch telesa skládky nezosúval.

3. Podmienka II.1.21.

Na skládke odpadov sa povoľuje zneškodňovanie odpadu skládkovaním v množstve do zaplnenia 1. stavby 1. etapy – 2. časti, t.j. 87 000 m³.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015 udáva voľnú kapacitu 20 919 m³.

4. Podmienka II.2.6.

Najmenej 2 x ročne vykonávať čistenie drenážneho potrubia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelne čistenie drenážneho potrubia. Preplach bol vykonaný 25. 05. 2015 a 16. 10. 2015, o čom prevádzkovateľ vedie záznam v prevádzkovom denníku.

5. Podmienka II.5.3.

Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou, v zmysle platných právnych predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

6. Podmienka **II.5.1.4.**

Topografia skládky odpadov:

- jeden krát ročne vyhotoviť štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity.
- jeden krát ročne vyhodnotiť sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

7. Podmienka **II.5.4.**

Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Súčasťou skládky sú 3 monitorovacie vrty: M-1 nad telesom skládky, M-2 a M-3 pod telesom skládky. Monitorovacie zariadenia sú udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave, boli riadne uzatvorené a uzamknuté.

8. Podmienka **II.5.6.**

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

9. Podmienka **II.5.11.**

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

O požiari na predmetnej skládke odpadov dňa 09. 04. 2016 sa SIŽP dozvedela od prevádzkovateľa telefonicky 11. 04. 2016 o 08.00 hod. prostredníctvom Júliusa Kabóka a zároveň aj písomne mailom zaslaným SIŽP dňa 11. 04. 2016.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka II.1.8
2. Podmienka II.1.12.

3. Podmienka II.1.21
4. Podmienka II.2.6.
5. Podmienka II.5.1.4.
6. Podmienka II.5.3.
7. Podmienka II.5.4.
8. Podmienka II.5.6.
9. Podmienka II.5.11.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Szalaiová

Číslo preukazu: 468

.....

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

.....

Ing. Ľubica Čásošová

Číslo preukazu: 463

.....

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

.....