



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 6331-26257/2013/Goc/370210205

Správa o environmentálnej kontrole č. 18/2013/Z

v prevádzke: **„Výroba inhibítora navulkanizácie – Duslín 1, 2“,**

prevádzkovateľ: **Duslo, a.s.**
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

vykonanej dňa: 01. 10. 2013 o 9¹⁵ hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Zuzana Gocníková, inšpektorka
Ing. Ľubica Čázarová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Ing. Jozef Krajmer – vedúci technického oddelenia

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 4360/OIPK/1516/05-Gá/370210205 zo dňa 03. 01. 2006 (ďalej len „povolenie“). Kontrola bola vykonaná na základe oznámenia prevádzkovateľa o dočasnom ukončení činnosti v prevádzke.

Dátum vykonania kontroly: **01. 10. 2013**
Kontrolované obdobie: **od 29. 06. 2012 do 01. 10. 2013**

O predmete kontroly bol dňa 30. 09. 2013 telefonicky informovaný Ing. Jozef Mako, vedúci VJ Ekológie – splnomocnený zástupca spoločnosti.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Výroba inhibítora navulkanizácie – Duslín 1, 2“**
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: **Duslo, a.s.**
Sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**
IČO: **35 826 487**

Kategória priemyselnej činnosti:

4.1.c) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny sýry.

II. Predložené doklady

1. List zn. VJE/OŽPaOZ/1149/2013 zo dňa 21. 08. 2013 doručený Inšpektorátu dňa 22. 08. 2013 – oznámenie o dočasnom ukončení činnosti v prevádzke
2. Splnomocnenie pre Ing. Jozefa Maku, ve dúceho VJ Ekológie na zastupovanie spoločnosti v konaniach pred Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka III.A.1.2.

(Podmienky povolenia, Všeobecné podmienky)

Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

Podmienka III.K.1

(Podmienky povolenia, opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu)

Rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne oznámiť inšpekcii.

Dňa 22. 08. 2013 bol Inšpektorátu doručený list zn. VJE/OŽPaOZ/1149/2013 zo dňa 21. 08. 2013, v ktorom prevádzkovateľ oznámil že ku dňu 20. 08. 2013 bola dočasne ukončená činnosť v prevádzke z dôvodu problémov s odbytom výrobkov.

Prevádzkovateľ ďalej uviedol, že prevádzka bola odstavená predbežne na dobu jedného roku.

Dňa 01. 10. 2013 vykonal Inšpektorát obhliadku v prevádzke, pri ktorej bolo zistené, že prevádzkovateľom popísaný stav zodpovedá skutočnosti. V prevádzke nie je v súčasnosti vykonávaná žiadna činnosť, v objekte sa nenachádzajú žiadne suroviny, pomocné látky, výrobky, ani odpady vyprodukované pri prevádzke (s výnimkou odpadov vyprodukovaných zamestnancami pri kontrole prevádzky). V súčasnosti je prevádzka odstavená od technologických médií – dusík, para a pod..

Technologické zariadenie vrátane zásobníkov kvapalných surovín, medziproduktov a odpadov je vyprázdnené, vyčistené a prefúknuté dusíkom, ale nie sú pod stálou dusíkovou atmosférou. Nádrže, v ktorých bol skladovaný kvapalný sírovodík boli vyčistené a ponechané otvorené. Filter cyklohexánu bol vyčistený a uskladnený mimo prevádzky, kolóny cyklohexántiolu boli vyvarené vodou a lúhom, sušiareň produktu – N-cyklohexyltioftalimidu bola vyčistená a zavzdušnená. Niektoré zariadenia (čerpádlá) boli po vyčistení demontované a uskladnené. Časť technologického zariadenia prevádzky je kompletne asanovaná, sú vykonané aj tesnostné a tlakové skúšky, takže v prípade úplného odstavenia výroby bude možné toto zariadenie odpredať. V prípade úplného odstavenia výroby bude potrebné vykonať dôkladnejšie vyčistenie technologických zariadení, ktoré bude vyžadovať aj čiastočnú demontáž niektorých častí zariadenia. Vzhľadom na to, že predbežne je prevádzka odstavená dočasne, je vyčistenie technologického zariadenia postačujúce.

Cyklohexán použitý pri čistení zásobníkov v množstve cca 80 t je uskladnený a bol ponúknutý na odpredaj. V prípade nezáujmu zákazníkov bude zneškodnený v spaľovni odpadov. Marlotherm používaný ako teplotné médium bol prevezený na iné prevádzky. Produkt v množstve cca 2 t je uskladnený v sklade. Zostatkový obalový materiál (palety, big-bagy) boli ponúknuté na predaj.

V prevádzke zostáva výmenníková stanica, ktorá bude zabezpečovať vykurovanie objektov v zimných mesiacoch. Prevádzka je naďalej pod stálou kontrolou – v prevádzke sa nachádza stála obsluha (2 pracovníci na zmenu).

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienky **III.A.1.2** a **III.K.1** boli počas kontrolovaného obdobia **dodržané**.

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke v súlade s podmienkami povolenia.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s kontrolovanými podmienkami určenými v povolení a bezodkladne oznámil Inšpektorátu svoje rozhodnutie o dočasnom ukončení činnosti v prevádzke.

Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly a na základe správy o kontrole nezistil nedostatky, a týmto podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol informovaný splnomocnený zástupca spoločnosti Ing. Jozef Mako, vedúci VJ Ekológie zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 18/2013/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 01. 10. 2013.

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Zuzana Gocníková, inšpektorka

.....

Ing. Ľubica Čáсарová, inšpektorka

.....