

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5826-24371/2016/Imr/370720106

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 36/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	Bez porušenia zákona o IPKZ
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 31	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Helena Imrichová, PhD.	Číslo preukazu: 469
Telefón:	037 656 06 35	
Elektronická adresa:	helena.imrichova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	PIGAGRO, s.r.o.
Adresa sídla:	Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec

IČO:	36 046 272	
Kontrola oznámená:	22.06.2016	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Richard Belický	Funkcia: Manažér výstavby
Telefón:	+421 908 6767 21	
Elektronická adresa:	rbe@pigagro.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Pigagro,s.r.o.
Adresa prevádzky:	943 55 Bruty
Variabilný symbol:	370720106
Integrované povolenie:	1959-35118/2007/Vla,Ver/370720106
Vydané:	25.10.2007
Právoplatné:	19.11.2007
Projektovaná kapacita:	9 700 ks ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg
Kategória:	6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg

E. Časová os

Posledná kontrola:	22.4.2016
Kontrolované obdobie:	23.4.2016 – 29.6.2016
Začatie kontroly:	29.6.2016
Prvé miestne zisťovanie:	29.6.2016
Vypracovanie správy:	27.7.2016
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, konkrétne podmienok uvedených v stavebnom povolení vydaného zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1329-3266/2015/Jur/370720106/Z2-SP zo dňa 03. 02. 2015, ktorým bola povolená stavba „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – IV. súbor stavieb“ so zameraním najmä na kontrolu ukladania fólie ako izolácie proti úniku močovky do podzemných vôd a podlažia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Inšpekcia vykonala dňa 29. 06. 2016 miestnu obhliadku prevádzky a to najmä fyzickú obhliadku realizácie stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – IV. súbor stavieb“, ktorá bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1329-

3266/2015/Jur/370720106/Z2-SP zo dňa 03. 02. 2015, súčasťou ktorého bolo aj povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby (stavebné povolenie).

I. Použité podklady

Doklady predložené dňa 29. 06. 2016 (k nahliadnutiu):

1. Stavebný denník.
2. Právoplatné stavebné povolenie č. 1329-3266/2015/Jur/370720106/Z2-SP zo dňa 03. 02. 2015
3. Overená projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – IV. súbor stavieb“.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre stavby, zmenu stavieb a užívanie stavieb, 7.1. a) všeobecné, bod 2.

2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (vypracovanej spoločnosťou ARTEL - projektová kancelária, Ulica K. Marxa 10, 934 01 Levice v termíne apríl 2013).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase vykonanej kontroly boli rozostavané stavebné objekty SO Nová 1 – Prístavba odchovne ošípaných, SO Nová 3 – Prístavba výkrmne ošípaných a SO Nová 5 – Prístavba výkrmne ošípaných. SO Nová 1 – Prístavba odchovne ošípaných a SO Nová 3 – Prístavba výkrmne ošípaných boli rozostavané po veniec vrátane podlahy hnojovicovej vane a SO Nová 5 – Prístavba výkrmne ošípaných je rozostavaná po veniec a hnojovicová vaňa v rámci tohto stavebného objektu je vybudovaná do výšky izolácie. Vo všetkých troch rozostavaných stavebných objektoch bola v čase kontroly uložená izolácia FATRAFOL o hrúbke 1 mm proti prenikaniu močovky do podzemnej vody a podlažia. Na základe obhliadky miesta realizácie stavby bolo zistené, že stavebník vykonáva stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – IV. súbor stavieb“ v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou ARTEL - projektová kancelária, Ulica K. Marxa 10, 934 01 Levice v termíne apríl 2013 a overenou v stavebnom konaní.

2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre stavby, zmenu stavieb a užívanie stavieb, 7.1. a) všeobecné, bod 7.

7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre stavby, zmenu stavieb a užívanie stavieb, 7.1. a) všeobecné, bod 8.

8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Stavebník vedie stavebný denník počas uskutočňovania stavby. Priebeh záznamov v stavebnom denníku zodpovedal uskutočneným prácam a stavba sa realizovala v súlade so stavebným povolením vydaným Inšpekciou zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3266/2015/Jur/370720106/Z2-SP zo dňa 03. 02. 2015.

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka II.A.7.1.2.
2. Podmienka II.A.7.1.7.
3. Podmienka II.A.7.1.8.

L. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

M. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495



Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507



Mgr. Helena Imrichová, PhD.

Číslo preukazu: 469

