



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6576-25640/47/2016/Kas

SPRÁVA O DODATOČNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č. 31/2016/Kas/Z

vykonanej v prevádzke „Skládka odpadov Lučenec – Čurgov“, prevádzkovateľ a Brantner Lučenec s.r.o., Opatová – Čurgov 439, 984 01 Lučenec.

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

A. Kontrola

Typ kontroly:

Dodatočná

B. Orgán štátneho dozoru

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Inšpektor: Ing. Anna Kassová

Telefón: 048 471 96 53

Elektronická adresa: anna.kassova@sizp.sk

Inšpektor: Mgr. Branislav Beňovič

Telefón: 048 471 96 56

Elektronická adresa: branislav.benovic@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Brantner Lučenec s.r.o.

Adresa sídla: Opatová – Čurgov 439, 984 01 Lučenec

IČO: 31 595 766

Kontrola oznámená:	Kontrola bola oznámená telefonicky.	
Zúčastnená osoba:	Ing. Ján Brezovický	Funkcia: konateľ spoločnosti
	Martin Fiľo	Funkcia: vedúci skládky

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Lučenec - Čurgov
Adresa prevádzky:	Čurgov
Variabilný symbol:	740040104
Integrované povolenie:	č. 740040104, pod číslom jednania 742/79/2004/OIPK/Ka
Vydané:	23.7.2004
Právoplatné:	11.8.2004
Projektová kapacita:	I. etapa: 265 000 m ³ , II. etapa: 298 800 m ³
Kategória:	5.4

Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Priebeh kontroly

Kontrolované obdobie:	kontrola zameraná na kontrolu uložených opatrení
Začatie kontroly:	4.8.2016
Prvé miestne zisťovanie:	4.8.2016
Druhé miestne zisťovanie:	-
Vypracovanie správy:	12.8.2016
Doručenie správy:	poštou
Dodatok:	Nie
Prerokovanie správy:	Nie

F. Zameranie kontroly – opis

Inšpekcia vykonala dňa 01. 03. 2016 mimoriadnu environmentálnu kontrolu zameranú na prešetrenie anonymného podnetu doručeného inšpekcii dňa 01. 03. 2016 prostredníctvom linky Envirošpion č. 10519/2016-9, ktorý sa týkal vypúšťania hustej zápachajúcej kvapaliny z prevádzky „Skládka odpadov Lučenec – Čurgov“ do vodného toku Slatinka.

Inšpekcia vykonala mimoriadnu environmentálnu kontrolu podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ zameranú na zisťovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich z vydaného integrovaného povolenia č. 740040104, pod číslom jednania 742/79/2004/OIPK/Ka zo dňa 23. 07. 2004 a jeho následných zmien, ktoré súviseli s podnetom. Výsledky kontroly sú podrobne popísané v „Správe z mimoriadnej environmentálnej kontroly č. 6/2016/Kas/P“, ktorá bola prerokovaná s prevádzkovateľom dňa 19. 04. 2016. Na základe zistených porušení uvedených v uvedenej správe, inšpekcia uložila prevádzkovateľovi rozhodnutím č. 3533-17312/47/2016/Kas zo dňa 01. 06. 2016 vykonať opatrenia na nápravu.

G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Inšpekcia podľa § 34 ods. 7 zákona o IPKZ vykonala dodatočnú kontrolu prevádzkovania skládky zameranú na kontrolu uložených opatrení na nápravu rozhodnutím č. 3533-17312/47/2016/Kas zo dňa 01. 06. 2016.

H. Použité podklady

Rozhodnutie o uložení opatření na nápravu č. 3533-17312/47/2016/Kas zo dňa 01. 06. 2016.

CH. Kontrolné zistenia

Inšpekcia vykonala kontrolu splnenia nasledovných oparení na nápravu:

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie priesakových kvapalín u oprávnenej osoby v takom režime, aby vytvoril dostatočnú rezervu pre zhromažďovanie priesakových kvapalín, ktoré vznikli v dôsledku nadpriemerných zrážok.

Opatrenie plniť priebežne počas prevádzkovania skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ preukázal, že v súčasnosti jedná s prevádzkovateľmi zariadení na zabezpečenie zneškodňovania priesakových vôd. Súčasne rokuje s inšpekciou o možnosti použitia mobilného zariadenia na čistenie priesakových vôd formou reverznej osmózy.

2. Prevádzkovateľovi sa **zakazuje** prečerpávanie priesakových kvapalín na teleso skládky, pokiaľ poveternostné podmienky (zimné obdobie: november až marec alebo obdobie trvalých dažďov neumožňujú ich využívanie na kropenie proti prašnosti na telese skládky.

Opatrenie plniť priebežne počas prevádzkovania skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Uvedené opatrenie bude zahrnuté do integrovaného povolenia v konaní o zmenu integrovaného povolenia.

3. Vykonať úpravu, zhutnenie a prekrytie svahov telesa skládky inertným materiálom a stavebnotechnické opatrenia na zamedzenie možným priesakom z telesa skládky.

Opatrenie vykonať v lehote do 31. júla 2016.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vizuálnou kontrolou telesa skládky bolo overené, že prevádzkovateľ uložený odpad zhutňuje kompaktorom, pokrýva inertným materiálom (stavebný odpad a zemina) a vykonáva tvarovanie svahov ukladaných odpadov. Odpad na telese bol ukladaný na primeranej ploche tak, aby bola obmedzená prašnosť a úlety odpadov. Súčasne vykonal stavebnotechnické opatrenia na zamedzenie možných priesakov z telesa skládky tým, že po obvode celého telesa skládky je viditeľné ukončenie tesnenia telesa, fólia je prekrytá drenážnou vrstvou a vytvoril dostatočný priestor medzi ukladaným odpadom a ukončením tesniacej hrany telesa skládky. Prevádzkovateľ osadil ďalšie mobilné siete na zamedzenie rozptylu odpadov mimo telesa skládky.

4. Teleso skládky tvarovať do predbežného tvaru podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky.

Opatrenie plniť priebežne počas prevádzkovania skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Viest' prevádzkový denník v súlade s vydaným integrovaným povolením.

Prevádzkovateľ je povinný zaznamenať do prevádzkového denníka všetky povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia.

Opatrenie plniť priebežne počas prevádzkovania skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia overila, že prevádzkovateľ vedie prevádzkový denník v súlade s vydaným integrovaným povolením.

I. Prílohy správy

-

J. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonával opatrenia na nápravu uložené mu rozhodnutím č. 3533-17312/47/2016/Kas zo dňa 01. 06. 2016.

K. Záver

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu o vykonávaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

Správa z dodatočnej environmentálnej kontroly č. 31/2016/Kas/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 12. 08. 2016.

Podpis:

Za SIŽP, IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Anna Kassová

Mgr. Branislav Beňovič

Správa z dodatočnej environmentálnej kontroly č. 31/2017/Kas/Z bude doručená prevádzkovateľovi poštou.