



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6597-28706/2016/Rum/370270104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 44/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
	Ing. Monika Kromerová	Číslo preukazu: 468
	Ing. Rastislav Ševela	Číslo preukazu: 556

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Brantner Kolta s.r.o.
Adresa sídla: Viničná 2410/23, 940 64 Nové Zámky
IČO: 31 422 624
Kontrola oznámená: 15.08.2016 Spôsob: Ústne
Zástupca: Ing. Ján Brezovický Funkcia: konateľ
Telefón: +421 902 987 692
Elektronická adresa: jan.brezovicky@brantner.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládky odpadov Kolta
Adresa prevádzky: 941 33 Kolta
Variabilný symbol: 370270104
Integrované povolenie: 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané: 2.5.2007
Právoplatné: 29.5.2007
Projektovaná kapacita: -
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 26.5.2014
Kontrolované obdobie: 13.8.2016 – 15.8.2016
Začatie kontroly: 15.8.2016
Prvé miestne zisťovanie: 15.8.2016
Vypracovanie správy: 21.9.2016
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na zistenie rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti – požiaru a dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti odpadového hospodárstva na základe telefonického ohlásenia vzniku mimoriadnej udalosti na telese skládky odpadov prevádzkovateľom. Požiar vznikol dňa 14.08.2016 (nedeľa) v čase o 13.10 hod. v zadnej časti I. etapy skládky odpadov. Spozorovaný bol pracovníkom skládky

odpadov, ktorý kosil areál skládky. Ihneď kontaktoval vedúceho skládky odpadov Ing. Jána Staha. Požiar bol nahlásený HaZZ Nové Zámky. Hasenie začalo o 13.20 hod. vlastnými prostriedkami postrekovaním skládkovacej plochy recirkuláciou priesakovej kvapaliny. Samotný požiarový zásah trval cca od 13.35 hod. a ukončený bol o 23.00 hod. Po uhasení požiaru HaZZ bola plocha zasiahnutá požiarom ešte dodatočne zhutnená kompaktorom pre prípad ďalšieho možného tlenia. Následne boli každé dve hodiny ohniská požiaru kontrolované nočnou smenou.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania mimoriadnej kontroly na skládke odpadov nebol cítiť zápach po požiaru a teleso skládky bolo postrekované systémom recirkulácie priesakovej kvapaliny. Ohnisko požiaru bolo lokalizované v I. etape zadnej časti skládky odpadov, kde sa odpad už neukladá. K poškodeniu fóliového tesnenia požiarom nedošlo, vzhľadom na maximálnu výšku zavážaného odpadu. Kompaktor BOMAG bol odstavený, vykonával sa na ňom bežný plánovaný servis – údržba. Na skládku bol privážaný odpad nákladnými vozidlami. Do času vykonania servisu kompaktora odpad rozhŕňal buldozér. Areál skládky bol čistý, bez náhodných úletov a zanedbaného porastu.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Prevádzkový denník skládky odpadov zo dňa 14.08.2016
3. Archív príjmu odpadu za deň 13.08.2016
4. Situácia lokalizácie miesta vzniku požiaru

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.C.1.4.

Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových kvapalín sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovacie priestory, za účelom zabráneniu prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby plynov v telese skládky.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Nie**

2. Časť podmienky II.C.14.

Na skládke odpadov v časti 1., 2. a 3. etapy je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Na skládku odpadov bol deň pred požiarom (13.08.2016) privezený a zneškodnený odpad kat.

č.: **15 01 06** – zmiešané obaly

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 do priemeru 15 cm

20 03 01 – zmesový komunálny odpad

20 03 07 – objemný odpad

Menovaný odpad je zaradený do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním.

3. Podmienka **II.F.5.**

Prevádzkový objekt musí byť vystrojený základnými protipožiarными prostriedkami podľa platných smerníc.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. Podmienka **II.F.6.**

Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlasovať bezodkladne povolujućemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Písomné oznámenie o vzniknutej mimoriadnej udalosti bolo prevádzkovateľom zaslané dňa 15.08.2016 (nakoľko požiar vznikol v nedeľu) mailom a následne bolo oznámené aj telefonicky Ing. Jánom Brezovickým. Mailová správa je súčasťou spisového materiálu.

5. Časť podmienky **II.I.2.10.**

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povolujući orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

- požiar na skládke odpadov

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

6. Podmienka **II.I.6.3.**

Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Priebežná prevádzková evidencia „Prevádzkový denník skládky Brantner Kolta“ bola predložená zo dňa 14.08.2016 prevádzkovateľom priamo počas výkonu kontroly. Všetky informácie uvedené v podmienke II.I.6.3. integrovaného povolenia sú spísané v prevádzkovom denníku, ktorý je súčasťou spisového materiálu Inšpekcie.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.C.1.4.
2. II.C.14.

3. II.F.5.
4. II.F.6.
5. II.I.2.10.
6. II.I.6.3.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe správy o kontrole nezistila nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

.....

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

.....

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 468

.....

Ing. Rastislav Ševela

Číslo preukazu: 556

.....