



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7493-32924/2016/Imr/371230606

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 49/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Helena Imrichová, PhD.	Číslo preukazu: 469
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	helena.imrichova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Rastislav Ševela	Číslo preukazu: 556
Telefón:	037 656 06 35	
Elektronická adresa:	rastislav.sevela@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **EPP Slovensko, s.r.o.**
Adresa sídla: Terezov 4, Hlohovec 920 03
IČO: 47 241 381
Kontrola oznámená: 03.10.2016, 13.10.2016 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Miroslava Svetlíková
Funkcia: splnomocnená osoba
Telefón: 0918340271
Elektronická adresa: msvelikova@eppslovensko.sk

Zástupca: Ing. Artur Marek Pawlik
Funkcia: stavbyvedúci
Telefón: -
Elektronická adresa: -

Zúčastnená osoba: Ing. František Mészáros
Funkcia: starosta Obce Veľký Cetín
Zúčastnený dňa: 13.10.2016

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Farma ošípaných Veľký Cetín**
Adresa prevádzky: Veľký Cetín
Variabilný symbol: 371230606
Integrované povolenie v znení neskorších zmien a doplnení:
3217-33682/2007/Kys/371230606
Vydané: 17.10.2007
Právoplatné: 30.11.2007
Projektovaná kapacita: 25 857 ks ošípaných nad 30 kg počas jedného turnusu, ročne
86 440 ks

Kategória:
6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

E. Časová os

Posledná kontrola: 27.8.2016 – 3.10.2016
Kontrolované obdobie: 3.10.2016 – 13.10.2016
Začatie kontroly: 3.10.2016
Prvé miestne zisťovanie: 3.10.2016
Druhé miestne zisťovanie: 13.10.2016
Vypracovanie správy: 19.10.2016
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna environmentálna kontrola (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpekciou rozhodnutím č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17.10.2007 v znení neskorších zmien a doplnení: Kontrola bola vykonaná na základe postúpeného podnetu č. 473-1/2016 zo dňa 26.9.2016 od Obce Veľký Cetín, ktoré bolo Inšpekcii doručené dňa 3.10.2016. Podnet doručený Obci Veľký Cetín dňa 23.9.2016 bol v nasledovnom znení:

„Členovia Poľovníckeho združenia „Cetínka“ týmto žiadajú p. starostu obce o prešetrenie umiestnenia drobného stavebného odpadu na ornú pôdu na parcelách číslo 1631 a 1632. Máme za to, že pôvodcom nelegálneho odpadu je firma EPP Slovensko s.r.o., Terezov 1042/4, Hlohovec, prevádzka Veľký Cetín.“

Predmetom kontroly boli podmienky zmeny integrovaného povolenia resp. rozhodnutia (stavebného povolenia) č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015, uvedené pre stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“, ktorým sa zmenilo pôvodné rozhodnutie č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17.10.2007.

H. 1. Stav prevádzky v čase prvého miestneho zisťovania (dňa 3.10.2016) – opis

V čase mimoriadnej environmentálnej kontroly spojenej s miestnou obhliadkou Inšpekcia preverila na základe prílohovej fotodokumentácie umiestnenie stavebného odpadu za novovybudovaným zásobníkom vody, umiestnenie výkopovej zeminy v areáli prevádzky konkrétne za novovybudovanou lagúnou. Následne Inšpekcia zistila, že stavebný odpad má prevádzkovateľ dočasne uložený na vlastnom pozemku v areáli prevádzky do doby jeho následného použitia pri prebiehajúcej výstavbe prevádzky a výkopovú zeminu použil na spevnenie svahov novovybudovanej lagúny.

H. 2. Stav prevádzky v čase druhého miestneho zisťovania (dňa 13.10.2016) – opis

V čase mimoriadnej environmentálnej kontroly spojenej s miestnou obhliadkou Inšpekcia preverila na základe prílohovej fotodokumentácie umiestnenie výkopovej zeminy na ornej pôde na parcelách č. 1631 a 1632 (neďaleko Panianskeho potoka). Následne Inšpekcia zistila, že v čase kontroly sa nenachádzala žiadna výkopová zemina na ornej pôde na týchto parcelách. Na základe prílohy podnetu (fotodokumentácia) a na základe prehlásenia prevádzkovateľa zo dňa 13.10.2016 sa jednalo o výkopovú zeminu, ktorá vznikla prevádzkovateľovi pri výkopových prácach lagúny. Túto zeminu prevádzkovateľ dočasne ukladal v období apríl až august 2016 na parcelách č. 1631 a 1632, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Následne prevádzkovateľ použil túto zeminu na spevnenie svahov novovybudovanej lagúny.

I. Použité podklady

1. Zmena integrovaného povolenia resp. rozhodnutie (stavebné povolenie) č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015,
2. Podnet Poľovníckeho združenia „Cetínka“, ktorý bol obci doručený dňa 23.9.2016,
3. Prehlásenie prevádzkovateľa zo dňa 13.10.2016.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.8:

Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy Inšpektorátu, alebo týmto orgánom povereným osobám kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka II.A.1.7:

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Predmetom podnetu bolo prešetrenie umiestnenia stavebného odpadu a výkopovej zeminy na parcelách č. 1631 a 1632. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné povinnosti na úseku odpadového hospodárstva. Povinnosti prevádzkovateľa týkajúce sa stavebného odpadu ustanovuje § 77 v súčinnosti s § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorý upravuje plnenie povinností pôvodcu odpadu (resp. prevádzkovateľa) pri nakladaní s odpadmi. Podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch je pôvodca odpadu (resp. prevádzkovateľ) povinný stavebné odpady pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe a rekonštrukcii, čo prevádzkovateľ v tomto prípade aj urobil použitím výkopovej zeminy na spevnenie svahov novovybudovanej lagúny, čím aj odstránil dočasne uloženú výkopovú zeminu neďaleko Panianskeho potoka. Stavebný odpad dočasne uložený za novovybudovaným zásobníkom vody bude následne použitý pri prebiehajúcej výstavbe prevádzky.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.1.8
2. II.A.1.7

M. Záver – celkové zhodnotenie

V čase mimoriadnej environmentálnej kontroly spojenej s miestnou obhliadkou v dňoch 3.10.2016 a 13.10.2016 Inšpekcia nezistila porušenia vybraných podmienok zmeny integrovaného povolenia resp. rozhodnutia (stavebného povolenia).

N. Podpisy

Za Inšpekciu:

Mgr. Helena Imrichová, PhD.

Číslo preukazu: 469

.....

Za Inšpekciu:

Ing. Rastislav Ševela

Číslo preukazu: 556

.....

