

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8019-35570/2016/Kro/371240106

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 53/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Kromerová	Číslo preukazu: 468
Telefón:	037 656 06 47	
Elektronická adresa:	monika.kromerova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Rastislav Ševela	Číslo preukazu: 556

Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	PANAREMA družstvo	
Adresa sídla:	925 02 Dolné Saliby	
IČO:	00 587 761	
Kontrola oznámená:	3.11.2016	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Katarína Moťovská	Funkcia: zootechnička
Telefón:	031/7853216	

C. Prevádzka

Názov podľa IP: Farma ŽV Sziget
Adresa prevádzky: 925 02 Dolné Saliby
Variabilný symbol: 371240106
Integrované povolenie: 2873-17094/37/2007/Tom/371240106
Vydané: 6.6.2007
Právoplatné: 27.6.2007
Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

D. Časová os

Posledná kontrola: od roku 2008 – 30. 04. 2014
Kontrolované obdobie: 30.4.2014 – 9.11.2016
Začatie kontroly: 9.11.2016
Prvé miestne zisťovanie: 9.11.2016
Vypracovanie správy: 11.11.2016
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

E. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné:

F. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami, ktorú pri predchádzajúcej vizuálnej kontrole dňa 30. 04. 2014 nebolo možné vyhodnotiť, nakoľko poklop na žumpe na splaškové vody sa nepodarilo otvoriť.

G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 09. 11. 2016 Inšpekcia vykonala obhliadku prevádzky, pri ktorej bolo zistené, že zistenia uvedené v správe č. 17/2014/Z zo dňa 11. 07. 2014 zodpovedajú aj naďalej skutočnosti. V prevádzke nie je vykonávaná žiadna činnosť. Prevádzka nie je odpojená od zdroja elektrickej energie, je vypnutý len hlavný vypínač. Nadzemné uskladňovacie nádrže Vítkovice boli naplnené cca do 1m, čo mohlo byť spôsobené zrážkami, keďže na farme sa od roku 2008 nevykonáva činnosť. V blízkej budúcnosti má prevádzkovateľ zámer na farme opäť začať podnikať.

H. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.5.:

Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke. Poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 09. 11. 2016 prevádzkovateľ umožnil Inšpekcii vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky a zhotoviť fotodokumentáciu.

2. Podmienka **II.B.2.2.:**

Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sa neurčujú, tieto odpadové vody musia byť vodotesne odvedené splaškovou kanalizáciou do záchytnej žumpy (100 m³), prevádzkovateľ zabezpečí odvoz zachytených OV na zmluvne oprávnenú externú ČOV podľa potreby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na farme sa od roku 2008 nevykonáva činnosť, v čase obhliadky bola záchytná nádrž naplnená do cca 20 cm zrážkovou vodou.

I. Prílohy správy Nie

J. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka II.A.1.5.
2. Podmienka II.B.2.2.

K. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

L. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 468

.....
Ing. Rastislav Ševela

Číslo preukazu: 556

.....