SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8588-39860/2016/Jak/371730106

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 60/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Katarína Jakušová	Číslo preukazu: 464
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	katarina.jakusova@sizp.sk	
Inšpektor:	Mgr. Helena Imrichová, PhD.	Číslo preukazu: 469

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-		
Adresa:	-		
Zástupca:	-	Funkcia:	-
Telefón:	-		
Elektronická adresa:	-		

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Agrovýkrm Rybany, s.r.o.
Adresa sídla:	Tomášovská 22/393, 900 45 Malinovo

IČO:	36 312 387		
Kontrola oznámená:	17.10.2016	Spôsob:	Ústne
Zástupca:	Marek Tóth	Funkcia:	splnomocnený zástupca prevádzkovateľa
Telefón:	0948187582		
Elektronická adresa:	tothmarek84@gmail.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Farma ošípaných Rybany
Adresa prevádzky:	956 36 Rybany
Variabilný symbol:	371730106
Integrované povolenie:	2481-33680/2007/Poj/371730106
Vydané:	17.10.2007
Právoplatné:	30.11.2007
Projektovaná kapacita:	4000 ks ošípaných nad 30 kg 2500 ks prasiatok 7 – 30 kg 800 ks prasníc 10 ks kancov 1800 ks odstavčiat

Kategória:
6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
6.6. c) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.

E. Časová os

Posledná kontrola:	20.2.2014 – 6.2.2015
Kontrolované obdobie:	20.2.2014 – 17.10.2016
Začatie kontroly:	17.10.2016
Prvé miestne zisťovanie:	17.10.2016
Vypracovanie správy:	14.12.2016
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase konania kontroly prebiehalo na farme ústne pojednávanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo vydanie stavebného povolenia na zmenu

dokončených stavieb „Modernizácia chovu ošípaných“ a „Rekonštrukcia hygienicko-sanitárnych zariadení – Administratívna budova AGV Rybany“, stavebné povolenie na stavbu „Nádrž na TH_5 000 m^3“, dodatočného stavebného povolenia na stavby „Rekonštrukcia hál 18 a 19“ a „Príprava mokrého krmiva“ a uvedenie stavieb „Rekonštrukcia hál 18 a 19“ a „Príprava mokrého krmiva“ do užívania, schválenie východiskovej správy a vydanie príslušných súhlasov.

I. Použité podklady

1. Protokol zo skúšky tesnosti č. 09/10/15/09 zo dňa 9.10.2015 – žumpa pre splaškové vody z objektu ubytovne
2. Protokol zo skúšky tesnosti č. 09/10/15/08 zo dňa 9.10.2015 – žumpa pri nadzemných nádržiach
3. Protokol zo skúšky tesnosti č. 09/10/15/09 zo dňa 9.10.2015 – žumpa pre splaškové vody z objektu ubytovne
4. Protokol zo skúšky tesnosti č. 09/10/15/07 zo dňa 9.10.2015 – žumpa pri kafilérnom boxe
5. Protokol zo skúšky tesnosti č. 09/10/15/05 zo dňa 9.10.2015 – žumpa pri nadzemných nádržiach - prečerpávacia
6. Protokol zo skúšky tesnosti č. 09/10/15/01 zo dňa 9.10.2015 – nadzemná nádrž č. 1
7. Protokol zo skúšky tesnosti č. 09/10/15/02 zo dňa 9.10.2015 – nadzemná nádrž č. 2
8. Protokol zo skúšky tesnosti č. 09/10/15/03 zo dňa 9.10.2015 – nadzemná nádrž č. 3
9. Protokol zo skúšky tesnosti č. 09/10/15/04 zo dňa 9.10.2015 – nadzemná nádrž č.4
10. Protokol zo skúšky tesnosti č. 19/01/16/01 zo dňa 19.1.2016 – žumpa pri expedičnej hale P.074
11. Protokol o skúške č. 9700/2016 zo dňa 16. 6.2016 – rozbor vody, studňa S1
12. Protokol o skúške č. 11044/2016 zo dňa 6. 7.2016 – rozbor vody, studňa S2
13. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd v roku 2015 z vŕtanej studne HR-3
14. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd v roku 2014 z vŕtanej studne HR-1
15. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd v roku 2014 z vŕtanej studne HR-3
16. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania č. 06 2016, aktualizácia č.2

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II.A.2. 2.1.**

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka **II.A.2. 2.2.**

Prevádzka je počas jednotlivých chovných turnusov nepretržitá 7 dní v týždni.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

3. Podmienka **II.A.6. 6.11.**
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží nebezpečných látok a kontrolu ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti v zmysle platných právnych predpisov na štátnej vodnej správy, musí viesť záznam o prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách týchto nádrží a o vykonaných skúškach.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

4. Podmienka **II.B.2. 2.1.**
Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody a osobitné vody.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

5. Podmienka **II.F.4.**
Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri odstraňovaní nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa Súboru TPP A TOO uvedeného v časti II.A. v bode 5.1.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.2. 2.1.
2. II.A.2. 2.2.
3. II.A.6. 6.11.
4. II.B.2. 2.1.
5. II.F.4**.**

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe správy o kontrole nezistila nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Katarína Jakušová Číslo preukazu: 464

.....