

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8765-40571/37/2016/Vlt

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 60/2016

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494

Telefón:

02 582 82 407

Elektronická adresa:

peter.valentovic@sizp.sk

Inšpektor:

Ing. Janka Memersheimerová, PhD. Číslo preukazu: 572

Telefón:

02 582 82 441

Elektronická adresa:

janka.memersheimerova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

SLOVNAFT, a.s.

Adresa sídla:

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:

31 322 83 2

Kontrola oznámená:

24.11.2016 Spôsob: Elektronickou poštou

Zástupca:

Ing. Mária Bielik Maretová

Funkcia: špecialista HSE

Telefón:

02/4055 7703

Elektronická adresa:

maria.bielikmarettova@slovnaft.sk

Zúčastnená osoba: Ing. Rastislav Kutný Funkcia: stavebný inžinier pre riadenie
investičných projektov

Zúčastnená osoba: RNDr. Róbert Polc – Slovnaft, špecialista HSE (odpadové
hospodárstvo)

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Fenol

Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Variabilný symbol: 370 121 907

Integrované povolenie: 2696-21067/2007/Bal/370121907

Vydané: 2.7.2007

Právoplatné: 25.7.2007

Projektovaná kapacita: 33 600 t.rok⁻¹ fenolu

Kategória:

1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov.

E. Časová os

Posledná kontrola: -

Kontrolované obdobie: 14.3.2016 – 29.11.2016

Začatie kontroly: 29.11.2016

Prvé miestne zisťovanie: 29.11.2016

Vypracovanie správy: 15.12.2016

Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na kontrolu vybraných podmienok rozhodnutia č. 7482-6172/37/2016/Vlt/370121907/Z5-OdS zo dňa 23.02.2016.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V prevádzke počas kontroly prebiehali búracie práce.

I. Použité podklady

1. Rozhodnutie č. 7482-6172/37/2016/Vlt/370121907/Z5-OdS zo dňa 23.02.2016

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 1 Búracie práce budú uskutočňované podľa predloženej dokumentácie overenej v konaní o odstránení stavby, vypracovanej Ing. arch. Jurajom Zelmanom, r.č. 1623 AA, KUZEL architekti s.r.o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia povoľujúceho orgánu.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Inšpekcia kontrolou na mieste prevádzky zistila, že odstraňovanie stavby prebieha podľa predloženej dokumentácie, t.j. stavebné objekty, ktoré majú ostať zachované, sa v priestoroch prevádzky nachádzali nepoškodené.

2. Podmienka č. 7 Vlastník stavby písomne oznámi inšpekcii termín začatia a ukončenia búracích prác na jednotlivých objektoch.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oznámil inšpekcii termín začiatku búracích prác listom č. 62270/2016/100 zo dňa 14.03.2016, nakoľko búracie práce stále pokračujú, termín ukončenia búracích prác nebol zatiaľ oznámený.

3. Podmienka č. 16 V rámci realizácie projektu musí byť zachovaný systém hydraulickej ochrany podzemných vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v platnom znení, ako aj vyhlášky MŽP SR č. 100/2005.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Inšpekcia kontrolou na mieste prevádzky zistila, že systém hydraulickej ochrany podzemných vôd nie je búracími prácami ovplyvnený. Všetky vrty systému sú viditeľne označené nad povrchom terén a sú ohradené výstražnými páskami, aby sa zabránilo prístupu stavebných mechanizmov do blízkosti vrtu. Počet a rozmiestnenie vrtov súhlasí so schémou rozmiestnenia vrtov hydraulickej ochrany podzemných vôd v areáli prevádzky.

4. Podmienka č. 9 Všetky práce budú uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, a to najmä v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Búranisko sa zaistí proti vstupu nepovoláných osôb.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Inšpekcia na mieste odstraňovanej prevádzky zistila, že pracovníci, ktorí odstraňujú prevádzku používajú osobné ochranné prostriedky ako rukavice, chrániče sluchu, ochranné okuliare, ochranné odevy a respirátory. Počas búracích prác, pri ktorých sa využívalo rezanie kovu plameňom bola prítomná aj hliadka Závodného hasičského útvaru rafinérie Slovnaft. Celé búranisko bolo oplotené a označené zákazom vstupu nepovolaným osobám.

5. Podmienka č. 10 Vlastník odstraňovanej stavby je povinný umiestniť tabuľu na viditeľnom mieste pri vstupe na búranisko a ponechať ju tam až do celkového odstránenia stavby s týmito údajmi: *označenie stavby, označenie vlastníka, kto bude odstránenie uskutočňovať, dátum a číslo povolenia.*

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka č. 1
2. Podmienka č. 7
3. Podmienka č. 9
4. Podmienka č. 10
5. Podmienka č. 16

Nedodržané

1. -
2. -
3. -

Čiastočne dodržané

1. -
2. -
3. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -
2. -
3. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej kontroly konštatuje, že kontrolované podmienky rozhodnutia č. 7482-6172/37/2016/Vlt/370121907/Z5-OdS zo dňa 23.02.2016 boli dodržané.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494


.....

Za prevádzkovateľa:

Funkcia:

.....

