

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra



Číslo: 2679 – 4893/2017/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 67/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	monika.medovicova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

nebola

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mesto Trnava	
Adresa sídla:	Hlavná 1, 917 01 Trnava	
IČO:	00313114	
Kontrola oznámená:	5.12.2016	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Jaroslav Cintavy	Funkcia: vedúci obchodu
	Michal Mikláš	Funkcia: vedúci skládky
Telefón:	903/7566040	

Elektronická adresa: jaroslav.cintavy@fcc-group.sk
Prevádzkovateľ Mesto Trnava prevádzkuje v zastúpení spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697, Ing. Jaroslav Cintavý – vedúci obchodu spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby
Adresa prevádzky: k.ú. Trnava
Variabilný symbol: 370170214
Integrované povolenie: 8054 -7103/ 37/2015/Zál/370170214
Vydané: 10.3.2015
Právoplatné: 7.4.2015
Projektovaná kapacita: -
Kategória:

5.3. b) bod 2. Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa predúpravu odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.

E. Časová os

Posledná kontrola: -
Kontrolované obdobie: 7.4.2015 – 7.12.2016
Začatie kontroly: 7.12.2016
Prvé miestne zisťovanie: 7.12.2016
Vypracovanie správy: 30.1.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola vykonaná ako bežná environmentálna kontrola podľa § 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ. Vzhľadom na termín vydania integrovaného povolenia 8054-7103/37/2015/Zál/370170214 zo dňa 10.3.2015, ide aj o prvú bežnú environmentálnu kontrolu.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka nebola v čase vykonania kontroly v činnosti. V prevádzke neboli vykonávané v čase kontroly ani žiadne iné obslužné alebo údržbárske činnosti. V prevádzke ako aj v kójach pred prevádzkou sa nachádzali vytriedené frakcie komunálneho odpadu. Inšpekcia písomnú dokumentáciu potrebnú pre vyhodnotenie predmetnej environmentálnej kontroly vyžiadala od prevádzkovateľa písomne - výzvou č. 8582-39882/2016 zo dňa 14. 12. 2016.

I. Použité podklady

1. kópie strán z prevádzkového denníka od 09. 05. 2016 do 15. 07. 2016

2. kópia z výzvy Mesta Trnava na „Vypracovanie odborného posudku o technickom stave zariadenia na likvidáciu odpadov“ zo dňa 01.12.2016
3. kópia objednávky Mesta Trnavy č. 20170002 na vypracovanie odborného posudku o technickom stave zariadenia na likvidáciu odpadu zo dňa 03. 01. 2017.
4. Zápis z poruchy zariadenia zo dňa 05. 07. 2016 (ELPROM spol. s r.o., Nivka 539, 913 21 Trenčianska Turná

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.8.

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané rozhodnutia a súhlasy orgánov príslušnej štátnej správy a samosprávy). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia činnosti prevádzky.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ na základe písomnej výzvy Inšpekcie č. 8582-39882/2016 zo dňa 14. 12. 2016 doručil dňa 16. 01. 2017 na Inšpekciu jednotlivé kópie strán z prevádzkového denníka od 09.05.2016 do 15. 07. 2016, na základe ktorých dňa 19. 05. 2016 sa na technologickom zariadení vyskytla porucha, ktorá odstavila celú prevádzku.

2. Podmienka II.I.6.4

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať pre prevádzku prevádzkový denník zariadenia , súčasťou ktorého budú údaje o

- *množstve a druhoch odpadov prijatých denne na zhodnotenie vrátane označenia ich pôvodcov resp. predošlých držiteľov,*
- *neprevzatom odpade so zdôvodnením neprevzatia,*
- *naložení s odpadmi, ktoré vznikajú po procese zhodnotenia,*
- *technickom stave zariadenia,*
- *prevádzkových poruchách a haváriách a spôsobe ich odstránenia,*
- *vykonaných údržbách a opravách,*
- *vykonaných kontrolách.*

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Na základe písomnej výzvy Inšpekcie č. 8582-39882/2016 zo dňa 14. 12. 2016 na predloženie potrebných písomných dokladov k prevádzke, prevádzkovateľ okrem uvedených kópií z prevádzkového denníka predložil aj kópiu z výzvy Mesta Trnava na „Vypracovanie odborného posudku o technickom stave zariadenia na likvidáciu odpadov“ zo dňa 01.12. 2016 a kópiu objednávky Mesta Trnavy č. 20170002 na vypracovanie odborného posudku o technickom stave zariadenia na likvidáciu odpadu zo dňa 03.01.2017. Následne boli uvedené dokumenty prevádzkovateľa doplnené dňa 14. 02. 2017 o „Zápis z poruchy zariadenia“, ktorý dňa 05. 07. 2016 vyhotovil Ing. Ivo Roder za spoločnosť ELPROM spol. s.r.o., Nivka 539, 913 21 Trenčianska Turná. Podľa predmetného zápisu došlo k poruchám na

nasledovných technologických zariadeniach – Flower disc, RASOR, M. Separátor a Dopravníky D1,2.

K. Prílohy správy Áno

1. fotodokumentácia – 3ks

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nie je možné vyhodnotiť

1. Podmienka **II.A.1.8.**
2. Podmienka **II.I.6.4**

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia vo výzve č. 8582-39882/2016 zo dňa 14. 12. 2016 zaslanej prevádzkovateľovi požadovala, aby okrem spísaného zápisu z poruchy zariadenia bol predložený aj spôsob realizovaných postupov na jej odstránenie ako aj vyjadrenie aké riešenie bolo resp. bude prijaté vo vzťahu k činnosti uvedenej prevádzky. Prevádzkovateľ vo svojom liste č. 966-1385/2017 zo dňa 12. 01. 2017 uvádza: zač. cit.: „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je aktuálne v prevádzkovej odstávke z dôvodu poruchy na zariadení. Nakoľko zariadenie vykazovalo často poruchy rozhodli sme sa pristúpiť ku komplexnému vyhodnoteniu technického stavu zariadenia. Z uvedeného dôvodu 1.12. 2016 mesto Trnava vyhlásilo v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní súťaž o vypracovanie odborného posudku o technickom stave zariadenia. U víťazného uchádzača si mesto Trnava objednalo odborný posudok. Na základe tohto posudku bude mať mesto jasný prehľad o všetkých závadách na zariadení. Tento posudok bude slúžiť ako podklad ku verejnému obstarávaniu za účelom zabezpečenia komplexnej opravy zariadenia.“ koniec cit.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová Číslo preukazu: 452

.....

Ing. Monika Kromerová Číslo preukazu: 468

.....

Mgr. Kristína Kapriová Číslo preukazu: 576

.....