



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 770-1271/2017/Kap/370720206

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 68/2016/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Podnet:

Nie

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

Odstúpené:

Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

Telefón:

037 656 06 35

Elektronická adresa:

kristina.kapriova@sizp.sk

Inšpektor:

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

Ing. Rastislav Ševela

Číslo preukazu: 556

Ing. Viera Rusenova

Číslo preukazu: 586

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

-

Adresa:

-

Zástupca:

-

Funkcia: -

Telefón:

-

Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **PIGAGRO s.r.o.**
Adresa sídla: Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO: 36046272
Kontrola oznámená: 07.12.2016 Spôsob: elektronickou poštou
Zástupca: Eva Uhráková Funkcia: manažér predaja a environmentu

Telefón: 036 77 87 420
Elektronická adresa: eu@pigagro.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Pigagro, s.r.o. Dolné Semerovce
Adresa prevádzky: Dolné Semerovce
Variabilný symbol: 370720206
Integrované povolenie: 12015/37/2007/Kzn/370720206 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané: 30.03.2007
Právoplatné: 29.05.2007
Projektovaná kapacita: počet ošípaných nad 30 kg: 10 060
Kategória: 6.6.b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako b) 2000 ks ošípaných nad 30 kg

E. Časová os

Posledná kontrola: 18.03.2014
Kontrolované obdobie: 19.03.2014 – 12.12.2016
Začatie kontroly: 12.12.2016
Prvé miestne zisťovanie: 12.12.2016
Vypracovanie správy: 26. 01.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: zaznamenávanie množstva odobratých podzemných vôd, zabezpečenie trvalej ochrany vodných zdrojov, zmluvné zabezpečenie odberu splaškových vôd, podávanie správ SHMÚ.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase fyzickej obhliadky v prevádzke boli zistené pozitívne aj negatívne aspekty prevádzkovania. Odoberané množstvá podzemných vôd nebolo možné zaznamenať, pre neadekvátny stav vodomeroch na jednotlivých vodných zdrojoch (S2,S4,S5). Ochranné pásma vodných zdrojov neboli opatrené tabuľou. Nebezpečné odpady boli uskladňované v priestore na to určenom, ktorý bol v súlade s predpismi odpadového hospodárstva, označený evidenčným listom odpadu.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Oznámenie pre SHMÚ o uskutočnenom odbere podzemných vôd za roky 2015,2016
3. Zmluva o vývoze fekálií
4. Stavy zvierat od 01.12 do 31.12.2014,2015,2016
5. Prezenčné listiny za roky 2014, 2015, 2016 z oboznámenia o nakladaní s nebezpečnými látkami a prípravkami
6. Protokoly o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní č. 2016-RO/P67 1 až 9; a č. 2016-RO/PP 67 1 až 5
7. Záznamy o spotrebe slamy za kalendárne roky 2014,2015,2016

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.4.1.3.

Prevádzkovateľ je povinný merať a zaznamenávať odoberané množstvá podzemných vôd z každého zdroja samostatne a merať hladinu podzemnej vody vo vrtoch v intervale 1 x za mesiac a tieto údaje zaznamenávať v denníku vodného zdroja.

Zistený stav **Nedodržané**

Opis **Áno**

Z vodomeroch umiestnených pri jednotlivých zdrojoch podzemných vôd (S2, S4, S5) nebolo možné v deň obhliadky vizuálne odčítať aktuálny stav odoberanej podzemnej vody, pre ich nefunkčnosť.

2. Podmienka II.A.4.1.7

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť trvalú ochranu vodných zdrojov – uzamknúť poklapy šacht, zriadiť ochranné pásmo vodných zdrojov podľa odporúčenia hydrogeológa – pre studňu S4 ochranné pásmo I. stupňa štvorcového tvaru 10 m x 10 m a pre studňu S5 ochranné pásmo vodného zdroja 5 m x 5 m. Ochranné pásma musia byť oplatené a opatrené tabuľou „Vodárenský zdroj, Ochranné pásmo I. stupňa, nepovolaným vstup zakázaný, Prevádzkovateľ: názov právnickej osoby, sídlo, a dodržiavať príslušnú STN.

Zistený stav **Čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má zriadené ochranné pásmo vodného zdroja S4, ktoré bolo síce oplatené, ale nebolo opatrené tabuľou. Vodný zdroj S5 nemá zriadené ochranné pásmo 5 m x 5 m a nie je ani označené.

3. Podmienka II.A.3.5.

Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia inšpekcie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad kapacity, tak ako je to uvedené v časti I.B.1. „Charakteristika prevádzky“ tohto rozhodnutia.

Projektovaná kapacita: počet ošípaných nad 30 kg: 10060, celková prevádzkovaná kapacita: 7 700 odstavčiat (hmotnosť 7-25 kg) a 10 060 výkrmových ošípaných (hmotnosť nad 25 kg).

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil údaje o kusoch odstavčiat a výkrmových ošípaných ku dňu 31.12.2016, 2015, 2014. Prevádzku priebežne vyskladňujú a naskladňujú ošípanými podľa požadovanej a nadobudnutej jatočnej váhy. Z predloženej evidencie nie je možné vyhodnotiť stav naskladnených ošípaných za celé kontrolované obdobie.

4. Podmienka **II.A.3.6.**

V prevádzke je zakázané skladovať pohonné hmoty a oleje, okrem nafty pre vykurovanie chovných hál. (Nafta motorová je uložená v dvojplášťovej nádobe vo viacúčelovom sklade o množstve max. 2000 l)

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Nafta bola uložená v súlade s podmienkou určenou v povolení. Iné pohonné hmoty a oleje sa v prevádzke v čase obhliadky nenachádzali.

5. Podmienka **II.A.3.8.**

Slama určená na spaľovanie v kotle musí byť skladovaná výlučne v objekte na to určenom – v sklade slamy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

6. Podmienka **II.B.2.1.**

Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zneškodňovať len oprávnenou osobou na základe platnej zmluvy.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zmluvu na vývoz fekálií s p. Spevárom, v ktorej sa dopravca zaväzuje pravidelne vyvážať odpad, ktorý sa bude zneškodňovať v zmluvnej ČOV. Z predloženého dokladu nie je zrejmé s ktorou ČOV má dopravca zmluvu, a taktiež nie je možné vyhodnotiť či ide o oprávnenú ČOV.

7. Podmienka **II.D.7.d).**

Nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pri fyzickej obhliadke bol sklad nebezpečného odpadu ako aj samotné odpady náležite označené.

8. Podmienka **F.5.**

Prevádzkovateľ je povinný v čase do desiatich rokov od poslednej skúšky tesnosti znovu skontrolovať stav nepriepustnosti nádrží na hnojovicu odborne spôsobilou osobou a doklad o

kontrole uložiť v prevádzkovom denníku. Pre prípadne ďalšie novovybudované nádrže, prečerpávacie stanice, výtláčné potrubia a potrubia taktiež najneskôr do 10 rokov od poslednej vykonanej skúšky tesnosti.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Protokoly č. 2016-RO/P67 1 až 9; č. 2016-RO/PP 67 1 až 5 (o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní podľa STN 75 0905 a STN EN 1508, kvalifikovaným personálom NDT – EN ISO 9712 a STN EN 473). Protokoly o vykonaných skúškach tesnosti sú uložené v spise.

9. Podmienka **F.9.**

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil prezenčné listiny z oboznámenia zamestnancov o nakladaní s nebezpečnými látkami a prípravkami lektorom spoločnosti EnviPor spol.s.r.o. za roky 2014, 2015, 2016. Listiny sú uložené v spise.

10. Podmienka **I.7.4.**

Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd z jednotlivých studní v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd za roky 2014 (odber predstavoval 18 784 m³), 2015 (odber predstavoval 15 553 m³), oznámenia sú uložené v spise.

K. Prílohy správy **Áno**

1. Fotodokumentácia z miestnej obhliadky dňa 12.12.2016

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

II.A.3.6.; II.A.3.8.; II.D.7.d).; F.5.; F.9.; I.7.4.;

Čiastočne dodržané

II.A.4.1.7

Nie je možné vyhodnotiť

II.A.3.5.; II.B.2.1.

Nedodržané

II.A.4.1.3.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona o IPKZ.

Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) a pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia opatrení na nápravu a pokuty za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

.....

Ing. Rastislav Ševela

Číslo preukazu: 556

.....

Ing. Viera Rusenova

Číslo preukazu: 586

.....

Za prevádzkovateľa:

Eva Uhráková

Funkcia: manažér predaja a environmentu

.....