



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 7184-31633/47/2013/Beň

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 43/2013/Beň/Z

vykonanej v prevádzke „Skládka odpadov Dvorníky nad Nitricou“ prevádzkovateľa INGPORS, s. r. o., Družstevná 383/13, 972 23 Dolné Vestenice, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 6530-24896/2010/Kas/470920110 zo dňa 19. 08. 2010 zmenené rozhodnutím č. 8214-32578/2010/Kas/470920110/Z1-Ú zo dňa 08. 11. 2010 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 12. 11. 2013

Kontrolu vykonali:

za SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Anna Kassová, inšpektor

Mgr. Branislav Beňovič, inšpektor

Kontroly sa zúčastnili:

za INGPORS, s. r. o. Dolné Vestenice:

Ing. Vincent Brezničan, konateľ spoločnosti

P r e d m e t o m

Správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný konateľ spoločnosti Ing. Vincent Brezničan telefonicky dňa 07. 11. 2013.

Kontrolované obdobie: 01. 01. 2012 – 12. 11. 2013

Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: „Skládka odpadov Dvorníky nad Nitricou“
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: INGPORS, s. r. o.
Sídlo: Družstevná 383/13
972 23 Dolné Vestenice
IČO: 31 619 959

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4

Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

II. Predložené doklady

- 1) Prevádzkový denník skládky odpadov
- 2) Evidenčný list skládky odpadov za rok 2013
- 3) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013 typ dokladu
- 4) Faktúry o vykonanej deratizácii
- 5) Interná evidencia príjmu odpadov (vážne lístky, faktúry, dodacie listy)

Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok povolenia:

1) Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzkovania (kapitola II. A. body 1. 11, 1.16, 1. 17, 1. 19, 1. 22, 1. 23, 1. 24 a 1.28 povolenia)

Bod č. 1.11:

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brána musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

Plnenie:

Oplotenie celej prevádzky bolo neporušené. Areál bol zabezpečený vstupnou bránou, ktorá je otvorená len v otváracích hodinách skládky. Celý deň a aj v nočných hodinách je areál prevádzky strážený bezpečnostnou službou, ktorá zabezpečuje kontrolu nad prípadným nedovoleným ukladáním odpadov mimo prevádzkových hodín.

Podmienka splnená.

Bod č. 1. 17

Umiestňovanie odpadu sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Plnenie:

V súčasnosti je odpad ukladáný v prevažnej časti na dno telesa skládky a opiera sa o svahy dna telesa skládky, preto nie je možný zosuv odpadov a nie je potrebné tvarovanie svahov ukladaných odpadov. Odpad na telese bol ukladáný na primeranej ploche tak, aby bola obmedzená prašnosť a úlety odpadov.

Podmienka splnená.**Bod č. 1. 16**

Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- a) odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,
- b) odpad uložený na teleso skládky musí byť rozhrnutý a zhutnený na konci každej pracovnej zmeny,
- c) odpady ukladať tak, aby pracovná plocha ukladaných odpadov nebola širšia ako 20 m,

Plnenie:

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ pravidelne ukladá odpad v predpísanej pracovnej hrúbke t. j. 0, 3 až 0, 5 m a tento odpad zhutňuje kompaktorom. Podľa prevádzkového denníka je odpad rozhrňaný denne a manipuluje sa s ním na primeranej ploche cca 20 metrov širokej, kvôli racionalizácii prác na skládke.

Podmienka splnená.**Bod č. 1. 19**

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekryvanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

Plnenie:

Pri vstupe do areálu skládky sa pri kontrole nachádzal uložený inertný odpad – zemina a štrkopiesok v objeme cca 20 m³, ktorý je pripravený na prekryvanie vrstiev skládky a zhutňovanie pracovného povrchu skládky.

Podmienka splnená.**1. 22**

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumuláciu nádrž priesakových kvapalín, požiaru nádrž a čerpacie zariadenie podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

Plnenie:

Pri kontrole bolo zistené, že všetky odvodňovacie rigoly skládky boli čisté, bez akýchkoľvek nánosov, rastlínstva či odpadov. Drenážne potrubie spĺňa svoj účel, nakoľko priesakové kvapaliny sú odvádzané plynule a skládka nie je rozmočená. Akumulačná nádrž a požiaru nádrž a s nimi súvisiace čerpacie agregáty boli kontrolované v tomto roku t. j. v dňoch 06. 08. 2013 akumulácia nádrž a 20. 06. 2013 požiaru nádrž.

Podmienka splnená.

1.23

Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo priesakových kvapalín odovzdaných na zneškodňovanie.

Plnenie:

Podľa údajov v prevádzkovom denníku nebola potreba odovzdávať priesakové kvapaliny oprávnenej osobe. Hospodárenie s prevádzkovými kvapalinami sa vykonáva v rámci skládky na kropenie telesa čerpacím zariadením. Prevádzkovateľ tiež využíva priesakové kvapaliny v prípade vzniku požiaru ako technologickú vodu.

Podmienka splnená.

1.24

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za tri roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín a dno požiarnej nádrže. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

Plnenie:

Nakoľko činnosť skládky je povolená od roku 2010 prvá kontrola a čistiacie práce akumuláčnej nádrže sa vykonávali dňa 06. 08. 2013 a požiarnej nádrže dňa 20. 06. 2013. Tieto údaje sú zapísané v prevádzkovom denníku.

Podmienka splnená.

1.28

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2 krát ročne deratizáciu skládky. Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Plnenie:

Pri kontrole bol predložený prevádzkový denník skládky odpadov, v ktorom boli v dňoch 09. 04. 2013 a 12. 09. 2013 zapísané údaje o vykonaní deratizačných prác na v areáli skládky. Faktúrami tiež prevádzkovateľ doložil vykonanie týchto deratizácií.

Podmienka splnená.

2)

Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky (kapitola II. F bod č. 6)

Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži. Údaj o výške hladiny zapísať do prevádzkového denníka. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku 0,3 m (maximálna hladina) od stropu akumuláčnej nádrže.

Plnenie:

Prevádzkovateľ denne zapisuje údaje o výške hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži do prevádzkového denníka čo bolo dokladované pri kontrole. Kontrolou bolo tiež zistené, že v kontrolovanom období nebola prekročená hranica výšky priesakových kvapalín.

Podmienka splnená.

3.)

Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu (kapitola II. K bod č. 5, 7, 8)

Prevádzkovateľ skládky je povinný odviešť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

Plnenie:

Prevádzkovateľ vedie účelovú finančnú rezervu na samostatnom účte a predložil doklad o odvedení ročnej výšky prostriedkov účelovej finančnej rezervy. Predmetné údaje boli dokladované výpismi z účtov prevádzkovateľa.

Podmienka splnená.

Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia, neboli zistené nedostatky v kontrolovanej prevádzke a nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 43/2013/Beň/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 22. 11. 2013.

Vyjadrenie prevádzkovateľa k výsledku kontroly:

K výsledkom kontroly nemám námietky.

Výsledok kontroly bol prerokovaný so štatutárnym zástupcom Ing. Vincentom Brezničanom dňa 04. 12. 2013.

Podpisy:

za SIŽP IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Anna Kassová, inšpektor

Mgr. Branislav Beňovič, inšpektor

za INGPORS, s. r. o. Dolné Vestenice

Ing. Vincent Brezničan, konateľ spoločnosti

Správu z environmentálnej kontroly č. 43/2013/Beň prevzal dňa 04. 12. 2013
Ing. Vincent Brezničan, štatutárny zástupca spoločnosti.