



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4255-12592/2017/Rum/370300104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 21/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna

Podnet:

Nie

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

Odstúpené:

Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

Telefón:

037 656 06 48

Elektronická adresa:

martina.rumanovska@sizp.sk

Inšpektor:

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 562

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

-

Adresa:

-

Zástupca:

-

Funkcia: -

Telefón:

-

Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	BORINA EKOS s.r.o.		
Adresa sídla:	956 32 Livinské Opatovce č. 86		
IČO:	36 300 225		
Kontrola oznámená:	12.04.2017	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Tomáš Tomajko	Funkcia:	technik
Telefón:	+421902999411		
Elektronická adresa:	tomajko.t@mariuspedersen.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota
Adresa prevádzky:	956 32 Livinské Opatovce č. 86
Variabilný symbol:	370300104
Integrované povolenie:	3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	17.12.2004
Právoplatné:	10.3.2004
Projektovaná kapacita:	-
Kategória:	5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	6.10.2015
Kontrolované obdobie:	3.4.2017 – 13.4.2017
Začatie kontroly:	13.4.2017
Prvé miestne zisťovanie:	13.4.2017
Vypracovanie správy:	4.5.2017
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na zistenie rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti – požiaru a dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti odpadového hospodárstva na základe telefonického a mailového oznámenia vzniku mimoriadnej udalosti na telese sklárky nebezpečných odpadov prevádzkovateľom. Požiar vznikol dňa 11.04.2017 (utorok) v čase o cca 14.00 hod. v 1. etape 2. časti – 2. sekcii kazety na nebezpečný odpad. Príčinou vzniku požiaru bolo samovznietenie (zo zvyškov nebezpečných látok v odpadových

nádobách) nebezpečného odpadu katalógové číslo 20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, ktorý bol prijatý na skládku odpadov dňa 11. 04. 2017 v množstve 4,6 t/deň držiteľom odpadu Marius Pedersen, a.s. prevádzka Šulekovo, a ktorý krátko po zložení na kazetu skládky začal horieť. Prevádzka skládky požiar okamžite spozorovala a v zmysle prevádzkového poriadku sa snažila použitím dostupných prostriedkov a dostupnej vlastnej techniky uhasiť horenie zasýpaním zeminou. Následne sa o cca 14.30 hod. do hasenia zapojil privolaný Dobrovoľný hasičský zbor Šišov a hasiči Okresného riaditeľstva HaZZ v Bánovciach nad Bebravou. Zásah trval cca do 17.15 hod., keď bol požiar úplne uhasený a stabilizovaný. Plocha zasiahnutá požiarom bola o rozlohe cca 5x10 m. Prevádzkovateľ následne zahrnul miesto požiaru zeminou pre prípad ďalšieho možného tlenia a pokračoval spolu s hasičmi v monitorovaní situácie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania mimoriadnej kontroly na skládke odpadov nebol cítiť zápach po požari, požiar bol uhasený. Ohnisko požiaru bolo lokalizované v 1. etape 2. časti – 2. sekcii kazety na nebezpečný odpad v blízkosti prístupovej cesty o rozlohe cca 50 m². K poškodeniu fóliového tesnenia požiarom nedošlo, nakoľko bol požiar hneď spozorovaný a následne eliminovaný.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Oznámenie o vzniku požiaru mailom dňa 12. 04. 2017
3. Zoznam – množstvá a druhy odpadov prijatých na skládku odpadov z prevádzkového denníka zo dňa 03. 04. – 11. 04. 2017
4. Zápis z prevádzkového denníka zo dňa 11. 04. 2017
5. Záznam o odovzdaní miesta zásahu zo dňa 11. 04. 2017

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.1.1.

Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzka je kontrolovaná nepretržite 24 hodín. Počas prevádzkových hodín skládky odpadov je prevádzka kontrolovaná personálom skládky, po skončení prevádzkových hodín je areál skládky zabezpečený strážnou službou – 1 strážnikom.

2. Podmienka II.1.50.

Na skládke odpadov v časti I. etapa 2. časť – 1. sekcia kazety na nebezpečný odpad a I. etapa 2. časť – 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 3 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Za kontrolované obdobie boli na skládku odpadov v časti I. etapa 2. časť – 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad prijaté (z prevádzkového denníka za obdobie 03. 04. – 11. 04. 2017) len

odpady povolené zneškodňovať skládkovaním uvedené v rozhodnutí integrovaného povolenia podmienky č. II.1.50. v nasledovných druhoch:

- **08 01 11** – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
- **08 04 09** – odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
- **12 01 16** – odpadový pieskovací materiál obsahujúce nebezpečné látky
- **13 05 02** – kaly z odlučovačov oleja z vody
- **15 01 10** – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
- **15 02 02** – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
- **16 03 03** – anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
- **17 06 03** – iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
- **17 06 05** – stavebné materiály obsahujúce azbest
- **17 09 03** – iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné odpady
- **19 02 05** – kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky
- **19 03 04** – čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08
- **20 01 27** – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

3. Podmienka **II.2.5.**

Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V časti I. etapa 2. časť – 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad, ktorá bola zasiahnutá požiarom, sa nenachádzal žiadny nezhutnený odpad. Povrch telesa bol prekrytý zeminou, viditeľný bol len pozostatok zhorenej čiernej plochy, zasiahnutej požiarom. Stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiaca štruktúra skládky odpadov s ohľadom na zabránenie zosuvov bola zachovaná. Skutkový stav miestnej obhliadky je potvrdený fotodokumentáciou, ktorá je súčasťou spisového materiálu.

4. Podmienka **II.5.3.**

Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať povoľujúci orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke odpadov a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Informáciu o vzniku mimoriadnej udalosti zaslal prevádzkovateľ písomne – mailom dňa 12. 04. 2017, v ktorej uviedol priebeh a spôsob odstránenia požiaru.

5. Podmienka II.8.17.

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať Inšpekciu splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v povolení určený termín ich plnenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.1.1.
2. II.1.50.
3. II.2.5.
4. II.5.3.
5. II.8.17.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe správy o kontrole nezistila nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

.....

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 562

.....

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

.....